

## дизели судовые

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (НА ПОЛНУЮ ПЕРЕБОРКУ)

# РЕМОНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ M50 VK-7

Часть 7

Всего частей 7

.....

:

:

# производственное объединение "звезда"

YTBEPKAEH MSO VK-AV AMBEJIM CYZOBNE

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

HA KATIATAJEHUN PEMOHT

(HA HOJHYW HEPBEOPKY)

РЕМОНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

1-91

M50 JK-7

decrs 7

Boero wacwam 7

### COMEPEAHИE

	dr. Original
Введение	m
Сводная таблица данных по ремонтопригодности комп-	ľ
Генератор ICK-1500. Руководство по ремонту	6
Турбокомпрессор ТКІ8Н-03С. Руководство по эксплуата- пал ТК 018 РЭ	ထ္
Typdokommpeccop TRP-23. Pyrobogctbo no pemohity	92
Тахометри магнитовидукционные дистанционные типа ТМи . Руководство по ремонту МП2,781,000РК	IIO
Центробежное реле скорости трехпозиционное ЦРЗ. Гел- ническое описание и анструкция по эксплуатации 4114.547.007 ГО	160

16:

Дизени судовые Ремонт комплактующих издолия "МбО УК-7 Часть 7 15.03.39 Уч.-изд.п. 7,5 Зек. 181-89 Бесплатно

### BBEIEHME

M4011, M820M, M820H, M82IB, M82IM, M822A, M826A, M836, M845, JEA-213, M40IE, монтопрагодности комплектукщих изделий, устанавлаваемых В седъмой части ТУ (М50 УК-7) приведены данние по masena M500-8, M50-II, MPA-210B, MPA-2II, M847, M848, M849, M85I, M875A, M623. Сводная таблица содержит перечень комплектующих изделий, гарангии изготовителя, а также внформацию изготовителя монтопрагодности.

max (reheparopa ICK-1500, rypdocommpeccypos IKI8H-03C a IKP-23, такометра ТМиЗМ и центробежного реле скорости ЦРС. 3) изложени Требования к производству ремонта отдельных комплектурв сецьмой части ТУ в полном соответствии (по содержания и ме) с ремонтной документацией даготовителя.

Неремонтопрагодные маделая пра закоде на огроя подлажат поставку погорых осуществител ваготователь. HOBEOH, замене на

Адрес изготовителей комплектуппрак изделий можно получить за прешранган п/я А-7703;

		:
		\$ :
		«.
		. !
		.i.
		;
		:
		: : :
		;

### TEHEPATOP ICK-I500

### PYKOBOACTBO IIO PEMOHTY

### PEMOHT TEHEPATOPOB

Ремонту подлежат изделия после полной выработки ресурса или при неудовлетворительной работе. отдельные узлы и детели для ремонта генеparopos заказиваются по каталогу. При неофходимости

этой цели инструмента и приспособлений приведен в приложении І. Перечень необходимого для

снаружи, проверяют на расотоспососность и, при неосходимости, в ремонтные мастерские генераторы осматривают разбирают для определения состояния всех узлов и деталей и оценки пригодности их для дальнейшей расоти. Поступившие

работняки с помощью специального инструмента и приспособ-CHUIZ IIOII-Разбирать и собирать генераторы должны только квалифиниро-При этом необходимо следить за тем, чтобы все мелкие крепежные детали (винты, болты, гейки, шайбы и т.п.) ностью сохранены ванние лений.

### А. Внешний осмото и проверка работоспособности

При наружном осмотре выявить отсутствие механических пов затем снять коллекторно-щегочного деформаций. грэцин, вмятин, изломов, COC TO SHING OCMO TDE TE цитную ленту и : йинержеф

частей генератора мегомметром на 500 в. При неповрежденной изоонжиод импенением петочной плит сопротивление изомнения сопротивление изоляции токоведущих После этого проварить овть не менее 2 мом, При удовлетворительных результатах проверки генератор нужопробовать запуском в режиме двигателя. Для этого, предвавести, соблюдая полярность, напряжение 24 в от аккумуляторной рительно замкнув на панели генератора клемми ппп и и+и, подdarapen.

щитной гайке, то следует его установить на испытательный стенд (см. разд. Д "Проверка и испытание"). Есля генератор вращается нормально, без заеданий, и напрывдение вращения соответствует указанному стрелкой на мислозаи испытать под нагрузкой

При обывружении каких-либо отклонений в процессе испытания генератор разобрать и проверить отдельные узлы.

#### Б. Разборка

Разбирать генератор следует только в случае крайней необзаменить изношенные узлы и детали или устранить повреждение без разбории. ходимости, когда нужно когда невозможно

Генератор разбирать в следующем порядке:

- I. Торцевым ключом или отверткой отвернуть болты, стягиваюзащитную денту 2 (см. рис. I), снять ленту и поднять цет-HKO
- Саять контровку, отвернуть винты, крепящие конпак 15.
- Расконтрить гайку, крепящую вентилятор, снять ее и снять
- Леткими ударами деревянного молотка в торец габкого вала (со отороны щита) вынуть гиский вал II.
  - 5. Отвернуть винты, препящие фланец 8.
- -реи оте атипедиле и кас йкновт йанков адомя в ативетов 103
  - MITERIER OF PROPERTY OF A DESIGN SO PROPERTY OF AMERICAN 7. Inspirada uniqabol madoropar momioro michino haia, orrempas. Canns o sana anopa oronopayo makiy 10 a agonaagay. os variáre mu names enumeronou apon. 'sanhereci nose li hand and and a monator anguing Renaganda, Saono da AAR MALABAHAH SAQOAN MEMBAHAMAA

The second second

- 8. Вынуть ложный гибкий выл.
- 9. Отвернуть винты и сиять фланец 19
- I E O ником кли легкими ударами через деревянную прокладку снять 10.Снять контрозку винтов, крепяцих коллекторный щит, вернуть винты и отсоединить концы обысток от клемы щита. GHT I4.
- через медную или алюминиевую оправку вынуть якорь 4 из корпу-II. Под прессои или легкими ударами деревянного молотка

Винимать якорь спедует очень осторожно, чтобы не повредать обмотку якоря, коллектор и катушки возбуддения. 12. Выпрессовать шарикоподшипники из корпуса и щита при помощя оправии, упирая ее во внутреннее кольцо паракоподпипника.

# В. Ремонт, контроль узлов и деталей

После разборки генератора промыть узлы и детали в авиационном бензине и просущить.

- 100°с в течение I - I,5 час. После этого проверить все уалы м Якорь и корпус сущить в сущильном шкафу при температуре 80 детали для выявления возможности их дальнейшего использования жим необходимости замены новыми.

При проверие необходимо вчеть в виду следующее:

шарикоподшипники после отработки орока службы заменяются

Парикоподшипники должни иметь пегкое плавное вращение, сез и карантерного похрустивания. Забонны и выятины на зацитных пейбах недопустимы; заедания

- (BEHTH, CONTH, CARRE, MARCH) OPOBAPHTS за члаша обращать на по знашваму заду, При одмотра одобов MOOTHOOTE passou mannami ф) крепежные деталя
- e hunder frene medico) el l'arthre e nouve ferenomiquoen (c SECTION :
- r) qermogepaatesta ae (orever there "edeat, orydoxux hapaatt, mannen egen en en en eg March Coursell SOCOOGRAM OF SECTION STANS. baus masmudapitamenus

д) пригодность самих щеток проверяется по внешнему виду. Они ве должны иметь трещин и сколов;

е) щеточные пружины должны сохранять правильную форму витков, обладать достаточной упругостью в на всей поверхности иметь слой автикоррозийного покрытия (лака);

иметь грубых повремдений. Незначительные повреждения разрежаизопяция катушен возбуждения и обмотки якоря не должна ется исправлять подкраской зналью 1201 или сакелитовым даком о последующей сушкой при температуре 100 - 110°С в течение 1 - I.5 vac.

Сопротивление изоляции обмотки возбуждения относительно корпуся и сопротивление обмотки якоря относительно пакета железа в холоднов состойник должно быть не менее 10 мом (замерять Merouverpow Ha 500 B)

вергнуть дополнительной сущке при температуре 100 - 120°С в течение 2 - 5 часов, после чето повторно проверить сопротивление Если сопротивление изолянии чало, то необходимо узли под-100 изоляции уэлов.

Если после дополнительной сущим сопротивление изоляции про-MONKAGT OCTABATECE MANEW, YOUR BAMBHETE HA HOBES!

в) корпусы, у поторых обнаружена метвитковая закороченность RAMBHILD HODRANS затупек возбуждения,

вой шкуркой и спатойкио прочистить немлементвую изоляцию. Витем давного дефекта необходино зачистить исплектор малкой отаклянн) закороченность обмотия икори может быть лизвана внешними поддажироваль оголение месте обмотя нисря бакслитовым паком повреждениями изопации якоря али компеклора. Лин моправления чий эмалью 1201 и просучиль в печи, как указано выша.

renamental designations of the production of the presentation of the productions of the production of MICHARDARE TARRESTOCC SESSONS STANDED CONTROLL TRADERS TO THE TARREST TARRESTS constantes paracontestas de las tegos percentes (para 3) e darao marketshade entre co o to tagen apparent, edenged assemble a CONTRE AMBORRANDONAL Y SHIDO X LIGOT BRIDGE SANGELONIO There were considered the contract of the cont HERRINGORSENSFORM, DRIBERTS HARDERS IS LOWER COLDINA HAGON

KOK

-KO1

злевио

HOCTA

MKKSI REH Resk()

MONE.

- KOLIBRIOD,

маллавольтметр,

РИС. З ПРОВЕРКА ОВИОТОК ЯКОРЯ

Sould solds to sol Now

жиян-

odu

TTO MMEETCH OCDMB ослабление контакта между проводами и петушком; другими пластинами, то это означает,

к) на поверхности коллектора не должно быть загрязнений царапин, забоин или глубокой выработки под шетками.

Незначительные загрязнения можно удалить, протерев коллектор чистой салфетной, слегка смоченной в бензине.

ной шкуркой, вращая генератор на малых оборотах при поднятых феткой, и мелких рисок, зачистить коллектор мелкой шлифоваль При наличии загрязнений или подгары, не снимающихся свя-

при износе, увеличенном биении, забоинах коллектор следует nporounts.

парикоподпинника № 302П на оправка. С противоположной сторо-Комлектор протачивается на токарном станке. Для обеспечения точности обработки (минимального биения коллектора) при ны вал якоря фиксируется на шпинделе передней бабии станив. проточке вал якоря се стороны коллектора устанавливается в

Минимельно допустимий дивметр колпри минимальной подаче и максимальных оборотах для получения Проточку производить резцои УГ2104-4003 в 2 - 3 прохода лектора после проточки - 55 мм. лучшей чистоты обработки.

После проточии воком ИП-10-193 снять заусеним и прочистить пазы между памелями.

При святии заусенцев кромки ламелей не заваливать, так это ухудшвет комиутацию.

После зачистки ламелей якорь установить на станок вторичрезномерно прижимая шкурку к коллектору и не допуская искаи зачистить коллектор стеклянной шкуркой № 220(000). was with the second that the second the заная цилиндрической формы коллектора.

#### r. Coopea

но следует виду, что при замене щеток их необходимо пришлифовать Детали и узлы генератора взаимозаменяемы, данному коллектору.

При сборке необходимо придерживаться следующих правил:

должны быть промыты а) все детали, поступающие ча сборку, чистом бензине и тщательно просушени.

тщательно от пыли и грязи тряпкой, смоченной в чистом бензине. должны быть Узлы генератора (якоръ, корпус, щит) очищены

очистить чистой тряпкой от консервирующей смазки (в бензине слоем технического ремонтного комплекта, вазелина. В шарикоподшипники № 302П закладывается смазка не промывать). Гибкий вал смазать легкии Новые шарикоподшипники, взятые из UNATMM-201;

- б) необходимо следить, чтобы при сборке внутрь генератора грязь не попадали посторонние предметы, смазка,
  - быть восстановлена; в) вся контровка при сборке должна
- ослабленной резьбой и контровочние шайбы должны быть г) пружинные шайбы, потерявшие упругость, гайки и нени новыми.

Генератор собирать в следующем порядке.

- с упором в бортик вала уста-1. На специальной подставке новить якорь коллектором вниз.
- запрессовать шарикоподшипник гнездо корпуса. Надеть на якорь корпус и е 2A18O2O5EC1 на вал якоря и в
  - внимание на правильность положения шпонки в полом и гибком с якорем обратить полый вал якоря ложный гибкий вал и его гайкой. При сборке гибкого вала 3. BCTSBNTE B валах.
- шайбу так, чтобы внутренние усики ее вошли в канавки полого стопорную 4. Надеть на вал якоря плоскую шайбу, поджав ее к ренней обойме шарикоподшипника № 2A18O2O5EC1, и вала якоря.

ook south

722

Навернуть на вал маслозацитную гейку и, удерживая шлихвостик ложного гиского вала, довернуть гайку маслозащити до упора. цевой


Примечанис: Сборка узла маслозапиты с рабочии гибким валом недолустима ввиду возможности его деформации при дотяжке гайки маслозапиты.


- гнуть края стопорной шайбы в шлицы маслозащитной гайки в 6. Установить собранный узел фланцем корпуса вверх и Wernpex Mecrax.
- 7. Установить корпус выводами вверх, надеть шит на корпус. совместить отверстия щите со втифтаки в корпусе и непрессоветь щит до упора.
  - Вращение должно быть легии. Сез заеданий. В олучае заедания 8. Запрессовать парикоподвинии № 30211 на вал якоря и в тнездо пита до упора. Опробовать вращение якоря от руки. снять щит устранить дефект и снова собрать.
- 9. Закрепить шит на корпуса болтами, подложив под головки болгов шайбы.
  - 10. Проверить радивльное биение конлектора. Оно должно 3 dure ne donee 0,02 mm.
    - Подсоединить к клешмем пачели неконечники выводов рис. катушек по схеме
- 12. Вставить щетки в обойны щеткодержателей и привернуть кабельные наконечники.
- с отверстиями в корпусе. Оседить фланец до упора и закрепить четырьмя винтами. Под фланец на 13. Надеть на маслозацитную гайку алюминиевый фланец и наружную обойну шарикоподшипника № 2A18O2O5EC1 подложить совместить отверстия фланца паронитовую прокладку.
- его четырьия зинтаии. Связать попарно винты, крепящие фланец, 14. Установить на коллекторный шлт фланец и закрепить троволокой дивметром 0,8 им.
  - 15. Вставить в наружную шпоночную канавку шпонку, надеть вентилятор и оседить его до упора.

#### ыс. З электрическая схема тенератора гск-1500 вис. З электрическая схема тенератора.

#### Правое вращение

#### инешеда волен





Und N 30384 Amas Book N Sull

После сборки генератора проверить легкость вращения вала якоря от руки.

При тугом вращении вала вследствие трения маслозацитной гайки о фланец следует произвести притирку гайки к фланцу.

Притирку производить вращением якоря за хвостовик пожного 20 мин. в режиме электродвигателя от аккумуняторной батареи производить только в направлении, указанном на ней стрелкой гибкого вала. После притирки следует произвести пришлифовку напряжением 24 в. Притирку и пришлифорку гайки маслозащиты гайки маслозащити к фланцу путем запуска генератора на 15

- 17. Вынуть пожный гиский вал.
- Вставить и закрепить рабочий гибкий вал. 18
- Надеть и закрепить колпак на алюминиевом шите. Связать попарно винти, крепящие щит и колпак, латунной 19.
  - проволокой дивметром 0,8 мм. . 20
    - окои дивметром о, о мм. Закрепить в шлиц винты, крепящие фланец (со стороны
      - Надеть защитную ленту и стянуть ее винтами.
- тоянии генератора должен быть в пределах 0,03 0,25 мм. Соб-Проверить осевой пифт якоря, который в холодном сосракный генератор направить на испытания.

### ц. Проверка и испытание

Отремонтированные генераторы подвергаются прозерка, при которой необходимо выполнить следующее:

- в) убедиться в прочности затяжки винтов, каличии контророк, отсутетвии следов отслаивания лакокрасочных покрытий, повреждений и забоин узлов и деталей;
  - продорожнию промиции мажку воклотичестви плети i regentamental racorory official records in d) enastendo conoros cooronas monacimos de estades de estades de deservo. ere Norsk nranserok groongrungbing nakoson nore kës teres

- замерить сопротивление изоляции между токоведущими частями генератора и корпусом мегомметром напряжением 500 в; холодном OUTS B величина сопротивления изоляции должна тоянии не менее 5 мом;
- должно г) замерить индикатором биение коллектора, которое битъ. не более 0,02 мм.

После проверки генераторы направляются на испытание.

Испытание генератора ГСК-1500 производится на специальном стенде, принципиальная схема которого представлена на рис.

в) пульта управления с приборами, аппаратурой управления, Испытательный стенд состоит из следующих частей:

- коммутационными устройствами; о) нагрузочного устройства;
- в) привода генератора и источника питания;
  - г) вентилятора.

тельные приборы, аппаратура управления, коммутационные усттекстолитовую (или изготовленную из другого изоляционного иатеривла) панель, на которой смонтированы электроизмери-Пульт управления. Пульт управления представляет собой ройства, предохранители.

Для более точных измерений предусмотрены штепсельные розетки, При испытании генераторов ГСК-1500 применяются приборы быть подключены приборы более высокого класса. магнитоэлектрической системы класса точности не ниже 1,5.

Нагрузочное устройство. Нагрузка генератора осуществляется о помощью секционного реостага. Величины омических сопротивлений каждой секции и токи нагрузки указаны в таблице 1.

Габлица 1

Ток нагрузки, а	10
Сопротив- ление, ом	5
и элемента нагрузки по схеме	. 53E

Различными комбинациями при параллельном включении секций нагрузочного реостата подбирается необходимая нагрузка генеparopa.

добавочным сопротивлением R5, предохраняющим реостат от пере-O Для точного подрегулирования нагрузки служит реостат в4 грузки.

Привод генератора и источник питания. Икорь генератора придвигателя Д1 ниже указаниях, то вращать генератор нужно через HOCTORH-3 KBT M скоростью вращения 3000 - 8000 об/мин. Если обороты электрос шунговым возбуждением мощностью не менее водится во вращение реверсивнии электродвигателем Д1 специальный редуктор: ного тока

Питание электродвигателя Д1 осуществляется от генератора (в схеме не указан) KBT <u>\_</u> į постоянного тока мощностью 5

осуществляется с помощью пусковоцепи возбуждения двигателя. рогулирование оборотов производится ремещением ползунка реостата R2 в Нуси электродеигателя Д1 сопротивления дл.

Изменение направления вращения достигается путем изменения ноправления тока в шунтевой обмотке электродвигателя Д1 переямичателем ПІ.

•

1500 вт. окнаждается воздуком, который подается в его натрубок Вентилятор. Ремератор в случае испытания при мощности deparemento acce,

-0000 HOMEON GOLDS GOOD NAMES ABBREAU BORGOOD GOOD OF PORT OF 30 a/cerc. RELIBERS (ORDER CERTICOLO DOSINTO S KONNESTAS

### Подготовка к испытанию

Перед испытанием необходимо:

- все рубильники, кроме имеющего обозначение РЗ, установить в выключечное положение, Реостат из поставить в выведенное положение;
- COOTBETCIBYN щее направлению вращения испытиваемого генератора; б) переключатель П1 установить в положение,
- испытываемый геноратор с приводным двигателем с помощью мущта и надежно закрепить болгами, к клеммаи панели к патрубку защитной лентой (в случае испытания при мощности 1500 вт) присоединить гибкий шланг воздухопровода от вентилягенератора присоединить соответствующие проводники пульта. соединить

# Испытание на нагревание и проверка номинальных данных

Испытание генератора ГСК-1500 производится при температуре окружающей среды  $+20^{\circ} \pm 5^{\circ}$ с.

Запуск генератора производится следующим образом:

- а) вилючить даигатель Д2, приводящий во вращение вентилямощности 1500 вт); тор (в случае испытания ленератора при
  - б) на шини и н и и подать напряжение от источника пита-
- ператором достаточной спорости вращения эключить рубильник Ра, -ет инивесть двигатель Ді и по достижении испитываемии гепунтирующий пусковое сопротивление;
  - 5800 об/чин. Измерение скорости вращения генератора прсизвоустановить скорость зращения генератора r) peocrarow R2 AMTOR TAXONOTIONS
- Especial Rouge Commence of Lembert Commence of the reservoir 21-1500, yozakosusa mangamana nomenanopa 27,5 mm
- o) pydnusmiganii 24, 25, 26 skiiniis doorberoraywwyn aaryya-

самовентиляцией пров генератора ပ B Tadn. Испытание на нагревание генераторя режиму, указанному продувом - по режиму Табл. 3. изводится по

Таблица 2

Ско- рость вра- щения, об/имн	3800 4800 4800 5900
Время работы, мин.	30 2 60
Ha-B rpyska, p	54 81 54
напря— жение. В	27.5 27.5 27.5 27.5
CKO- pocrb Bpame- Hnn,	3800 4800 4800 5900
Время работы, мин.	30 80 80
. на- грузка, в	36 36 54 36
напря- женке, в	27,5 27,5 27,5 27,5

COOTBET При испытании напряжение генератора контролируют по вольтметру V2, ток возбуждения и ток нагрузки контролируют ственно по ампериетрам A1 и A2.

Номинальные данные проверяют в нагретом состоянии генера тора в процессе и в конце испытания.

Одновременно с проверкой номинальных данных проверяют коммутацию тенератора, которая не должна превышать степени no meane, rocr 183-55.

коллектора над температурой окружающего воздуха и сопротивлеи отключают двигатели Д1 и Д2. Непосредственно после остановние наоляции. Допустимое превышение температуры коллекторя окончания испытаний выключают нагрузку генератора ки генератора проверяют термопарой превышение температуры до 75° при охлаждении продувом и до 120° при охлаждении намозентиляцией.

Сопротивление изоляции отско бить не нико 1 Мои. Затем генератор быстро отсоединя-Овпративление каомяции токоведущих частей от корпуса просо станда и проверяют электрическую прочность зараки жегомиетром напряжением 500 в. завиме жоллектора.


иин. переменным напряжением 250 в с частотой 50 гц в течение 1 Проверка электрической прочности изоляции производится Пробоя изоляции не должно бить.

Биение коллектора (проверяют индикатором) ве должно превышать 0,02 им.


При удовлетворительных результатех испытаний генератор считается пригодным для дельнейшей эксплуатации.


приспособлений и инструмента для капитального ремонта LEHEPATOPA ICK-1500.

Ngle n/n	Наименование приспособления и инструмента	фијј
15	Нож для продораживания межламель-	иі-10-193
9	Резец для проточки коллектора (рис. 20)	VI2104-4003
12	Оправка для обточки коллектора	6315
8	Съемник для снятия парикоподшин-	U250—6 II—80—157



мс. 5: втулка для загрессовки шарикоподшипников







яте, 7, съемнык (выталкиватель) заднего шарикоподшипника с подставкой

- Bartannanarens, 2 - nonoranka

т - ручка, 2 - головка, 3 - итафт




рис, 9, ключ для удерживания за ла якоря




PMC. 18. ONPABKA ANSTANPECCOSKN SAAHUA

191



TO A LIER BAND SCCCORCA GALLA



гис. 12. подставка для напрессовки вита на вал Т – фланец, 2 – втулка








рис. 13. Събиник (Виталкиватель) переднего подпинника






Suprasa, 3 MOM, MOCE,





HC. 18. CHELINAMENTAL KUMP

Ne nos.	÷	, .	6	်င်	_	Kaodaurts
	ğ	iom. don.			4	
~	6	10,2	18.8	=	12,5	< <k36445 25-4="">&gt;</k36445>
	-	- Q				



PHC: 17, CLEMHINK MINTA

1 — коромисло, 2 — лапа, 3 — башмак, 4 — винт, 5 — ось, 7 — сухарь, 7 — рукоятка, 8 — штифт. НО6—I сх x 15; 9 — штлинт НО6—5, ос., 5 x 20.






РИС. 11. ХОМУТИК ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЯКОРЯ ПРИ ПРОТОЧКЕ КОЛЛЕКТОРА


BEHT. cyxaps, - mrach H06-I. cyxaps, 3



гис. 19. нох для продорахивания межламельной изоляции

I - ноя, 2 - тэкотолитовая уучка, 3 - закленка НО7-2, 22 х 3





сменный наконечник

- 80-158

#### TYPEOKOMIPECCOP TKISH-03C

Руководство по эксплуатация ТК 018 РЭ

#### I. BBEITEHME

Настоящее руководство по эксплуатации включает в себя техническое описание, внотрукцию по эксплуателяя в внотрукцию по техническому обслужаванию турбокомпрессора ТКІ8Н-03С.

Внешний вид турбокомпрессора

161

### 2. TEXHIVIECKOE OIMCAHME

#### 2.1. Назначение

Турбокомпрессор ТКС 8H-03C (рас. I) предназначен для наддува дязелей 12ЧН 18/20 мощностью до 809 кВт (1100 л.с.). На одном дазеле устанавливается пара турбокомпрессоров: правый и певый, которые отличаются пруг. от друга конструпцией газопрвемного корпуса и взаимним положением двух других корпусов.

клоне оси ротора от горизонтального положения до  $15^{\circ}$ , а в услови-ях качки — до  $30^{\circ}$  и при наклоне в плоскости, перпендлкулярной оси ротора до  $20^{\circ}$ , в в условиях качки до  $45^{\circ}$ . Турбокомпрессоры надежно работают при температуре всасываемовлажности по 98%, наго воздуха от -40 до +50°С, относительной

### 2.2: Технические данные

Основние технические данные турсокомпрессора для справок праведены в табл. І. Они характерлауют предельно допустимые значения параметров.

#### Tadmma I

Намменование параметра	Значение	
I. Частота врацыния ротора без отраничения по	A NO	
времена, об/мин., не более	29000	
2. То же не более одного часа непрерывно	14 130	
более 10% наработки	31000	
3. Температура газов перед турбиной без ограза-	ี เกือา≀ส−	
чения по времени, ОС, не более	0000	
4. То же не более одного часа непреднаво в же	H 759	
Sones IO% napadorwa	0250 0250	
5, विकासम्ब अञ्चलस्य सब अधरणाव यत स्कार्याप्रकटन्त्र ,	1000	
alla (arc/om²), ne comes		ار معاصم (۱۳۵۱) (۱۳۵۱) (۱۳۵۱) (۱۳۵۱)
े, प्रकारमार स्टब्स् सक इस्त्रा के स्पूर्णकारणा क्रिक्त	coc 🐧	
. non nonshanshoù monshour maeur, mistero/off)	19/01/) 1888-430 (3/3/6)	
7. Januaparypa Macaa da exoga a sypérentipacent	(10000)	
ceped nyokow meserm, $^{0}$ U, se heree	. 50°	
3, Температура масла на входе в турсовомпрессор.	jeccoj.	
ири нопинальной мошноочи дизели, $^{ m O}{ m C}$	20-75	
9. Давление оклапцающей воды на вкоде в корпуса	эрпуса	٠
cyptomompectops, alla (arc/on2), se comes	Tee 294 (5)	

Разность температур охланцающей воды на выходе ос, не солее B Typookokipeccop, Масса турбокомпрессора, нг входе H.

75 ± 5

При эксплуатании дизеля с соблюдением требований настоящего руководства и руководства по эксплуатации дизеля 124н 18/20 указанные више параметри не достигают предельных значений

#### 2.3. Verpoferbo

Остов турбокомпрессора состоит из трех изготовлениих из влюоплава корпусов: корпуса компрессора І, выхлопного корпуса 6 и газоприемного корпуса 19. Корпуса между собой спентриро-Стыки корпусов - из паронита и I8 - из ассостального Продольный разрез турбокомпрессора изображен на рис. 2. вани посадочными бургами и соединени шпильками. уплотнени прокладками: 5 миниевого полотна,

турсокомпрессора в выхлопном корпусе имеется праник 20, а пля самгазовой полостя вихлопного корпуса - пробка 21. Газоприемний и вихлопной корпуса охлаживатся водой из сисвыхлопной осуществляется через перепускные игулка 16, уплотнентеми охлаждения дизеля. Переток води из газоприемного којшуса резиновими кольцами 17. Для слива воды из водиной рубашки ва конденсата дз


лопаткама из жаропрочной стали и приварано и валу. Вал изготовлен компрессора, имеющих общий вая 9. Колесо турбини отлито заодно о Ротор турбскомпрессора состоит из рабочих колео турбини и на конотрукционной стали.

HE SAM POTORE TOMBEO B OUTON HOMOREMEN, TEO BREED ME COXunial orcyforsyer, nearchy kokeec kemineacope mener durb yerenob-На вал ротора насажено колесо компрессора 33, отлигов яз амимитееого оплава. Крутлизй момент от мурбаны передзетом на полесо компрессора керез пллим, вметиреся на можна раненая балансаровии рогора.

-предвидения подрам полительной предвидения передвитива уп-MORTHAR, HESELATORESTANDS FISHWAN CASTORS BORFKS BS NONHIPSCOOPS в гавовую полость закнопного ноупува,

## Продольный разраз туроокомпрессора

### Глушатель пума не показан



LOL

Š

П?-польцо разиновов пурболошувсеера; 27-колошо уплотипаль-I- пориус компрессора; 2-кольно резиново; 3-вствака фасонныя; poropa; IO-repanta; II-uporэксионной; 7-корпус подпин. ЗЭ-колесо компрессора; 20-spanie; 21-mpodra; 12-eages; 12-koayk connozoro annapara; 14-connosof 39-417/49p; 30-4Tpoxxaqxa; 31-4xra; 34-mayoa; 33-xommo pasanomos; IS-BUTHER REPORTER! IS-upokranka; 19-20 puls resordaesuna; 37-4012; 6-gonance Best 9 to ormanica morphs 9 इस्मार्गात्रहः; CTAINEDE. 32-пайба компенсатися 28-47733; 22-26-догалы крекиевия 15-rounding applications; 36-пластина 39-xpunta; 40-60xr too unimum eor madyfysop; raitra MERCE; raina:

закаленную расочую поверхность (торец), через которую осевне усилия, На вал ротора со стороны турбины напрессована пята 28, имеющая действующие на ротор в направлении от турбини к компрессору, паредаются на упорный торец втулкя подпипнаков.

дает на подпилник осевие услугая в случае изменения их направления, Hera 31, симпая на валу ротора со сторони компрессора, перечто имвет место на некоторых режимах работы дизеля.

Межцу пятой и колесом компрессора имеется компенсационная шайба 32, толщна которой подогнана шли ровкой при сборка турбокомпрессора для обеспечения заданного зазора М.

Резиновое кольцо 33 предотвращает утечки масла по валу ротора из полости подлиников в компрессор.

Под гайцу 35, крепящую колзсо компрессора, подложена шайба 34, подбором или шлифовкой ве обеспечивается совмещение паза гайки замочной пластиной 36.

Ротор имеет две опоры в виде подпинников скольжения.

речних колебаний ротора. Втупка в зайпксирована в корпусе подпинна Подпиники выполнени в одной сроизовой втулке 8, установленной подпинники, масло оливается через штупер 29 обратно в масляную одотему дизели. Масляная пленка в зазоре выполняет роль демирера попе давлением поступает масло из масляной спстеми дизеля. Пройди через ков чекой 37. Втулка имеет возможность поворачиваться отпосительно оси, перемещаться в осевом направления и колебаться в радинания в стальном корпусе 7 с гарантированным зазором. В этот зазор под направлении в пределах посадочных вазорова

Масляная полость подпилников закрыта отвываныя крывати 10 я oranymena comana 40. Koemka 10 sammena or Hardeba ora mena expanom. 12, nou korophi nepenyokaenca ecanya, npohanammin becas мафирантное уплотиемие колеоа компрессора (рас.3),

ion dashiena komen a nopiyee comminicos ? (en. 945.2) - 11775.1 perconnected navor modes apparated in 10.


og modock omenner megages jaddingeden i dolde, kondin det Topocots to principle of the control of the sea of the seasons. THE TOPICS I DIVERSALE OUR WAY STREET, THE BOARD CALIFORNIA IN THE their appearance of a conformation and amounts.

Paronnems povopa convolar as examenses operation over 97, year gel fil the release of periods and the second of the secon Перепуск воздуха из лабиринтного уплотнения компрессора под экран уплотнения турбин

CHAMA,

1epe-

(e maa f



T max-

HEA.

lepa-

-cedur

da 34,

)TODB

Pac. 3

охвативающего венец и рабочие лопатки колеса турсины. Венец соплового аппарата отливается из жасоплового аппарата. Сопловой аппарат состоит из венца 14, несущеpooroand crana, nonyx asronoanserca as manoyrnepomerod crana. Горячие газы, отрасотавшие в пилиндрах дизеля, попадавт на лопатки колеса турбины, пройдя неподвижные направляющие направляющие лопатки и кожуха 13,

-enon

OHERIC &

HOH

70 01

1

**∵** 

-OZO Œ

TODES

10T

пенной

2 компенсирует зазоры межцу фасонной вставкой и дийцузором, в танже зор и медлу колером компрессора и фасонной вогавкой устанавляваетная часть компрессора), осразованы фасонной вставкой 3, лопатками (nporodi 4. Разиновое колъпо Как указивалось выве, Каналы, по которым протекает воздух через номпрессор колеса компрессора 38 и лопатками дифуузора зиполняет роль уплотиптельной прокладия. очет подгония толицыя шайбы

**бия кр**апиания курбокомпрессора и справо сирвач ват**али 22-26**.

## 2,4. Grongymeen a nparagnessoom

opsess a aparabaseoora (rada,2), seedream se one macanera yaбот по селапесскому обомунаваню, Правала повозования обенжаным Commenter o typicanompeccopana morramaena creamananament пистоументом и фринациамностими указани в раздама

Зокиз						
Наименование и назначение	Приспособление для замера осевого люўта ротора	Ключ для отвартывания гайка ротора	Инта для замера осевого люўта рогора	Doporon	Ceerauur nojisus kompercoğs	

#### 2.5. Монтаж


613 Надежная работа турбокомпрессора зависит от правильности монтажа на дизеле и на объекте.

чтоби турбокомпрессор не испытывал усилий со стороны турбопроволов онть обеспечена свобода тепловых расши Монтаж турбокомпрессора должен быть произведен таким образом, связивающих его с дизелем и другими агрегатами силовой установки. рений нагревающихся деталей. При этом обязательно должна

Перед монтажом турбокомпрессора:

- заглушки из входных и внходных отверстий для газов. цуха, воды и масла: **ynamre** 
  - проверьте плавность вращения ротора от руки через вихлопное **693 389 IZHE** ротор должен вращаться легко, верстие корпуса;
    - наружных поверхностей 0 CMasky удалате консерварующую

BOSEVXa. AM IN TABOB, отверствя и выходные Входяне показаны на



a - rasa, de gosayk, he sona, ne haozo

بر. بريد. د

тором дазеля следует использовать набор прокладок 23 - 25 (см.рис.2) ному коллектору зазор между кронштейном дизеля и прокладками не префолга 26, при затянутых гайках крепления турфокомпреосора к выхлоп-Для обеспечения центровки турбокомпрессора о вихлошны коллек-Прокладки необходимо подотнать по месту так, чтобы перед затяжой BHEEL O, I MM (HOOBEDATE HUROM).

Выходной патрубок корпуса компрессора должен соединяться о через доритовую муфту. воздушним коллектором(охладатылем)

Расотояние между тордами выходного патруска корпуса компрессора в возпушного коллектора (патрубка охлапителя) должно бить в пределях 10-20 мм, а несосоность отверстий - не более 2 мм.

допной трубопровод не должен передавать свой вес на турбокомпрессор ци соединения вихлопного корпуса турбокомпрессора с вихлопной трубой установки оледет использовать телескопическое соединение в поритовую муфту, обеспечивающе свободу тепловых расшарений. Вых-

Трубопровод отвода воды, связывающий турбокомпрессор с дизелем должен иметь компенсатор в виде дюритовой муфты.

Трубопровод, отволящий масло из полости пошшпников турбокомдостаточний внутренний диаметр и не иметь горизтальных участков и ects amets HOMESMOB, KOTODE MOTHE OF CHTPSTE DOME TRUDABLE TECKOTO прессора, полжен обеспечивать свободный слив масла, то

прожетье дизеля маслом перед его пуском обеспечивалась прохачка и Присоединение подводящей масляной системы турбокомпрессора प्राव्या प्राप्ता Tak, пазеля необходимо производить подпенення туроментрессора. к масияной системе

Биголдение требований настоящего подраздела является обязатель расота турсокомпрессора предприятием-изготовителем не гарантируется. ным условаем, без соблюдения которого иоправная

## 2.6. Маркировка и пломбирование

Турсокомпрессор снасжев бирменной тасичисй, которая содержий следующае

- тогарынй знак предпрактия-изготовина;
  - обозначение турсокомпрессора,
- . SSECTONOU HOMOD,
- rog sanyoka,
- Macoy)
- KINETMA IDZELKZ,

и не пре-M. pac.2] ко ллек-BEXTOI-SA MIKO A

VII DOO

SIL

мпрессор мецеки EXCIOUTION A HOHING I Bux-

рбокомачка и ZI OME TKOB M Bopa. ccoba INCLU :

обязател

-COKOM-

имий ещо:

Пломба ставится на гайках крепления газоприемного корпуса к выхлоп-Турбокомпрессор на предприятии-паготовителе пломбаруется. HOMY KODINGY.

софой прекращеторное пломбирование производится по усмотрению эксплуатирующей орзапись в формулире за попписью ответственного липа. Повосмотра № 2 при плановом ремонте дизели. О снятии пломон необходи-Снять пломоу разрешается только для проведения контрольного Сиятие пломон для других целей влечет за ние действия гарантий изготовителя, мо сделать ганизапии.

### 3. MECTEVKUM NO SKCHMATALIM

### 3.I. Общие указания

Работа турбоксмирессора и инзаля взаимосвязана, поэтому параметры газов и воздуха могут изменяться при неисправностях дизеля так жа, как и при неисправностях турбокомпрессора.

равномерность нагрузка по пиландрам. На параметры газов и воздуха влиятит: нарушение регулировки утла опережения подачи топлива или фаз газораспределения, немоправ-HOOTS TOUMBHOU SUNSPAYEN,

его регулировке и эксплуатации неисправная работа турбокомпрессо-При наличия неисправностей в дизеле и нарушения инотружний по ра предприятием-изготовителем не гарантируетоя.

прякендя от центробежных сил, кроме того, они попвергаются возцей-Во время работы дизеля ротор турбокомпрессора вращаетоя с больскоростью, поэтому его петалы испытивают високие наcrago sucokax remneparyp. пой утловой

отклонение центра тякести ротора от оси вращения не более 0,002 мм подвергнут точной динамической балансировке, которая обеспечивает совместно с колесом компрессора при изготовления Вал ротора

Вместе с тем лопатки турбини, лопатки колеса компрессора, гребешки лабиринтных уплотнений имеют тонкие промки и легию могут бить повреждены при небрежном обращения.

Следувт помнить об этом и обращаться с ротором баренно!

### 3,2. Mapu desonachocru

прузнатащи и оболучителя плаети о надпуном и не прошедших инотрук-Нользя попускать к оболуживанию изээля с пурфокомпрессором лип, не опаниях техминимум по экоизучивших настоливе путовоиство, rana no rexense deponsament.

g UIN OFBEDORREM ROUNDSOCODS, TO SORE CES SAUMTHOU CENTA, CES INJUNT Henris a securivativo sers office soldine coop o Hes aunichithm boschbanmer, nonas a komnpeccop, apasere a paspymenta koneca mompeccopa редж ирдия вып без пругост экодного устройства, Посторонний пред-XIIX IDYPOPO STOIMORO VOTTORETS, EDELPTO OTDARASTOR KA SKODOBBS B MONITOBOCOD quous ofences. Ups, cospansantal approximpeccopos des nagunness m poropa. Meens tere, teren seaging memer brangwis олуживающего персонала.

допускаетоя устранить калкие негоправности на расстающем тур Handickey, gorderstra nesm cycem nogrammy dogrob, raфоконшрессоре,

OH N H Tr

ង

Необходимо перподически славать из вихлопного корпуса скопившийзагорания в вихлопной системе топливный конденсат во избежание 8

B Katectbe Matroff nporterm. требования безопасной работы при подъеме и перемещении грузов. При пользовании стальным тросом рекомендуется HOJE 30 BATE только исправными тросами соответствующей грузоподъемности. При Гроо должен охвативать турбокомпрессор, как показано на рис.5 и демонтаже турбокомпрессора необходимо надеть на него отрезии резинового шланга этом полжны соблюдаться все При монтаже

K


36.JE

apa-

HIDOM,

M IIO

npan-



002 MR

96

**Reast** 

H

оздер-

SOJE-

H8-

затикая оболочка таметром. 4,0-4 TOOG

HALL.

STDJK-

9K0-

CAUTUR-

300 pa

ŭ

7өд-

510.5

со блодении мер безопасв правилак по технике базодаености и производстван-TREINIGIONI MUSCONI S SENSON ремонга, очасина, сборка и тотановка пурскомваполиять реполониятия по T. fielesmi Tranhowed важиже севопасности по профессия. окитохора песоходимо Пра разборка, ROMOMENTED nod canaragua non SOCIETY.

Ę

Z

18-

ģ

H 90

### 3.3. Подготовка и работе

дизеля после длительной остановки, ремонта али замени турбокомпреса также перед пуском Перед первим пуском нового дазеля,

- BHEMBTEATHO OSHAKOMETECE C HACTORIUM DYKOBORCTBON DO SKCILAJATAции: разберитесь в устройстве турбокомпрессоры.
- прессору, проверьте, нет ла подтекания воды и масла через отник. проверьте герметичность полсоединения воех систем и турбоком-При необходимости подтяните крепления соединений.
  - смазки дизеля в течение одной-двух минут. В конпе прокачки рессоедините сливной маслопровод и убедитесь, что масло проходит прокачайте подпипники турбокомпрессоров маслом через онстему через подшипника и стекает непрерывной струей.
- и свободу вращения ротора путем запуока димедлении врапрния по остановки, в услованх, когда присоединени возможность путем прослушавания турбокомпрессоров убедиться в TORK OTP и плавном зеля с последующей остановкой его через 2-3 манути. отсутствия задврания ротора за неподвижние детали все трубопроводы и затянуты все крепления. JO L'KO OTE проверьте

Виполнения специальных операпий по расконсервации внутренних турбокомпрессора перед пуском его в эксплуатацию не

### 3.4. Эксплуятация

Во время работы дизеля турбокомпрессор автоматически выходит соответотвующий заданному режиму цизели. HE DOWNAM,

При экоплуатации необходимо:

- периодически наблюдать за плотностью соединений всех трубопроводов и устранять обнаруженные пропуски масла, воды, газов и BOBIUXA!
  - систематическа очищать воздушний фильтр (если он имеется);
- турбини в соответствии о рекомендованными настоящим руководстчасти компрессора и проязводить осмотры и промивки проточной оболуживания; SOM ODOKAMA TEXHAMBOROTO
  - запися з формуляре туробкомпрессора согласно дисиплися там указаниям. атыповенно производи

# 3,5. Проверка технического состояния

Гехпическоз состояние туроокомпрессора подлежит проверке: пра вокрытив упаковки

- перви первим пуском

-beding

ara

) TABLE

Ť

осмотров в ходе эксплуатапии. Периодичность см.подраздел 4.1. контрольных осмотров во время контрольных

зеля или турбокомпрессора (например, нарушение работн системы омаз-Внеплановие проверки технического состояния турбокомпрессоров произволятоя при наличии признаков нарушения нормальной рассти дика дизеля, непрекращающийся помпаж в т.п.).

Перечень основних проверок технического соотояния приведен radz.3

Габлица

требования Технические и что проверяется Когда

Іри вокритив упаковка:

080 118

b

- ROMINGRIROCTS HOOTSBIE

- зактытий и пломом предприятияzarorobarezs; H8JELTER
  - отсутствие внешних повреждений турбокомпрессора,
    - 2. Перед первым пуском дизеля:

28 EE 65

Þ

- правильность монтажа турбокомпрессора на дазеле:

XHHHO

TDO

- герметичность подсоединения всех систем к турбокомпрессору, отсутствие подтекания воды и масла через стыки;
  - прохождение масла через подпиники;

XO MIT

- леткость и свобода вращения ротора.
   Во время контрольных осмотров:
  - состояние основних деталей;

Q D

- зазоры в полшиниках и уплотнениях.

Kommerthoots a cootserotsum o wopwintpom typdokompeccopa, npowee om.nompaamen 2.6.

См.подразделн 2.5. д 3.3. CM. nompasmen 4.3. m radn.5.

уотранатия No to the ux 75 REMOUNDAMENDAME Xapakte ofise ó

Наименование лелоправности, внешнее проявление и дополнательны признами

TOH

ğ

14 ---

Вероятная причти

метод уогранения

8

Кейормированы мопаткл коле са компрессоуз по случайным причлеам, что привело к лскажению характеристики компрессора.

Заменить ротор

пра снажения нагрузка ROTOPHS DPSKPSHSDTOK DE 38 JE.

на всасивании компресфильтра или загромож Чрезмерное разрежение сора воледотвие загрязнения воздушного дения всасивающего

EME BAL ద

ğ

병 甚

갻

Ē TH

呂

ម្ព 30

101

фильтр, освободить Очистить воздушний

вовонвающий тракт.

фав газораспределения Снижение расхода возволедотвие нарушения вля по другам прачаnyxa через дазель

регулировать фази гаorsercream o nucroym тояния дазеля, в оцучве необходимости отзораспределения в социей по эксплуатапии нои техническом соо Убедиться в исправпизели.

зазоры находится в до ки вала не пиерт меой бронзи, продолжать э компрессор без замен трие кромки, проверич и состояние поверхно (см.таблицу 2), а ше ных натиров или налей Незначительные засои зазоры в подпиниках ни на лопатках зачисплуатировать турботей шеек вала. Если CTHTE, ORDITHE 00пустимых пределах деталей.

лансировки ротора, р тор заменить. Пря об тиров и налета броня При обнаружении на щах на нарушение ба на шейках, указнвай

чах лопаток турбини 2. Повреживние расоcopa, uro bleuer 38 пли колеоа компреособой нарушение балансировки ротора.

дениях приводит к неmmeer, momer dure odвнешних проявлений из наружено при контроль значительных поврежном осмотре В 2, при При незначительной степени поврежиений псправности и 3.

o research, b romaded-O BOSZUYXOM TROPпостороння чаотап (отложившийоя в коко, частипа шлака Попадание в турбину от сварного шва и другие случайные выхлопном тракте TACTEMN). COD

rpakra. HAM. H

HE AT5 KT.

1.000 [] OF BI NE B CIG-В М.: (CTDJE-Dapзабои--MA 476-

Tamer

**УОВВРИТ** HERESK 80-

E B K 9 DXXQ 0 田の田

[ax

8 II 6 12

Иe Hamen T MOOF 90dr. 52.15

заметя

pa, po CEN HAбро най 18 6a-MESON.

To POT

Заклинивание рото-Проявляется резвижние детали воледствие увеличения заза неподзадерав подпилныках. нам падением мощноспостороннего щума в Аварийний дзнос Проявляется в виде ги дизеля, димным снажения мощности гурбокомпрессоре, пытиого выхлопа. по ппапников, ние ротора BEXTOROM. водов 8

Грубое нарушение баповрежиеня лопаток турбиня дансировки ротора and Roundecoope. CMB3KE полипников. вследствие Нарушение

To 338

porop, Bryz-MW9 a Tar 38-10H значительными оледами менить; детали с некаоаныя ротора замеodasaremeno. Разобрать турбокомφ ище повреждения, другае детала, наружении износя папнаков втулку ку подшипников, npaccop, ERTS He Mehath

To are

# 4. MHCTEVICIME NO TEXHMURCKOMY OBCJIVILIDAHMO

# 4.1. Вищи и периоличность технического обслуживания

коменцуемая пераодичность осмотров № І: первый - через месяц пооле турбокомпрессора о дизеля. При непрерывной эксплуатации дизеля ре-- контрольный осмотр ! І проводится сез разборка и демонтажа Предусматриваются, два вида планових контрольных осмотров: начала эксплуатации, последующие - раз в три посмыя

компрессора от загрязнения, оценка состолния изнашивающихся детале - контрольный осмотр № 2 проводится с полной разборкой турбокомпрессора одновременно с разборкой длзеля, при плановом ремонте пизеля. Главная цель осмотра - очистка проточной части турбини и а также выявление повреждений.

При большой загрязненности окружающего воздуха (в случае отсуж ствия на установке воздухоочистителя или воздушного фильтра) разре шаетоя производить промывку проточной части компрессора через 250 600 часов работы дазеля (см. пункт 4.3.5.).

При контрольных осмотрах необходимо через турсокомпрессор: от попадания грязи в подпинники, в канали и трубопровод для подвода

должен пройти техническую дефектовку, при которой в случае обнару жения износа должны быть заменены изнашивающиеся детали уплогнения рогора и втулка подпипников, а также случайно повреждениме детали, нуждается. После отработки назначенного ресурса турбокомпресоор Тур сокомпрессор в течение назначенного ресурса в ремонте не

Посла этого турбокомпрессор вновь может бить использован для работи на дизеле в течение срока, равного назначенному ресурсу.

# 4.2. Подготовка к проведению технического обслуживания

соконвалаўликрованим расочим, прошедшим необходимый курс осучения Техняческое оболуживание турсокомпрессора следует поручать ва ідт проведения технического обслуживания пурбокомпрессора до nomesyfae enemasment anerpyment a nparagnessoom (em. rada.2), темпромента стандартный инструмент:

namoni nasques: 8110; I2xI3; I4xI7; I7xI9; 22:24; 27:20;

co, alxeoj - knog topuozuй 19;

- отвертка с толирной лезвия 2 ми;
- набор цупов;
- стрелочный индикатор часового типа;
- плоскогубци.
- стол ила верстак, имеющае покрытие, продохраниющее деталя от поврежлений. Соблюдайте чистоту, не применните чрезмерних уси-Для разборки и сборки турбокомпрессора приготовьте рабочее ляй или ударов. Meoro

# 4.3. Порядок технического обслуживания

- 4.3:I. KOHTDOMEHER OCHOTO M I:
- отверните гайки крепления входного устройства и стсоединита его от турбокомпрессора;
- 6/ осмотрите входные кромки колеса компрессора, проверьте поправность замочной пластини гайки ротора;

orcyr)

33 250

детале

( noome

ed an

TAKE

Ņ

-opda

MOHTE

HN R

- руки. При этом, проворачивая ротор, отклоните его в рамальном напроверьте отсутствие заедания ротора при вращения его отправлении до отказа;
  - r/ замерьте осевой люўт ротора, для чего:

) X ( OT

твода

- укрепите на одну из шпилек фланца корпуса компрессора прикомплекта инструспособление для замера осевого люўта (из мента и принадлежностей) (рис.6);
  - в приспособления закрепите индикатор;
- вверните в гайку ротора чигу (вз комплекта наструмента принадлежностей);

TH9HE

обнару

SOOD

петали

A LUK

- спвиньте ротор от себя до упора, установите компу жидикатьра к диску тяги до касанкя, заметьте помазание стрелия ин-(yoranobare se sa nyms);
- Cumersie nordearue croex-Passuna nossesant caranteer of eggs per series aváta pogopa a torograf parass одвиньте ротор на себя до отпава, THAT SAMETUR A CACK, 31 CITATIO COBBOTO THE THEMSANDOR, シジュ
- A THE MET A SECTION OF THE SECTION O ANTERNAMENTAL AND ANTERNAMENTAL ANTARES ANTERNAMENTAL ANTERNAMENTARIA ANTERNAMENTAL ANTERNAMENTAL ANTERNAMENTA ANTERNAMENTA ANTE % RANDALE N STORY 68 08

2/ Jun ofogrooms fatomogramon mag pro medicin

20

23 11

b:

ी एव मार्

Da EC-

2)

6

south, a latted a meastererise hypdonomicatory a trunment a halfyson CARTERIOR OFFICE SAM WOLLDEROUGHERS ж/ проверьте и при необходимости подтяните крепление туроскомпрессора к кронитейну дизеля;

виполненных работах и измерениях произведите запись 9/0


в формуляре турсокомпрессора.

При отсутствии индикатора замер осевого добта ротора проязводится щупом следующим образом (см.рис.7):

- закрепите штифт (из комплекта инструмента и принадлежнос
- в приспособлении для замера осевого люйта вместо индикатора T82)
  - от себя до упора и замерьте щупом зазор спвиньте ротор
- одвинъте ротор на себя до упора и вторично замеръте шупом MexILY KOHILOM BIRDITA B MUCKOM TAIM;

толимне щупов равна величине осевого люфта ротора Разница в 3830D.

Замер осевого люўта ротора индикатором



**екнепрососта**й O) 7800B010 Ç, 4.3.2. Контрольный осмотр № 2:

туроокомпрессор с шзеля, иля чего предварительно:

турбокомпрессора трубопроводы воды и масла; отсоедините от

труби и воздушнознхлопно ф отсовдините турбокомпрессор от ro konnekropa (oxnamrena); отверните флин крепления турбокомпрессора к кронштейну зеля;

тросом в слегка натяните троо: захватите турбоюмпрессор

турбокомпрессоря к вихлопному крепления отверните гайки коллектору:

MOL

**50**00


0.00

000

чтобы втулки подвода воды и турбокомосевом направлении от выхлопного прессору вышли из газоприемного корпуса пли выхлопного -турбокомпрессор отведите в коллектора настолько, лектора дизэля;

установате турбокомпрессор на место его разборки;

Замер осевого люўта ротора щупси



Charles occurred; 43

6(

- pasdepare rypdokomnpeccopa (cm.nyhkr 4.3.3.);
- очистите проточные части турбины и компрессора, входное ус тройство, и также уплотнения от загрязнений и нагара. Промойте дета дэээльным топливом и просущите сматым воздухом или чистой ветошью; произведите проверку технического состояния узлов и детале согласно табл.4; H
- о виполненных работах, замене цеталей и результат ах измере най произведите запись в формуляре турбокомпрессора.
  - 4.3.3. Последовательность разборки:
- в/ снимите пломбу;
- отооедините и снимите входное устройство (глушитель шума, samming cerky and ap.); ठे
  - в/ отсоединате в снямате газоприемный корпус I9 (см. рас.2); отсоединате и снимите корпус компрессора Г:
- д/ ототните замочную плаотину 36 из паза гайки ротора; при этом по концу ротора ударов не наносить; 7
- отверните такку 35 спепиальным торновым ключом в воротком (яз комплекта спепавльного инструмента и принадлежностей), придер кавая ротор форцовым или плоским ключом за лыски на торце колеса турбини (рис. 8), ударов по гайке при этом не наносить;
- таком (из комплекта спепиального инструмента и принадлежностви), предварительно подогрев колесо до температуры IOO-I5O°C (элс. 3); к/ снимите колесо компрессора с вала ротора, пользуясь съем-
- де данного турбокомпрессора с данным ротором и замене в этом комснимите с вала ротора резиновое кольцо 33 (см.рлс./) и подогнана при пайба спеппально домпенсапионную пайбу 32. Эта тимецоп ен етиеци
- снимите диффузор 4 с дабирантом. Разъединять эти две дета M MS CLOUDET;

a CHILL'S

ಾಂ ಪ್ರಂತಕ್ಕಾರತ್ಯಾಗಿಕಾರುವಾಡ ಪ್ರಂತಕ್ಕಾಡ

Tercharackaa ryadonamin

Tionora sarama mus napemyoka Sar congre na ladapamanoro ynnomestat sa congrecce nou espan ynnomestas Lips grydanu (cw.pac.3).

Проверить зазувльно.
2. Полости водиной рубящим гвасправиного 19 (см. рис.2) и вихлопдого 6 корпусов. Проверить визу-

Sarponomismas catana consecutiva saun, apasa sa porporascana.

Ton asochesmancona sausa o mesta a upopura esarum sesuriosa.

Отполения закипи на отвеках воденой рубашки не допускаются.

ально, вскрив лючки на входе ваходе води.

te mere

тое ус

детале

TOMED

3. Отсутствие повреждений лопаток колеса турбини и колеса компрессора. Проверить визуально каждур лопатку.

мамере

4. Зазоры между торпами канавок и уплотнительными прукиними кольпами 27. Проверить о помощью щупа, а также визуально убедить—ок в отсутствии следов интенсив—ного износа.

my Ma.

0.2);

5. Состояние поверхности шеех вала ротора 9. Проверить визу-ально.

ротком придер

при

oneca

5. Состояние рабочих поверхностей подпинников. Проверить визувльно втулку 3.

e dera

ac. 9)

55

crem-

0000

Ŋ,

M KON

7. Coordangs monaron conmosoro canga I4. Eposethers mayantes cangra monarmy.

9. Colonarae koaywa colonoloso amiapara 13. Mosepara basyana-

が特別の組合

ENDECK!

O THOUSAND


**東ax 30** 

Drog.

При обнаружении накили удалить эе с помощью слабого раствора соляной кислоты с последующей промывкой водой. При обнаружении повреждений действовать согласно указания подраздела 3.6. Зазоры должны нахолиться в пределах, указанных в таблаце 5. В случае увеличения зазоров и обнару-жения следов интенсивного износа заменить изношенные детали.

гли, вэвешенних в смазочном масиз. -sopo Kennert/Con do mestroles the Допускаются отдельные мелкие расso element of the high of the orthogen of the orthogen Эпитоке теформации попаток не по-Gozacen, Norma sacham Journa матовие поверхности. Допускаются Местние натири или налет бронзи ки от частии, взвещении в смаотдельные мелипе раски, от час-Acogmostam da Aodeanak edukoeden Пейки вала ротора должни иметь Подпипника должна иметь ровные ರ್ಷವಾಧಿಕೇತ ಗಳದಾಗಿದ್ದರೆ ಅನಂ ನಾಗಿರೆಯವಾಗಿ их обнаружении действовать по pobety matory nobed mote. на пейках не допускаются, указандям подраздела 3.6. зочном масле. CHARLES,

Course so Apaysta and the



Pro. 8.

16

л/отверните стяжные солти 40. снимите крышки 10 и 39: м/ отсоедините и снимите экран IZ: н/ отверните солти и винъте чеку 37: K/ NABJISKUTS BAJ DOTODA B OTODOHY TYDÓMHS:

Same Tare в наких канавках, какие кольца стояли дляттого, чтобы при сборже онимите с пят 28 и 31 уплотнительные кольца 27. уотановить их на место, не перепутав. виньте втулку подшиника 9; 0

Корпус подпинника 7 из выхлонного корпуса на внишнать!

Это делается только при ремонте, в случае осо бой необходимсос 4,3,4. Указания по сооркэ:

nyons roland cooper a monarms, ofpanson noom propare noon

yaadobem;

6/ промойте детали перад эборной плотим давысяны топлився.

approximate oranima roshywan;

B/ npm yoranomes ynnownarenesses soled 27 (en.gae,2) samm m увоположите дламетрально протпвоположно. Сматьтв кольна консистей TON CMESKOM:

обеспечить совпадение отверстий для перепуска воздуха (см.рио.3); деть на пяту 28 (с уплотипельным зольпами) крыму 10 с экраном qem szeoru zaz boroga a communer, reotxomako zaввернуть вороток (рис.10) в одно из резьбовни отверстви крышки r/ nperme.


д/ колеоо компрессора надврайте на вал после предварительноremeparyps 100°C. го подотрева в капящей водо от

отанить только в определенном по Помните, что колесо можно IOXOIINI

и законтрить новую замочную пластидетали: крепежине забудьте законтрить sadymere yoranomure B 留

резиновые уплотнения, потерявшие упругость замените (cm. pac.

Применение оъемника для онятия колеса ксмпрессора



014

30.9

не промежен проточной части исмирестовно अवाध्याच्याच्य (ruguzzens ugas, устройство еондохе Trasama 八月 4,3,5,

orceanneare or ancronhore wepnyce a cammare a crysdemonment-က် CO BOTRANS (cM. pac.2) copa kopnyo kommpeccopa I

промойте длявльным топливом колесо компрессора не снамая ях о турбокомпрессора; 30D 4,

0.3);

90.0


SCHOOLE SCHOOL STATE OF SHOM 12

установите корпус компрессора со вставкой на турбокомп-उक्षमसाम । । । peccop

пуйте сматым воздухом; защитную сетку промойте дизвльным топлиочистите входное устройство от отможений (поверхностя глупителя шума, покритне войлоком, очистите жесткой цеткой, BOM);

превышающем указанний выше, произволить не разрешается При промывке компрессора разборку турбокомпрессора, е/ установите входное устройство.

Установка вала ротора и уплотнения со стороны турбяны



Назначение и порядок использования комплектов запасных частей:

8

тех случаях, если при этих осмотрах будут выявлени поврежде-ния деталей, требующих их замени, а также в случаях, если депым турсокомпрессором, предназначается для замени деталей во тали булут случайно повреждени при разборке или сборке. Оди-- одиночний комплект запасних частей, поставляемый с кажночный комплект должен храниться вместе с эксплуатационные проверок технического состояния турбокомпрессоров, только время проведения технических осмотров № 2 или внепланових туросомпрессором:

HHH(

комплект должен храниться на базе централизованного ремонта эксплуатании группи туроокомпрессоров в нервод от окончания срока гарантии до вирафотки назначенного ресурса. Групповой - групповой комплект запасных частей, поставляемый для группы турбокомпрессоров, предназначается для обеспечения rypdommineccopon.

лях достигнут предельных значений (см. табл.5) из-за износов по их фактическому состоянии, когда зазоры в узлах и дета-Замену изнашивающихся деталей рекоменцуется производить али повреждений.

# 4.4. Консервация и хранение туроокомпрессора.

Консервацию и хранение турбокомпрессора производить соглас петалей и сборочных единяц приложения 3 (часть третья), пря инструкции по хранению и заплте от атмосферной коррозии этом внутренною и наружную консерванию турбокомпрессора водить аналогично п.7.1.2 (часть седьмая) консервации scourpeccopa TR2-23.

### 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

### 5.1.0сножные зазоры

ствительные значения зазоров, полученные при оборке турбоколпрес-Величини основних зазоров и их предельние значения, при достижении которых детали подлежат замене, приведены в табл.5. Дей-Табина 5 соря на предприятии-изготовителе, указани в формуляре.

		Условное	Значение	h#4
	Камменование зазора	обозначе- ние на рио. I	по чертежу	предель- ное
• H	Завор осевой между павом		0,050,0	11,0
	втулка подшилника и чекой	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	を達する。 のでは、 がは、 がは、 がはずりまする。	
8	Зазор осевой межцу втулкой	ĽĄ.	0,25-0,35	0,5
	подпиника в пятой			
က	Осевой лифт ротора сумарний	A+B	0,30-0,43	0,61
-7	Зазор дааметральный менцу	Ħ	0,070-0,IIB	0,2
	втулкой полиминка и валом			
ເດ	Зазор радавлений между ко-	æ	0,60-0,67	1
	лесом компрессора и встав-			
	кой (на вкоде в койесо)			
Ó	Зазор рациальный межну ло-	딕	0,50-0,55	•
	патками колеса турбины и			
	кожужом соплового аппарата			
	Зазор межцу торпама канавок	対	0,12-0,20	0,25
	и уплотнительными пружины-			
	ам кольпами 27			
CÚ.	6. B	ferg pur	2,0-0,0	ħ
	жомпрессора и вогавкой (при		•	
	porope, chanagron a gropoay			

## 6,2, Jeasann do samena paracol

soraum do gropa),

доталей немелетельна, так как приводит к нарушению установившео самене депалей следует прантывить, руководочнувов дтаванияли подраздела 3.6, и таблици 4, Пеобоснованная замена гося взаимодействия праработавшихся поверхностей. Penagare

А+Б и зазор М между ковтулки подшипников 8 обязательно провеm radm.5). 3 (cm.pac.2 с новыми деталями осевой люйт ротора лесом компрессора 38 и фасонной вставкой При замене ротора пли

замеров осевого люўта ротора изложена в подразделе и пзображена на рис. 6 и 7.

H HOC-

закрепить на торпах трех лопаток колеса компрессора, три свинповые пластинки шириной 2,5-3,0 мм, толщиной не менее I,5 генцаркулем наименьшую толщину свинцовых пластинок Х. Для опреде Зазор М определяется путем получения оттиска на пластинках из 38 TAHYTS PARKE пругого пластичного материала. Для получения оттиска крепления, после чего снять корпус компрессора и измерить штанрасположив их на дламетре I70 мм примерно через I20°, поставить ления значения зазора М необходимо от толщини оттиска на место корпус компрессора о фасонной вставкой и значение осевого люўга ротора А+Б. им необходимо

$$M - X - (A + B)$$

указаных в таблине 5, его необходимо отрегулировать полгонкой В тех случаях, когда значение зазора М веходит из пределов, толщин компенсационной шайбы 32, при этом непараллельность цев шайби не должна бить более 0,015 мм.

в расточку сопрягаемых деталей уплотнений 10 али 39. Зазор в стищаться в канавках, а зазоры по щупу менцу горцани канав**ск и коль** замка должен бить 0,3-0,5 мм. Колъца должн свободно переме-При замене колец уплотнительных 27 предварительно убицилерь в наличии зазора в стыке замка нового кольца при закладывании цами должны соответствовать значениям, указанным в табл.5.

#### Ħ E E HB ይ

띩 Z ъ

#### TYPEOKOMIPECCOP IRP-23

### Руководство по ремонту

#### I. BBEJIEHNE

дения кашы.

1,2), который может производы организациях.

1ах, а также в эксплуатирующих организациях.

Ремонт должен производиться лицами, ознакомившимися с настоя.

Ремонт должен производиться лицами, перечисленными в нем. I.I. Настоящее руководство предусматривает порядок расот лля (рис. І,2), который может производиться на специальных ремонтных проведения капитального ремонта турбокомпрессоров типа ТКР-23 заводах, а также в

щим руководством в документами, перечисленными в нем.

1.2. На капитальный ремонт направыяются турбокомпрессоры, работавшие ресурс, или после аварийного выхода из строя. Ресурсы турбокомпрессора приведены в габлице І.

Таблица І

	Величина	ина
Наименование	выпуск до 1982г.	BEINCK 0
Назначенный ресурс турбокомпрессора до первой переборки, ч	4500	0009
Средний ресурс турбокомпрессора (до смены ротора при работе на дизеле), ч	12000	17000
Срадний ресурс подплиников скольжения, ч	8000	10000

Для турбокомпрессоров, устанавливаемых на дизель-генератори систем электропитания, ресурс турбокомпрессора до смены poropa:

						The second secon		
5	дзээлэй	для длаелей мошностью до бсо и.с., ч	E C E	000	я, С, ,	ts*		
FILE	дазедей	Ana massner mounconten no ICCO M.c., T	ဋ	1000	M.C.	יכ! יכ!	8000	0000

es gerhoors horys days /hymhous, Vrabessus sonesalas o ega-OBARN O HOOFOARHON TROOFOR HO CORRESPONDED BRIEN 47200dobamanqe k ero kaqendoons liparcasamoons. Typconomipaccop TV-IC8-388-80. 3 TJ 83 \*COTOOCHUMCS DE FORTA ROLDER

- техническое описание в паспорт, в котором должны быть отмечены; должен иметь дизеля, на котором работал турбокомпрессор, причина отправки HOMBD тип и І.3. Турбокомпрессор, поступивший в ремонт, наработка в часах до момента отправки в ремонт, DeMORT.
- ки и удаления загрязнений, закоксованности и сжатый воздух для I.4. Для ремонта необходим специально оборудованний учасванны для промывток, имеющий стеллажи для разборки и сборки, очистки деталей перед сборкой.
  - 1.5. При проведении ремонти необходимо соблюдать указания по мерам безопасности предприятия, производящего ремонт.

HACTOR.

HTHICK

SOT JUN

₽ R Ä

Hdc,

изменения, направленные на повышение надежности и долговечности. І.6. С 1982 года в конструкцию турбокомпрессора внесены

вани по параметрам, габаритно- присоединительным размерам и неко-Усовершенствованные турбокомпрессоры (см.рис.2) унифицироторым основным узлам. Конструктивные отличия турбокомпрессоров выпуска с 1982г., их дефектация и ремонт деталей приведени в соответствующих разделах настоящего руководства.

BH9сени незначительние изменения, не отраженные в данном руководстс постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей надежность, долговечность и улучшающей услов конструкцию турбокомпрессора могут быть В связи вия эксплуатации, I.7.

O

CK

Z І.8. Замена в результате дефектации тех или иных деталей узлов турбокомпрессора не гребует подбора или подгонки взаимозаменяемы.

Jaro-

9

2

-804

## 2. KOHCTPYKIMH TYPBOKOMIPECCOPA

Ę

- самостоятельный агрегат, состоящий из одноступенчатого центробежного компрессора с безлопаточным диффузором, приводимого во 2.1. Typdokommpeccop TKP-23 (pmc.1,2) представляет собой вращение одноступенчатой радиально-осевой газовой турбиной. работающей от выхлопных газов дизеля.
  - 2.2. Основными узлами турбокомпрессора являются: корпус подшинников (рис. 3,4), ротор (рис. 5), корпус турбин (рис. 6), корпус компрессора (рис. ?), подшапника и уплотнения.

BOI

ALI

B

HOF

嵒

запрессована стальная втулка 3, являющаяся неподвижным элементом вого сплава АЛ-9, является остовом, на котором смонтировани все детали и узлы туроокомпрессора. В центральное отверстие корпуса 2.3. Корпус подшилников 4 (см. рис. 3). отлатый из влиминиеподпинников сколъжения.

 $\mathbb{R}^{2}$ 

멅

ется воцяная камера "А", в которой пиркулирует вода, подводи-Со стороны турбины корпус находитоя в контакте с горячими газами. Для охлаждения масла и турбинной стенки в корпусе имемая из системи охлажцения пизеля.

Со стороны турбины и компрессора в специальные расточки корпуса запрессованы крышки уплотнений 2.

Нижняя часть корпуса заканчивается опорой крепления турбокомпрессора к дизелю,

В нижней части корпуса со сторони пурбини расположен фланец с отверстием иля слиза масла. К фланцу четырьмя шильками крепитея прубопрогод слага масла,

Ō

Σ

Подвод масла остмествляется чэрез штудер І, расположенний в верхней части корпуса поцшипников,

sogu, Orsog sogu - B sepaded macra gopnyea sepes creimersion rangofor, Ant yoranossa amoporo upanychorpoto gea delata, barges so morogaz lonombajoros a abescinocta Слева и справа в чинтей насти корпуса нахолдися фланцы or commission ersears forms formed and each reparation SANGEDBOYCE SAN JENOTA nograma oxuanganeg

2,4, Carara no quantinos segrera o 1982; (saugno,4) maser CHIEFERT O CHARTON CONTO eries/hier-

инаяся подпишнитом свользения, бирим знеез возможносив свободно проворачиваться (от отмя), Угол эращения осевоя перемещение pom (cangestate) yokambasaa doosabaan darambada ayama 5, этулка огранитены алаякой 2;

- 2) крышка уплотнения компрессора I съемная; Крепится она винтаи уплотняется прокладкой 4.
  - состоит из соединенных одним валом котурбини 6, компрессора 3 и делалей уплотнения 4 и 5. 2.5. Porop (cm.puc.5)

OH 0:

₩ 3).

ETDO-

×do¤

вого пользования. Колесо компрессора отлиго из алиминиевого сплава На шлицевом конце вала установлено колесо компрессора 3, зафиксиро нено с валом методом сварки трением. Вал изготовлен из стали 40ХС. ванное гайкой І. Гайка стопорится специальной шайбой 2, многоразо-Колесо турбины 6 отлиго из жаропрочной стали ЭИ-572,

Вкутри корпуса расположен сопловой венец 2, изготовленный из стали 2.6. Корпус турбины 4 (см. рис. 6), отлитый из чутуна марки жЧХ-0,8, обеспечивает подвод выхлопных газов к колесу пурбини.

> )рпуса эментом

IN BCB

THEMP

**30**瓜阳一

四日

MM9-

-opda:

due-

Газы, проходя сопловой венец приобретают высокую скорость и нужное направление, поступая на лопатки рабочего колеса.

(рис. І. 2). С противоположной стороны шпильками 3 (рис. 6) крепит-Корнус турбины крепится к корнусу подшинников шпильками І. Разъем между корпусами уплотняется асбостальной прокладкой 18 ся фланец выхлопного грубопровода газов.

мя шпильками І.я гайками 4 с шайбами 2 и 3. Межцу вставкой и корпусом устанавливается зазор в проточной части компрессора (между вставкой сплава АЛ-9, имеет два патрубка, соединяемых с впускными коллектокомпрессора установлена регулировочная шайба 10, подбором которой С внутренней стороны с каналом сопрягается прообразуют безлопаточный дифіўузор. Вставка крепится к корпусу тре-2.7. Kopmyc kommpeccopa 6 (pac.7), ormnyk na amomanneboro рами дизеля. Между патрубками расположен канал для входа воздуўилированная вставка 8. Вставка со стенкой корпуса подшипников и попатками колеса компрессора), xa B KOMITPOCCOD.

7,3,II. При этом резвем торыусов уплотижется кольцем резиновым 20 я корпусу подшиников шпильками rownred stoopedneor Copiny c (Sio, [,2).

onyca

10.12

-J.O.

3HHELL

serves IS (pao.I), amonмания отвываей втупка 10 (экс.Т), явисокайся кеп<mark>одвижным</mark> 2,8. Подпинати смотоментя состоят на запрессованной в плания роль подвалиям оподно-упорям элементов, Плавающе уоганавляваются с верантированении заворами (ом. габи. 7) THE THE THE PROPERTY OF THE STATES OF THE ST

Отальная втульа дэготослена че отели 45%, плавающе втулки из бронвы СФІС-І (допускаеман замена - бронза ОС-10-10).

1 3230~ : 3024 )いめの耳样**の** 

Teer

упорных поверхностей подшипника внутри втулки выполнены попереч-2.9. В турбокомпрессорах выпуска с 1982 года применен подскольжения типа "качающаяся втулка". Выполнен он в виде От проворачивания и осевого смещения втулка крепится в корпусе ние отверстия и продольные канавки, выходящие на торец втулки, фронзовой втулки 16 (см. рис. 2). Для смазки опорных подпиников планкой 2 (см. рис. 4).

CHS

IQ IQ F F

5

칦공

Втулка устанавливается в корпусе подшипников с гарантированны зазор также и межцу втулкой (от руки) проворачиваться. В таблице ? указан суммарный осевой я планкой 2, благодаря чему втулка имеет возможность свободно зазорами (см. табл. ?). Гарантирован люфт рогора.

2.10. Газо-масляне уплотнения контактного гипа.

упорного кольца 8, в канавках которого размещены два уплотнительних кольца 9; выполненных из маслотного чугуна СЧМ-І. Крышка заа упорное кольцо загична, но упорное кольпо напрессовано на вал ротора. При работе креплено на валу ротора. Конструкция уплотнения турбини анало-Уплотнение компрессора состоит из крышки II (см. рис. I) и туроокомпрессора уплотнительные кольца обеспечивают надежное разделение газовой, масляной и воздушной полостей. прессована в расточку корпуса подшиников,

и крепится к корпусу подпинников винтами. Съемная пришка пеобходыма для возможности установки качающейся втулки в расточку кородно отличие - крышка уплотнения со стороны компрессора съемная 2.II. Уплотнения турбокомпрессоров выпуска с 1982г. имеют пуса подшипников.

## 3. HEMOHTAE C OBSERTA IN PASSOPIKA

### TYPEOKOMIPECCOPA

Лля демонтажа турбокомпрессора с дизеля необходимо отa rak me соединить подводы и отводы воды, масла, воздуха и газа, болги крепления гурбокомпрессора к дизелю.

pe4-

÷

9

OII

He

Турбокомпрессор на разборку подается полностью укомплекочищенный от грязи, масла. 3.2 гованный,

оборудованных стеллажах, предохраняя детали от вмятин, забоин сухом, чистом помещении, Разборку и сборку производить в пругих повреждений.

O BRHHHAM

HOH!

KI Q

9

3.3. Разборку турбокомпрессора проязводить в следующем порядке (om.pac.I):

нуть гайки крепления корпуса компрессора I к корпусу подпинников Снять корпус компрессора, диффузорное кольцо ІЗ и резиновую про-3.3.1. Установить турбокомпрессор на опору крепления, ଝ кладку (кольцо)

1935-

72

32 32

ΰ

8

подшиников 19, снять корпус турбины и вынуть асбостальную проклад-3.3.2. Отвернуть гайки крепления корпуса турбины 14 к корпусу ку Ів и сопловой венец 17.

3.3.3. Отогнуть стопорную шайфу 5 компрессора клином М-508895, отвернуть гайку 6 и снять с вала рогора стоподную шайбу компрессора 3.

ЕНИМАНИЕ. Перед снятием колеса компрессора проверить наличие меток т.к. эти детали на заводе-изготоsa nem in ropue sana poropa, trod upia edopse ne napywins расположение указанных деталей, вителе балансируются совместно.

QX0-

HO A


ξ

ца 9 должны свободно проворачиваться в данавках; без необходимостя 3.3.4. Винуть ротор ? и упорное кольцо 3. Уплотнительные их не снимать. Бинуть плавающие втулки подшиников 16.

3.3.5. Ins mydoromingeccopos sunyers o 1982r, gonominenseo MIOHHIT CLOUDINGS (CM.DMC.2);


І) завернуть вангы «репления чримим упистемия (О hops, carrs agency transmis a apolitation

2) orongyrs sound oronogeoff melida a samegrapes course apecas-第2021年 6月 8月 ing clears, saryes 28 soprayes communicated



87

. ಶಿಷ್ಟರಿ



промыть в бензане евиепронном Б-70 гост 1012-72 или дизельном Очистить детали от кокса в смолистых отложений. 3,3,6,

примечание. Во взбедение повреждения детелей и нарушения 3.3.7. После разборки и очистки все цетали и узли турбобалансировки ротора при очистке деталей от нагара необходимо использовать только деревляные вля пластмассовые скребии. TOLIMBS.

при дефектации деталей в паспорте обмеров перечислятся обмеров. Рекомендуемая форма паспорта обмеров см. приложение о заполнением паспортя жейшьессова попвергнуть микрометражу

заключение о годности детели (узла) после устранения всех дефекспособ устранения дефектов, не являющихся браковочным признаком, также обнаруженные дефекты, заключение по браковочным признакам,

## 4. ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ДИВЕЛЕЙ.

4. I. Корпус подпипников.

9

3

- CATE ALTYRO 4.1.1. В процессе эксплуатации возможно появление дефектов: X 計
- соломн различного размера и расположения;
- ослабление посапки (качка, перемещение) стальной втулки и крышек уплотнений;
- грещины и раковины на внутренних стенках разделяющих водяную и масляную полости (определяется гидроиспытанием);
- износ и повреждения резъби на шпильках и в отверстиях корпуса;

akan,

- нему диаметру крышен уплотнения, по торпам и внутреннему диаметзадиры, риски и наволакивание металла по внутренстальной втупки; износ,
  - раковини, поры на посадочных поверхностях;
    - 7) течь воды из-под заглушек;
- трещины любого размера трещини длиною более 20мм, или виходищие на поседочние поверхности; â
- задиры, забоины, риски, коррозия на поверхностях деталей. 4.1.2. Корпус подшинников браковать при наличии дефектов по I.I.,I),2),3),5),6),8). Забракованный корпус подшипников заменить годным.
- 4.1.3. Дефекты, не являющиеся браковочным признаком, могут бить устранены, как указано в табл. 2.

Габлипа 2

Возможные дефекты	Рекоменцуемые способы ремонта
Износ, повреждения, помя-	
тость, срив резъби на	
mundaxax:	
а) не более даух эпткса	Saquenur pessoy;
6) dones may sureds	Заменить шпальку на нозую.
Трещини на корпусе, не	Заварить аргонодуговой сваркой и
-нелимпеси причиной вы-	odpadorars sanonnuo o ochobnon
факоэки	поверкисетью, После обработки дор-
n v Trinian	nye ranponenara; reus, ornerans
a vi vienu	ra monycramen.
Течь всди из-под заглушек.	Sasepayur saluyury, samenara noumor-
	ну (шелковую нить),покрыть цинковы-
	ми белилами и завернуть заглушку.
Зацири, забоини, риски, корро- Зачистиг	Задиры, забоины, риски, корро- Зачистить, не выходя из допустимых

- Технические тресования на отремонтированный корпус подпиников: 4.I.4.
  - 2) сварные шви должны быть сплошными, плотными, без раконаличие трещин, раковин, пор, течь воды, запотевание не дощускаются;
- 3) помятость, орнь резьом более двух ватков, поломка, погшлаковых включений;
- зациры, забойны, риски, выступающие нац основной поверкппилек не допускается; ностью, не допускаются; HYTOOTE
  - 5) раска, вмятины, раковины от коррозии на поверхностях, снижающих качество уплотнений, не допускается.

Остальные требования изложены в соответствующих рабочих чертежах (см.приложение I).

- 4.2. Porop.
- 4.2.1. B nponecce exchayaranda moryr norbareca cheaymide дефекты:
- трешины, обломы лопаток или дисков колес турбины и компpeccopa;
- 2) риски, задиры, забоины на литых поверхностях глубиною не dolee 0,3mm и не ближе IOmm от кромок лопаток;
  - 3) износ радиусных частей колес и наружного пиаметра циска турбины (следы контакта со вставками и сопловым венцом); колеса
- 5) нарушения формы (погнутосты) лопаток колес, заметные ви-4) срыв или повреждение резьби под гайку крепления колеса компрессора;
- 6) погнутость вала, биение шеек в центрах более 0,05мм; зуально;
- 7) износ канавок на кольцах упорных турбини и компрессора, ослабление посадка кольца упорного турбини;
- глубином не блике Помм от кромок лопаток раковины от коррозии и прогара на литни поверхностях
  - ) манос шеек выпе допустимого размера;
- кольцевие риски на пейках ротора солее 3-х штук на rnydaudd donee 0,05mm; ्रजाउत्प्रवर्धे ,
- II) насамано потсра.
- 4,2,2, При наличии пефектов по п.4.2.1, 1),3),5),6),7),9),10

Забракованный узем заменить годным.

4.2.3. Дефекты, не являющиеся браковочным признаком, могут бить устранены, как указано в таблице 3.

E C

Φ

Таблица 3

	Возможные дефекты	Рекоменцуемые способы ремонта
	Риски, задири, засовни на	Зачистить заподлицо с основной
	литых поверхностих глуолнов не более 0,3мм и не ближе ІОмм от кромок лопаток.	поверхностью, не выходя из допустимых размеров.
•	Срыв и помятость резьби не более двух ниток.	Sauncrurs pessoy.
٠	Раковины от коррозии и	Зачистить заподлицо с основной
	прогара на литни повери-	поверхноствю.
•	ностях ротора глубинов не	
•	более О, Зим, но не ближе	
	IOMM OT KDOMOK JOHRTOK.	
٠.	Кольцевые риски на шейках	Допускается наличие не более
	poropa.	TPEX preor rayoneon to 0,05mm
		на каждой шейке.
	Небаланс ротора.	Отбалансировать в соответствии
		с требованиями, указанными в
		Tepremax B-509088-I;
		C-718177 CB; C-718178 CB.
		·

KOMII-

NO 1MB HOED HE

THOKE TOW);

Be px-

Ŗ

K

HOL

H 0 1 Технические требования на отремонтированный ротор:

ie en-

ieca

- срыв резьбы более двух ниток не допускается; I) HOMSTOCTE,
- выступание металла от задиров, забоин, коррозия на рабоповерхностях не доцускается; 411
- з) допускаются на литых поверхностях после зачистки вмяти-ны глубиною не более О.Эмм площанью не более 5мм², но не ближе IOMM OT KDOMOK MODELOK.

TOLIATOK;

以

jopa,

¥

Остальные требования по чертежам (см. приложение І).

- 4.3. Корпус турбини.
- 4.3.1. В процессе эксплуатации могут появиться следующие дефекты корпуса турбины:
- І) погнутость и поломка шпилек;
- 2) помятость и срыв резьби на шильках, более двух ниток;
  - забоины, коррозия, раковины на поверхности корпуса турбини; 8

-01,(6,

- трещины, обломки различных размеров и расположения; 4
  - следы задевания колеса турбины за профильную часть
- 4.3.2. Корпус турбины, имеющий дефект по п.4.3.1, 4) Typdnyu. фраковать. корпуса
  - Забракованний корпус заменить годным.
- 4.3.3. Дефекты, не являющиеся браковочным признаком, устранить, как указано в таблице 4.

Таблица 4

Возможные дефекты	Рекомендуемые спочобы ремонта
Horhytocts, nolomka minalek,	Заменить шпильки.
помятость и срыв резьби	
colee mbyx harok.	•
Помятость и срыв резьбы	Sagnerure pessoy.
до двух наток.	2
Засолны, коррозия, раковини	Зачистить заподлицо с основном
на поверхности корпуса,	nobepxhocreso.
глубинов не более 0,3мм.	
Следы задевания колеса	Зачистить заподлицо следы задева-
турбинн за профильную часть	ния, устранить причину зацевания.
корпуса турбины	

### Технические требования на отремонтированный корпус 4.3.4. турбини:

- 1) погнутость, облом шпилек не допускается;
- риски, задири, забоини, выступающие над основной поверкне допускаются; જ HOCTED.
  - 3) допускаются раковины от выгорания и коррозии после заmercial inyogram ne conee 0,3mm;
    - 4) nocie pemoera kopuyo Typóznu nokpera skazan KO-813 TICSS-74 MASS BONDERN IN FOCT 9894-SI. E1000
      - Остельные требования по чергежам (см.приложения 1). 4,4, Cornozoñ Bakeu.
- 4.4.1. B modecce excompanana moryr sosazkayms champakae :emee olocomoo same
  - погнутости фланца и лопаток;
- раковинн от коррозии и прогара глубиною не более જ
  - 0,3nm a ne dizze Iona or bexomen romok joner;
    - 3) трещини, обломи фланца и лопаток.

- t Сопловой венец, имеющий дефекты по п.4.4.1, І) и 3) Браковочный социовой венец заменить. 4.4.2. браковать.
  - Дефекты, не являющиеся браковочным признаком, могут быть устранени, как указано в таблице в таблице 4.4.3.

Tacampa 5.

Возможные дефекты	Рекомендуе	Рекоменцуемые способы ремовте
Раковинн от коррозии и про- гара глубиною не более 0, Зам и не ближе IOмм от выходных	Зачистить выходя из	Зачистить поверхности, не выходя из допустимых размеров
rpomok hoherok.		

Å

ಹ

- отремонтированный соппо-Технические требования на 4.4.4. венеп BOK
  - задиры, заусенцы на лопатках соплового венца не допус-KADTCH
- i gg допускаются раковини от вигорания и коррозии после чистки глубиною не более 0,3мм.

Остальные требования по чертежу (ом.приложение

4.5. Kopmyc Rommpeccopa.

101

щ.

Ba

- 4.5.1. В процессе эксплуатации могут появиться дефекты:
- трещины любого размера и расположения на корпусе и BCTARKO:
- 2) срыв резьбы во вставке;

SC

- 3) сквозню раковини корпуса и вставки;
- корпуса и вставки; раски, задиры, забоины на поверхностях 4
- 5) помятость и срыв резьбы на шпильках;

-Xd

ល

- 6) погнутость, поломка шпалек;
- 7) обломы корпуса и встанки любого размера.
- пра наличам дефектов Узел в сборе браковать . . I), 2), 3), 4.5.2. H
- TON SHEETON MOLIVE Дефекты, не являющеся браковочням. в таблице устранены, как указано ONE

Возможные дефекты	Рекомендуемые способы ремонта
Погнутость и поломка шпилек.	Заменить шпильки.
Помятость и срыв резьбы на	•
шпальках;	
- не более двух витков	Kanndponara pesady.
- более двух витков	Заменить шпильки.
Риски, задири, забоини на	Зачистить, не выходя из
поверхностях корпуса и	nonycrnworo pasmepa.
вставки	

- Технические требования на отремонтированный корпус компрессора:
- І) наличие ооломов, трешин корцуса и вставки не попускается;
- 2) помятость, срыв резьбы более двух наток, ослабление посакки шпилек не попускается;
- 3) риски, задиры, забоины, выступающее над основной поверхносне допускаются. TEB.
  - Остальные требования по чертежу (см. приложение I).
    - 4.6. Подшилники.
- 4.6.1. Втулки плавающе в процессе эксплуатации могут иметь дефекты:
  - трешини и обломи любого расположения и размера;
    - износ рабочих поверхностей;
- риски на рабочих поверхностях плавающих втулок;  $\widehat{\otimes}$
- односторонний износ, придоги, следы побежалости (свидетель) очьо наличил небаланса сотора). 4)
  - заменить годніми. 4.8.2. Brynka, meanne medekra no a.4.8.1, I),2),4), Cadoanopanno prymm masamma

dramosars.

- padorum nobaparocram mongremanera ormanama pacra 0,05ml, so se donee them sa mantof se appunce no-4.6.3. Ha PATYCHEON NO sepicionneil.
- 4.6.4. Ha nypóoronapeccopan samyona o 10821. o amnoñ styna Remaratary and resident дефекты (хроне указанных в п.4.6.1): жой подпатника I6 (см. рис. 2) в процессе ंगर अस्तर्माणांम
- I) увеличение размера (вырафотна) канавки под планку, что в деремещения; зывает увеллчение осевого и радлального

eofudos c (впработка) планки, стопорящей втулку MSHOC подпилителя:

4.6.5. Втулки имеющие дефекты, указанные в п.4.5.2

Бракованные втулки и планки заменить годными. - oparobald.

4.7. Уплотнения.

эксплуатации могут появиться следующе дефекты деталей уплотнения: 4.7.I. B mpoutecce

- A KOJEтрещини и обломы любого размера крышки уплотнения ца упортного;
  - 2) задари, забодни, раковдни деталей уплотнения, не устраняепутем зачистки: 9HW
    - выкрашивание кромок и износ канавок кольца упорного; 8
      - 4) износ уплотнительных колец;
- потеря упругости и коробление уплотнительных колец.
- 4.7.2. Узел уплотнендя, имеющий дефекты 1,2,3 п.4.7.1,

SAMOHUTE 4), Забракованные цетали узла уплотнений Уплотнительные кольца, имеющае дефекты по п.4.7.І m 5), - oparobats. oparobats.

> aerca; nocar-

proc

pxHoc-

может быть - течь масла из-под крышки уплотнения 4.7.3. На турбокомпрессорах выпуска с 1982г. хроме указансо стороны компрессора вследствие ослабления затяжки винтов. ных в п.4.7.1 TO THE PART.

закаряшть ях. При пля устранения пефекта затинуть занты я необходимости заменить прокладку.

> HOSTI P

TOTOTION-

- ZÁZO

-MG OE!

## 5. CEOPKA TYPEOKOMIPECCOPA

На всех деталях и узлах должны быть клейма ОТК. Все паронитовые, 5.1. Перед сооркой проверить наличие всех деталей и узлов ассостальные и резиновые проклапки подлежат 100% замене.

замера осевого зазора ротора. Протереть детали тканью хлопчатобумажной ГОСТ 11680-76, в бензине авиационном и продуть слатым воздухом. Подпитники должни быть сухими для смоченной

5.2. При сборке турбокомпрессора выпержать зазоры согласно radm.7.

Таблица 7

иот ве винесонном по	Величина	(MM) BOOK BE
	выпуска до 1982г.	Bunycka o 1982r.
Зазор между встанкой и колесом компрессора на входе	0,5-0,8	6,0-9,0
Зазор межцу вотавкой и колесом компрессора на выходе	0,5-0,6	0,5–0,6
Зазор между корпусом турбины и колесом турбины, на входе	0,4-0,8	0,4-0,8
Завор между корцусом турбини и колесом турбины на выходе	0,5-I,0	0,5-1,0
Осевой люфт ротора	0,25-0,35	0,30-0,42
Диаметральный за зор межцу сталь- ной и плавающей втулками	0,20-0,25	1
Циаметральный зазор межну плавар- прим втупками и пейками вала	0,09-0,14	l
Зазор между корпусом подпипников и качающейся втулкой	ţ	0,08-0,13
Зазор между качающейся втулкой и пейками вала	1	0,09-0,137
Зазор между качающейся втулкой и стопорящей планкой	1	0,05-0,07

Зазоры по проточным частям колес турбины и компрессора проверять по свинцовым отпечаткам, осевой люфт турбины-индикатором. Прилечание.

5.3. Сборку производить в следующем порядке: OBK6. MIOB.

TACHO lopa.

прокладку и крышку уплотнения 10 компрессора, закрепить винтами, (от руки), без заедания проворачиваться в расточке подпилника угол, ограничиваемый планкой. Установить уплотнительную в корпус полниников качающием втулку 16 massoume srynku I6 (cm.pnc.I) B nopnyc болтами и контрить их. Втулка качающаяся полжна своболно для турбокомпрессоров выпуска с 1982г.: (см.рис. 2) с установленной на ней планкой, закрепить BOTABUTE - BCTABMTE ет волиниимов

DIBHKY

2) вставить уплотнительные кольца в канавки упорного кольтурбаны, установить ротор в пошпиники, при этом обратить особое внимание на недопустимость защемления уплотнительных и их поломку при входе в крышку уплотнения 15;

винты кернить в шлиц.

кольца в компрессора, установить кольцо на вал ротора и осторожвотавить уплотнительные кольца 9 в канавки упорного но ввести его в крышку уплотнения ІО;

стопорную шайбу 5, навернуть и загянуть гайку 6. Контрить гайку, 4) установить на вал ротора колесо компрессора 3 обязатель-Загняку гайки производить динамометрическим ключом торце вала, установить но совместив метки на ступице колеса и отогнув лапки пайбы клином М-508895; Примечание.

специальную расточку корпуса турбины. Соединить корпус турбины с моментом 15,4H·м (8кгс.м) лли нормальным жестким и ассостальную прокладку 18 и закрепить гайками (М-509568) со ключом с димной рычага не более 200мм; 5) вотавить социовой венец Г?

OTOTOP-

корпусом подпилников

· 6) установить диффузоное кольцо I.2 и резиновое уплотнитель. smede i serpenmis remanma (rema HIO.5.02 Foot 5927-70) o memдое жельцо 20, Соединить корпус колирессора с корпусом подпинdayz (353-07-1 z maida 101.65P.02 ICCT 8402-70). HENRI MENGAME (MT-155440);

TOOBODANTS CONOD, OF MORREN STRUCTOR WAS SECTION SAS SASTEMENT a lighted to teorise to observe the trong and the teorise 7) 880005

,137

TDecco-

# S. MCHETAHWH, IPOBEPKA M IPMEMKA TYPEOKOMIPECCOPA HOCHE PEMOHTA

6.1. После проведения ремонта кажпый турбокомпрессор проходы; приемо-сдаточные испытания, для проверки правильности сборки и соответствия его параметров заданным.

безмоторных стендах. Разрешается проведение этих испытаний на дизеле, для которого этот туроокомпрессор предназначен, при этом о 6.2. Приемо-спаточные испытания проводятся, как правило, на годности турбокомпрессора судят по параметрам дизеля.

6.3. Проводя испытания на безмоторном стенде, необходимо зам рять параметри в соответствии с ГОСТ 10033-68, указанные в табл. 8 Таблица в

Наименование параметра	Обовначение
Гемпература воздуха на входе в мерный насадок. к (°c)	t non.
Armoccephoe давление, кПа, (мм.рт.ст.)	8
Разрежение воздуха в мерном насадке, ила (мм. вод.ст)	PBak.
Павление воздуха за компрессором, кПа (кг.с/см2)	PR
Давление газов перед турбиной, кПа (кго/см <sup>2</sup> )	PT
Давление (разрежение) газа за турбиной, кПа (мм.вод.ст.)	ь, Су
Температура газа перед турбиной, К(°С)	<del>ر</del> ئ
Температура газа за турбиной, К(°С)	<b>t</b> 2
Температура масла на входе в подпиники и на въходе из них, $K({}^0\mathbb{C})$	t m ex/eux.
Павление масла в маслосистеме отенда, впа (кто/ом²)	Z ———
Павление масла на входе в подпитника, ила (про/см $^2$ )	Рм. п
	Pex
Частота вращения рогора, $s^{-1}$ (об/мин)	Ħ
Температура воды на входе в ПСР и на въходе из него, $K(^0C)$	ta ex./eex.

указанных в табл.9. Таблица Исинтания проводить на режимах, 6.4.

mboxoding.

KE E

IIpo- non- rent- rent- rent- pado- rent- r	10	10	IO	OI	· 8	OI	8
Давле- ние га- за в корцу- се поц- шкинк- ков Рск кПа мм. вод. сту	. 1	1.	1	1	l	0,39 (40) 0,39	(40)
Temnepa- rypa macra ha exone b nommr- nom t, k(°C)	313-353 (40-80)	313-353 (40-80)	333—353 (60–80)	343-353 (70-80)	343-353 (70-80)	343-353 (70-80) 343-353	(70–80)
Давление масла на входе в корпус подпинит-ков Рм кПа (кгс/см²)	293-392 (3,0-4,0)	293-392	293-392 (3,0-4,0)	293-392· (3,0-4,0)	293-392	64tb,38   196-293 0,65t0,01 (2,0-3,0) 64t0,98   196-293	0,65±0,0I)(2,0-3,0) (70-80)
Habrehue Boshyka Baroming Peccopom Pr Kula Kuc/cm <sup>2</sup> )	39-44 293-392 (0,4-0,45)(3,0-4,0)	49-54 293-392 (0,5-0,55)(3,0-4,0)	59-64 293-392 (0,6-0,65) (3,0-4,0)	773–923 69–74 (500–650)(0,7–0,75)	78-83 293-392 (0,8-0,85) (3,0-4,0)	64±0,98 (0,65±0,0I 64±0,98	(0,65 <b>±0,</b> 0I
Темпера- тура га- зов пе- ред тур- биной ст К(°С)	723-873 (450-600)	723-873 (450-600)	753-893 (480-620)	773-923 (500-650)	773 <b>-923</b> (500-650)	om. gaða. IO	raón. IO
Режими испы- таний	І-ая обкаг- ка	2-ая обкат- ка	3-я обкат- ка	4-as ookar- xa	Разгонный режим	Подготовка к контроль- ному ракиму	мижес

TADMO SAME

t Ha mr-

10, Ha

3 Taoa.8.

значение

Q

MACHOM B FOTOERRY I-2 NEITH NOT MARKEN 196-392 MIA (2-4 XFC/CM<sup>2</sup>). прокачан штатным Перед пуском турбожомпрессор поликен быть

entrapartyps hapen as smoote as weree SISK (400c). Tacrore byanetiza 10000-10000-10000-10000-10000-10000-10000-10000-10000-10000-10000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-1000-1000 ೆಂದಿ ಇರು ಪೂರಾಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ಷಗಳಿ, ಪಠೀತ್ರಗಳ ಗಳಿಗೆ ಪಡಿಸಲಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾರವಾಗು ಪ್ರವರ್ಣ ಪ್ರವರ್ಣ normen dams apporter to 2015 NO PERMISOR VIEW PROMA HA SEROMB HE SOMES SIB-323K (40-50°C) CONDECTION OF CONDENSE OF COND

Ħ

5.5. Параматра конеролького ремяма пряводаня в табя.10.

X./ESX

Temmepatypa ha bxone b mephhih hacanok nom. K (°C)	Температура газов перед турбиной <b>Ст</b> К(°С), не более	Частота вращения poropa C-I(od/мин) ±1%	Разряжение в мерном насапке Рвак кПа (мм. вод.
273 (0) 274-278(1-5) 279-283(6-10) 284-288(11-15) 289-293(16-20) 294-298(21-25) 299-303(26-30) 304-308(31-35) 309-313(36-40)	803(530) 818(545) 833(560) 848(575) 863(590) 878(665) 893(620) 908(635) 923(650)	350(21000) 367(22100) 370(22300) 375(22500) 378(22700) 381(22900) 385(23100) 388(23300)	I,66±0,147 (170±15)

# 6.6. В процессе испытаний не попускается:

- I) расота в зоне помпажа;
- температура газов перед турбиной свыше 973К(700°С);
- подпитка слатым воздухом при подготовке к контрольному
  - режиму и на контрольном режиме;
- 4) избиточное давление воздуха за компрессором свише 88, 3rIa (0, 9rrc/ou<sup>2</sup>);
  - температура масла на выходе из подпитников свыше 378K(105°C).
- 6.7. Основанкем для приемки турбокомпрессора после испытаний является соответствие его параметров параметрам, указанным в тас лицах 9,10, и удовлетворение следующим требованиям:
  - I) отсутствие протечек масла, воздуха или газа по стыкам корпусных деталей;
    - 2) отсутствие при работе посторонних шумов и задеваний;
      - равномерность расоты и стасильность параметров.
- 6.8. Турбокомпрессор считается не выдержавшим испытания, эсли во время испытаний обнаружились дефекты, для устранения необходима замена основных деталей или узлов. KOTODEX
- 6.9. После испытаний турбокомпрессора на фирменной табличне а его обозначение набить букву "Р", например - ТКР-23H-25P.

)M ) PBar 1. Bog. c ЭНДӨ

7. КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАПЕНИЕ TYPEOKOMIPECCOPA

- ферной коррозии деталей и соорочных единиц приложения 3 (часть согласно требованиям инструкции по хранению и защите от атмос-Консервацию и хранение турбокомпрессора производить Tpersa), upm srom:
- хранить в закрытом помещении без консервации не более І2 суток. 7.I.I. Турбокомпрессор, прошедший испытания, попускается
  - 7.1.2. При хранении после испычаний более 12 суток закон-І) прокачать масляные полости консервационным маслом К-17 гост 10877-76 при температуре 313-323К (40-50°С) в течение сервировать турбокомпрессор, иля чего:
- 2) idolyte bonshyd holocte cynm czatem bolykom mariensem-em 196<sup>449</sup>kiia (2<sup>+0</sup>, <sup>5</sup>krc/cm<sup>2</sup>);

5-6 минут.

- заглущить деревянными или пластмассовыми пробками отверстия подвода и отвода масла и води;
- сма зать консервационным маслом ченной в бензине-растворителе ГОСТ 3134-78 (уайт-спирите), до 4) протереть неокрашенные наружные поверхности, места FOCT II680-76, К-Г7 и обернуть парафинированной бумагой ГОСТ 9569-79. разъемов и крепеж тканъю клопчатобумажной अस्य य ग्रोधकात. अस्य полного удаления

Ž

Необрабатываемые поверхности карукных детамей ммеют зацит-TOR DATES. HH9

emans ING-ZISFC semestoratio-member 100T 21227-75 ON4 shace покрытая УП- корпус подпинников и корпус компрессора;

> таний 3 Tad-

SMAJIS KO-813 FOGT II086-74 avanc computer IV FOGT 9894-61 кориде тугопин.

Ä

ri.

0E-120

1四1号中山

ПЕРЕЧЕНЬ чергежей турбокомпрессора ТКР-23H-2Б

% чертежа	Наименование узла, петали	Выпуск до 1982г.	Burye c 198
B-509323	Typookomideccop_TRP-23H-2B	+	J J
E-718760	Турбокомпрессор ТКР-23H-2Б	1	+
353-07-I	Шайба чистая 10	:4:	+
353-08-I	Шайба чистая ІЗ	+	+
353-38	Nańda I4	+	+
MT-155264	raina m 12	+	+
MT-155440	Ila ha	·+	+
M-508389-I	Прокладка	+	+
M-508826-I	Кольцо	+.	+
M-509324	Кольцо уплотнительное	+	+
M-509568	Гайка колпачковая	+	+
M-509892	Колъцо диффузорное	·+	+
C-508293-I	Втулка плавающая	+	1
C-7180I7-I	Табличка фиоменная	+	+
C-509I05	Габаритный чертеж	+	+
C-509IO7	Схема различных положений корпусов	4.	+
Б-509323 ЭД	Ведомость эксплуатационных документов	+	! !
E-509323 3M	Kommerr 3MI	+	1
де 09/81/-9	Ведомость эксплуатационных документов	3	+
NE 094814-3	Kominert SMI	1	+
	Eour M 14x50.56.02 FCCT 7805-70	· •	+
	EMMT M 3x8.56 FCCY I7473-80	+	+
	Palka M IOK6.02 FOOT 5927-70		+
	Farra MI4.6,02 FOOT 5927-70	+	+-
		.d.	() - C+3
	Mamoa 121.851.02 IOCT 8402-70	<u>.</u>	.L.
	Tanda 14.651.02 TCCT 3402-70	1.	1.
260605-2	HHZCOTT OTHER	1	-
M-155238	HILLIDERA MIOXIZI	<b>.</b>	+
:155263	Himinera MI2x52	+	+
	-		

#### Продолжение

	Buryck c 1982	+ + +		*	+ +		+	****	+	±	+	+	+ 7	+	<b>±</b>		<b>.</b>	+ ;	+	in f	+	+	- <b> -</b>	+	a <b>lle</b> Streete	+	+	+	+ //	
	Bringer to 1982r.	+ + +	, <b>+</b>	ì	+ +	• +	· +	+	+	<b>.+</b>	+	+	+	4 € •	+	+	1	+	1	+.	1	1,	1	1	;	1	1	1	-}-	<u> </u>
	Наименование узла, цетали	Птифт специальный Корпус турбины Сопловой венец	Корпус полиятников	Корпус подпапников	штупер Угольник поворотный		<u>॥</u> बर्षेठव प्रवटम्बन्न 8	Komenio I8x24	Кольцо 24х30	Sarinh	Шпалька М8х33	Sarnymka	larpyook	IIIIIIIIEKA MEXBE	Прокладка	Корпус подпинятков	Корпус поллитников	Крышка	Kpimma	Втулка стальная	Втулка	<u>॥</u> बर्ध्व	Фланец	Прокланка	Планка	Bour M8x25.56	BRHT M6x16.56.02 FCCT I7475-80	Haroa 8T.65T.02 TOCT 3402-70	Per-cour MIZ FOCT 4751-73	
,	і чертежа	M-508868 5-509101 5-718091	E-509333	B-71876I	327-24-1	351-02 B	353-05-I	1	355-	3327	6350		1-1q	MIL	MT-15572;	р -20		0 -2 0	_	0 -2	C-718762	MT-50527I	M-718747	M-718764	M-718766					
		Bury( c I96	+	+ →	+ +	+	+	+	+	+	+	+ 1	ı	+ ·	+	- <b>f</b> -	į	1	+	•	+		-ļ-	+	*	4-	÷.		J.	٠١.

й чертежа	Наименование узла, петали	Bunyck no 1982r.	Bullyck c I982r
B-718026	Kodive Komideccode	+	+
301-161 A	Кольцо уплотнительное	+	+
350-II	MINITERA MION52	+	+
353-07-I	Пайба чистая 10	+ :	+ ·
E-509095	Вставка компрессора	+	+ •
B-5094I6	Корпус компрессора	+	+
M-508246	IIIIIIIBRA MIOXI38	+	+
MT-155349-2	пайса регулировочная	+	+ -
MT-155357-I	Ішилька МІОх80	+	<b>+</b>
MT-155722	w	+ 1	+ +
·		+	+
C-I78I76	Porop B coope	+	+ -
MT-155938	Кольцо уплотнительное	+ ·	<b>I-</b>
	Колесо компрессора	+ -	+ 4
C-509III	]] a ්රිය	+ -	)  -
C-509227	Гайка компрессора	+ ·	-
C-509332-I	Кольцо упорное	+ -	<b>-</b>
C-718177	Porop	٠ -	
C-509330	Brynka	<del>}</del> -	<b>+ +</b>
C-718178	Porop (cBapita)	<u></u>	+
C-509329	Ban	<b>⊦</b> +	. +
E-50970I	Колесо турбини	+	
922905-5	Комплект заглушен	+	+
6340-06	II pootka	+	÷
8315-14I	Пломов	<b>.</b>	
6340-10	Tootra		
#86001-J.		4 1 	- +
908931-U [	K T	» ·	***
1,4503288	ей эхойе	L .4	•
80000000000000000000000000000000000000	ភ្ល :	·1.	
1-2699999-11	ROLLIDECCOPA		
• <del></del>	1		9:48.42) ,

Продолжение

1982, 1982,

% чертежа	Наименование узлов и деталей	Buryck B	Bunyer c I982r.
M-509993 M-508332 B-508885	Чехол Шайба Ящик	+ + +	+ + +

Оддночний комплект запчастей, прикладываемый

к турбокомпрессору

и чертежа	Натменование	K-Bo	Где приме- няется	Macca KT	Приме- чание
MT-155440 MT-155938	Шайса Кольцо уплотни- тельное	9	B-718760 C-718176	00,00	
MT-508389-I M-508826-I C-509111 C-509324	Прокладка Кольцо Пайба Кольцо уплот— нительное	थ थ छ च	E-718760 E-718760 C-718176 C-718760	0,24 0,26 0,016 0,0062	
C-718762 <sup>E)</sup> MT-505271 M-508895 C-508293-1 <sup>KE</sup>	3-718762 <sup>ж)</sup> Втулка ит-505271 Шайба и-508895 Клин отгибной с-508293-1 <sup>кж</sup> Втулка плавающая	ннно	B-718761 B-718761 B-509323 3M B-509323	I,3 0,003 0,II 0,I65	

поставитется полько для турбокомпрессоров випуска с 1982г. поставияется полько для пурбоксмирессора выпуска до 1982г. (H) B

601

### HACHOPP OEMEPOB

		Заключение по браковочным Подпись признакам					Подпись лиц, ответств. за устран. пефек.							
Заводской №	4 чертежа						Стособ устранения							Дата
<i>8</i>	몇	Отклонение	·.				по бра- гризнакам							
edooo		фактическ. размер				деўекты	Заключение по бра- ковочным признакам				годности			
Тип турбокомпрессора	Деталь (узел)	Размер по чертежу				Выявленне деў	Дефекты				Заключение о годности		Ответственные за приемку	Подпись
	Приме-				 				 •			-		

¥ ¥

## TAXOMETPH MATHITTOMHILYRUIVDHEISE IMICTAHIIVOHEISE IMILA

Руководство по ремонту МП2.781.000 РК

#### I. BREITERIME

- ководотво) предусматривает организацию и порядок провеления среднего и капитального ремонтов тахометров магнитопнлу кпионных дистанционных типа ТМи (в дальнейшем - тахометры) I.I. Настоящее руковиство по ремонту (в далънейшем уоловаях ремонтных предприятай.
- І.2. Тахометр состоит из первичного преобразователя и показивающего прибора.

- I.3. В зависимости от пределов измерения гахометри зипускаются следующих исполнений: ТМиІ, ТМи2, ТМи3, ТМиЗМ, TMA4, TMA4M.
- 1.4. Первичные преобразователи выпускаются следующих леполиений: Д-IM, Д-2M, Д-IMM, Д-2MM.
- I.5. Покажвающие присоды выпускаются исполнений сляс-SESTEEM O TRENOMETOSME.
- I.S. General ageodyssossans I-IN am E-IN padousa o ouran norashrammingradopon, a dappartmin npachhasenana Table and Control of Cepter normanisability of the Cartain
- aoropa o maramenth mygroth a unmanarophoth gaera, encuraposad-1,7, Hoxasanasan nonco coerona as Anyx concent yance зах в одном корпуса.

## 2. OPTAHMBAIMR PEMOHTA

проведения ремонтных работ, должно быть чистим. Температура в помещении должна бить (20±5)°С, относительная влажность 2.1. Производственное помещение, предназначенное для не более 80%. В воздушной среде не допускается наличие рессивных газов, визывающих коррозию деталей и узлов. Рабочие места исполнителей должны обеспечивать сохраннооть Лица, произволящие ремонт, должны работать в чистых халатах. деталей и уэлов от механических повреждений и их запиления.

- 2,2. При транспортировании и хранения деталей и узлов необходимо применять закрывающися тару (пенялы, коробки, Texmu n'r.n.).
- 2.3. Перечень применяемого оборудрвания, приборов, приопотехнических дособлений и инструмента, указан в приложении 2, перечень примевлемых материалов - в приложении 3, перечень - в приложении 4. кументов
- 2.4. При пайке запрещается применять финсы, содержащие каслоту.
- 2.5. При проведении ремонтних работ необходимо выполнять ್ರೆತಿತಿಂಗವಂನಂತುಗ್ಯ coorserchsymmx mecropymenax meeninamma, правыла гехники безопасности и противопожарной стножей опещиоп E SKHHSEOMER

3, HENDING B PRINCIL, CHILDREN FLUCTIONS ACHILL

s nowalerament ngadogen ADSTRUCTORUS CENTROR ), I, lancarary, noorgniesse, and peacety, no sees а резиновой арокивики под стекиом. neono radu.I. Monyoxaeros orogrorana BANTANIA, NOMINDATORAME CAKOMOTOR orexim

HOMep				Колите	Количество, шт				
KOMII-	Показн-	Первичный	प्रमास् गा	eo o pa 3 (	OBareJE	Винт	B. M3xT6	III azze	1~
	важили прифор	L-IM	M-2M	WI-T	11-21111	LOCI	17473-80   TOCT   11371-78	11371	, œ
	H & H &	H 1 1	1				4 8 4	4 0 4 0	

- предприятия разрещается люсим вилом транопорта и пров BONGTOF B ANDREAS. OCNOROHHLY BHYTOF BUSTOFOTON BOR CONSTOR. 3.2. Транспортирование тахометров к месту расположения MOHTHORO
  - 3.3. Приемка изцелий в ремонт осуществляется по условиям принятым на ремонтном предприятия
- 3.4. Тахометри хранить на стеллаках в сухом, вентилируемо помещении при температуре от 10 до 30°С при относительной влаг ности от 40 до 80% и при отсутствии коррозионной среди.

Срок хранения таксмачров, поступивших иля ремонта; не соле 6 месящев.

## 4. IEMOHTAE C OEBEKTA N HOGNEJIYMINE PASEOPKA HEPBUTHEX HPEOBPASOBATEJIEM

- 4.1. Им помонтака парвляного преобразоваталя необходим
- () отоевинять росеетут менениельного развема от вижи
- 2) ovisepares tafica, apenancie department upecopesonarem odsevny a sames aspantani nysodyasonanems,
- 4,2, Порядок разборка пестатного среобразователя приведен a cadm.2, oxema pasdopwa upamegesta sa pao.T.

Порядок разборки	Инструмент
I. Вивернуть четире винта 23 с шайбами 22,	Orbeprka, alektpo-
вынуть вилку штеповльного разъема 2I из	паяльник эпсн-65,
гнезда, сдвинуть трубки 15 и отпаять прово-	пинцет
да от контактов вилки.	
2. Осторожно отвернуть гайку обжимную І	Know 120-27, namer
так, чтобы не повредить резьбу на роторе 9	es en
и извлечь втулку 2.	•
3. Вывернуть четыре винта 18 с шайбами	Ormana
16,17 и разъединить крышки 3 и 19, извлечь	
porop <sup>9</sup> n odworky craropa I2 as kpamku san-	
жей І9.	
4. CHATE SAMOK IO, MSEJEUTS XBOOTOBER 8 MS	Плоскопубля, съемния
ротора 9 и онять шарикоподпиник П.	120-81
5. Вывернуть четыре винта 7, онять крышку	Отвертка, пинпет
6 и извлечь парикополоминик 5 и сальник 4	
дз крышки передней 3.	

# 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕФЕКТАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ

IIPEOBPA30BATE JIEЙ

делендя полгодности (али непригодности) их для дальнэйшей эксплув 5.1. Дефектапия узлов и деталей проводится о целью выявления зеясправностей деталей и узлов первичних преобразователей и опре-S.IIXX

дефектапта начинается с внешнего осмотра узлов и деталей.

заться более одного расурса, то их необходимо браковять и заме-В связя с лем, что резиновие детали не могут эксплуатиро-HATS HOBENIA. 5.2. Винты и гайки должны иметь исправную резьбу без за-

Gr ည့်

IMMI 9T

запиловка поврежбовн, вмятин, сорванных ниток. Шлици винтов и грани гаек не гайка и шайбы, имеющие повреждения гальванических покрытий, следов коррозии, нарушения гальванического покрытия. Винти восстановить по технологии, изложенной в приложении І. денного шлица и помятых граней. На деталях не должно должни бить сорвани или смяти. Лопускается

0.70 оледов выкрашивания металла 5.3. Парикоподпиники 4 и II не должны иметь трешин, дов коррозии, вмятин, забоин, виде темних точек и пятен.

При наличии дефектов шарихополшинники заменять новыми. Годные шаракоподпипники смазать смазкой ЦИАТИМ-221

тока замерить междуфазовое омическое сопротивление (сопротив-При этом разница в сопротивлении между каждыми парами виводов ление днух фаз), которое должно бить в пределах  $(23\frac{12}{1}, \frac{1}{5})$  Ом. 5.4. На обмотке статора I2 при помощи моста постоянного не должна превышать I Ом.

**SOMETR** 

рить сопротивление изолиции между обмоткой и пакетом статора С помощью мегомметра о выходным напряжением 500 В провекоторов должно бить не менее 20 МОм. Проверить электрическую прочность изоляции между обмоткой а пакетсм стагора путем приложения к каждому из выводов и за-MARYTH, кету напряжения 500 В переменного тока частотой 50 Гц от дака патаная мощностью не менве 500 Ва з тепение I этом на должно наблюдаться пробоя или паректытия.

onymas, eom odworka craroga na ynoshoreopser narowy-an-38Mehriors oremen. этих пребований, ез

ксплув-

-eduo

**MEHMA** 

ļ Q

9Me-

Штири вилки не должни иметь окноления, механптесикх повреждений. 5.5. Вилка 21 не должна иметь трешин и поврежнений резьбы.

При наличии указанных дефектов вилку заменить новой

5.6. На роторе 9 не должно быть коррозии (белый налет) гальсорвана или забита. Не должно быть большой выработки квадрата ваничесного покрытия. Резьба на втулке ротора не должна бить BO BIYIKE POTOPA, PASMED KOTOPOFO HOLKER CHIE 4,2+0,048 x 4,2+0,048 MM.

При наличии следов коррозии исправить покрытие согласно технология, изложенной в приложении І.

При наличии остальных дейектов ротор заменить новым.

5.7. У хвостовика 8 не должно сить сольшой вирасотки квалратов на концах хвостовика, которне должни быть в пределах 5,2\_0,I M (4,2\_0,044) MM.

заменить новым и приклеить клеем Сальник на хвостовике На хвоотовике не должно быть следов коррозли. При наличии следов коррозии попускается поврежденние места зачистить.

5.8. Крышка передзяя 3, крышка задняя 19 не должны дметь При наличии остальных дефектов хвостовик заменить новым. следов механических повреждений, вмятин, трешин. На деталях не должно быть повреждения лакокрасочного покрытии.

разатора покрыть поверхность эмалью МЛ-165 с последующей сущкой зашпатлевать ппатлевкой ПФ-00-2 и с помощью пульве-При нарушении лакокрасочного покрытия необходимо петали температуре 120°С в течение дзух часов. 39 TACTATE, 四四

HO BEMI При налачии остальных дебектов детали заменить

5.9. На гайке облимной I не должно быть следов коррозии.

забита. В месте общики у

сорвана или

Sars

Резьба не долина

трещин и порванных стенок.

ONTE

гайки не должно

дений. 56H.

rans-

E

)a**T**8

При наличии коррозли на деталях допускается поврежденные Mecra saumcrars.

При наличии остальных де ўектов детали заменать новыми.

преобразователей и способы их устранения 6. BOSHOETHE HENCIPABHOCTM HEPBYTHEK

6.I. Возможные неисправности первичных преобразователей и способы их устранения указаны в таби. 3.

Tacmua

квад-

S

Карактер нейсправности	Возмо <i>л</i> ения причины	Способы устранения неисправности
I. При работе двагателя стрел- ка показывающего прибора не стра- гивается о нуля	Нарушение контак- ка з выже штеп- сельного развема 21	Отвернуть четнре винта 23 о шайбами 22, винуть вилху штепсельного разъема 21. Слвинуть трубки 15, тщательно осмотреть при помощи лупи 4-х кратного увеличения мэста цайки и перепаять
	01043 442 00004-	Resofrar neparthan npeodpa- cosarens. Hponemeraposars ofmorky craropa cornacto I.5.4. Hour odmorka craropa He ynoblerbones kakomy-ma- co resoframe no n.5.4
2, Cya yayore dapawaoro upeod- paaobarena orpen- ka nomababamero	2. Com gardove den passione upa- dagbarmoro upeod- coeminense mposo- pasobarens orpen- dos a urencembro- ka nomanamero my passemy dep-	Поменять местами две любие фази монтажного провода в штепсельном разъеме.

cymrof

735538-

Ē

161

2

NAME

H.W.

eT5

ğ

вачного преобра-30Bate IM прибора при малых хронизм с ротором первичного преоб-KW IIOKashBalulero crbearне входит в син-3. Morop norasuприбора двигаетвакщего прибора разователя при нижнем пределе измерения или ся в обратную пульсация ocoporax сторону

TY25.02.III970-77) ков в обмотке ста-12,5 В из-за раз-9 или корот-KOSAMKHYTHK BATделу І "Техничесмагии чивания ро-(при частоте врав предели 10,5не укладивается кие требования" тора IZ. Изноо Напряжение межцу двучт любими ўаприбора по разпреобразователя зами первичного хвостовика 8. цения по шкале показывающего ropa

CTBнамуни неисправности статор согласно п.5.4. При Продеђектировать обмотку 3amenut 3 торя І2

ха 8, которые должни бить В пределаж 6,2-0,1 и (4,2-0,044) SAMESTATE CHOOCOCKE CONDESSEED. и размерн квапрагов за конпак хвостовизанили размерам квапратов COO TOARDS Проверить

## 7. CEOPKA DEPBNUMIX UPROSPASOBATEMENT

в инструкции по в последовательнос-7.I. После реконта деталей и узлов и устузнения всех непсобратной разборке, изложенной в разделе 4 и проверить требованиям по методике, изложенной правностей первичний преобразователь собрать эксплуатация. COOTBETCTBE

CT8-

TOD HOL

- следую-7.2. При сборке первичных преобразователей учесть Hee:
- должен быть смазан смазкой I) сальник на хвостовике 8 IIMATIM-205;
- 2) парикоподпиники должны быть смазаны смазкой ШИАГИМ-221;
- ROM-З) при сборке ротора 9 напрессовку шарикоподшиника II производить защитной шайбой к телу ротора; на хвостовик стороны парикоподпиника нанести слой смазки цилтил-221 0,3 rpama; честве
- оальник пропитать маслом смазочным 132-08; 4)
- 173 51при сборке пришки поредней 3 замок саныния 4 должен зашитной обращен к парикоподпипнику 5, параноподпипник обращен в сторону ротора; бой должен сить <u>(0</u> OMPE
- ротор должен накодиться о исмента окончания операции демагничнаяния ротора Polonicoctatorem em CASHAD SIGNED BANKS Č. ero a ochorny craropa колода 9 KDarkpyrouen TO COLOR TOXIDEFINITER Oner ZambHow установки
- 7 65 65 87 THE STATE OF THE 0.0000000 I of sound of the I

161

Buedh TOBM-

ME TRE

REEL.

			.1
			i A
			! :
			1
			•
			;
			;
			;
•			
			•
			***
			# 4 7
			•

#### 8. IELOHTAH C OEBEKTA M HOCHEUTGIAR PASEOPKA HOKASHBADKIMK HPMEOPOB

- 8.1. Для демонтажа показивающего прибора (рис. 2) необходимо:
  - I) вывернуть штупер 63 из крышки 66;
- штуцер 63, крышку 66 и прокладку 62 вниз по контажноку проводу, 2) вивернуть четире винга 69 о шайбами 67 и 68, опустить
- 3) отпаять монтажные провода от буко колодки 60 и снять с проводов прокладку, крышку и штуцер;
  - жов прокланку, крышку и штуцер; 4) вынуть из крышки 66 прокладки 64 и 65;
- 5) вывернуть четыре винта, крепящие показывающий прибор ж приборной доске и снять показывающий прибор.
  - 8.2. Порядок разоорки показнвающего прибора приведен в таби.4, схема разборки приведена на рис. 2.

#### Таблица 4

Инструмент		Orbeptra, Sigh-66, narabhur 30ch-66, number,	Kmq 120-87	Отвертка
Порядок разборки	Извлечение из корпуса котора о пникатор- пой частью:	I BHBEDHYTE HBE BKHTE 61, CHEKHYTE TRYG- KM 44 M OTHERTE HDOROME OF OYNC KOROM- KM 50;	2 substants raint onenwantum I as xop- nyoa 34, anents onerno 2 a apornanty	3 casephyne fon samra 5 c saiddaur 56 r 57 a nookaankoi 55 m massaetis us kopny- ca 54 konog o akmakerophoi qaorisis

ł				
1	Порядок разборки	Инструмент	энг	
	отвернуть две гайки 24, снять магнит-			12°
	нув муфту 25, втулку 26 и извлечь	s		ne en
•	валик призодной 36;	KING II6-II	H	
	вивернуть три винта 35 на экрана пе-			
	реднего 28, снять обслау 34, две	<del></del>		<b>达</b> 维
	проклапки 33, проклапку 32 и вынуть			و عوام
	шарикоподилиник 29;	Отвертка,	ग्लाम्य ।	W. 5 13
	вивернуть три винта 45 из экрана зац-		439	
	него 51, онять обойму 46, две проклад-			
	ки 47, проклапку 48, проклапку 49 и	,		11 m
	винуть парикоподпипник 50;	Отвертка	пинцеж	
	разогнуть и вынуть шпинт 37. Свять			cotto carre
	с валика приводного 36 элемент запус-			. ?
	ка, 42, пайбу регулировочную 41, ро-			4
	rop 40, maidy 39 a npyamay nepeqaroq-			•
	ayın 38.	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

замени дефектных деталей, а также прсинняя д сказки шарыкопод-Помиечание. Степень разборки определнетоя необходимостъю STATISTICS OF

### 3. HOLLOCOBIA HOKAGUBADHERO HEMBOPA & DEMENTAGEN A PERSONAL

somme monthem cais adomain controllarosanaeu sangman. MORREM CHO STREETS OF STREETS STREETS Condicál e imperiebel neurenescoje **hedeu misl** m ingresej ojog -1000 Besself with Mortecon Mesters which westeroot in 07-6 Krenesco (Rozdobo Redem) sumoned EHEODE: SOMOS,

# IO. TEXHMYECKUE TPEECBAHKA HA JEGEKTAUND M PEMOKT

ния пригодности (или непригопности) их для дальнейшей эксплуа-IO.I. Дефектация узлов и деталей проводится с целью выявления неисправностей дегалей и узлов тахометров и определетации.

В связи с тем, что резиновые детали не могут эксплуатиро-Дефектапия начинается с внешнего осмотра узлов и детвлей. ваться солее одного ресурса, то их необходимо браковать и заженять новыки.

должны онть сорваны или смяты. Допускается запиловка поврежден-10.2. Винтн и гайки должны иметь исправную резьбу без заного шлица и помятых граней. На цеталях не должно быть следов пайбы, имеющие повреждения гальванических покрытий, восстанокоррозии, нарушения гальванического покрытия. Винты, гайки и боин, вмятин, сорваники ниток. Шиши винтов и грани гаек не вить по технологии, маломанной в приложении Г.

оледов коррозии, винтин, забоян, следов викрашивания металия в 10.3. Шаракоподшинники 29 и 30 не должны иметь трещин. ляде темных точек и шиен.

Годино париконо финетия славать маслом смазочним 132-0 8 30,4, % obsess erreoga & apa accoura correspond tenne gaja (jos), Kan okacana staroga 3.243.924 congonumamenaa - armodnoo) errevermodroo eomoniem (೧೯೮೫) ಪ್ರಸತ್ತಿ ೧೯೫೨ ಕನ್ನಡೆಗಳು ಕುತ್ತಿಂ При наличии дефектов шарикоподшипники заменить новыми. pario cher (11 % ) in, on otherna oranopa MIA. 357,002 

j nomoren herbyker e eskomen kangamen 500 b nooseрить сопротивление изольшай межит обмоткой и пакетом статора. KOTODOS TOMENO CETE PO MERES SO NOK.

статора путем приложения к каждому из выводов и пакелу электрическую прочность изоляции кежцу обмоткой напряжения 500 В переменного тока частогой 50 Гц, от источника патания мощностью не менее 500 ВА в течении I минуты. При этом доляно наблюдаться пробоя или перекрытия. Проверить пакетои

если обмотка статора не удовлетворяет какому либь siux rpedobahud, ee onenyer samehurs hobod. случае, из

передаточвая 3 8 не должна бить деформирована. Резъба на пере коррозии и грязи. Поводок ротора 40 не должен быть погнут пружи 10.5. На дегаляк валика приводного 36 не доллно бить опено элекента запуска 42 и магнити рочо -0.010 TONYCKAENNE DEN Не допускается большой износ посадочных мест под подшилники. нем конце валика приводного не должна быть сорвана иля ಭ размер посадочных меог р -0,010 MM. HACKE 40 не должны иметь грещин. Норм альный κeβ 떮

38-

TEDO-

33-

men.

lya-

1

100

При наличии указанных дефектов детали заменить новычи, де случае напичия слепов коррозии и грязи, m nyckaerog, SKOTETE.

19k

101

Ö

-Hehr

- **Vacobenkii Wak** Часовые кании в мостиже верхнем 9 и винте регудиро-Ç. сколов. Узли и околы, заменить новыми. не полжин миеть трещин и Themzen пани, инерпика 10.6 эсчном I 8
- DACOR T дощокается погну долена иметь следов корровии, Theman He 21612 MELLION e ಟಿ 2 g: OTO CL 003 10.7. OCHOBERNO OCHOBERN NO.

TOLO

18

en

တ **ဂ** 

H

ជ

CHOOK PROPER лаличля оледов коррозив, SER SER B Conference of 4 200 KENDER 25. 3 3

HOEOH. Saverars lou sanuthu octansmut nagangoa oos

nnarax нацииевого покрытия. HE MONTHS MASTE 38 cheuca wooposha (dennà Haner) 10. 3. Marazrasa kyngwa 35 2000

136-

g

заменить. наличии следов доррозив узел 10

謂

ŭ

должно быть следов коррозии, механических повреждений, вмятин, и на экране заднем 51 не 10.9. На экране переднем 28 трешин.

Допускается, в случае наличия оледов коррозии и грязи, детали за-При наличии кеханических повреждений детали закенить новыми. TMOTETE.

10.10. Колодка 60 не должна мметь трешин. Буксы колодки не должны вметь окисления, кеханических повреждений.

отслаивания или потертости дакокрасочного покрытия. Резьба должня 10.11. На корпусе 54 не должно сыть трещин или излома ушков, Прв наличии указанных дефектов колодку заменить новой. быть без забоин, виятин, сорванных инток.

При наличии на корпусе трещин, излока ушков или повреждений резьби корпус заменить новим. При нарушении лакокрасочного покрытия необходико корпуо запоследующей сушкой при температуре I20 °С в течение двух часов. чистить и с помощью пульверизатора покрыть эмалью МІ-165 о

10.12. Левая сторона пиферблата 6 не должна иметь повреждений или отслоений нанесенных знаков (делений, пифр) на шкале, отслоения покрытия, парапин, пятен на фоне шкали.

SAMERKIE дения или загрязнения светомассы и покрытия черной нитроэмалью. Стрелка 4 не должна быть согнута, а также не вметь повреж-При наличии указанных дефектов пиферблаг и стрелку

Если стрелка согнута или зацевает за пиферблат или стекло. допускается ее выправление с помощью пинцета.

10.14. На втулках 13, гайках регулировочных 21, стойках 20 10.13. На стекле I не долано быть трещин, сколов, царапин, кешающих нормальному отсчету показаний, отслоения целлофана. При наличии указанных дефектов стекло заменить новым.

долино быть следов коррозии, виятин, трещин. Резьба в резьбо-

OBENE.

38-

а должна VIIKOB.

ждений

egg F

-ешжебе часов.

(alle,

-wedec

экалью.

аменить

Tekno.

рапин

aHa.

peardoжах 20

также дефекты заболь, стоек не должна дмять œ трещини, сорианных ниток. Детали, икеющие виятини, резьба на конце резъби, заменить новыми. них отверстичх и

Де. гряза, Ħ следов коррозии Цопускается, в случае наличия зачистить. rami 10.15. Неплоскоотность пружани 14 не должна превышать 0,25 от ширины ленты. Неравномерность шага спирали не должна превышать чистой. OMTE Поверхность пружины полина следов коррозии. величину толшини ленты. трещин, расслоений,

При наличии указанных дефектов пружину заменить новой.

## II. BORMONTHE HENCHPABHOCTN HOKABUBAKUUNK HPNEOPOB M CIOCOBA MX YCTPAHEHMS

II.I. Возможные неисправности показывающих приборов и ທໍ таблице опосоом их устранения указаны в

Таблица

Характер неисправности	Возиожные причины	Способы устранения ведсправностей
I. Iloz padoramiek	Нарушены конгакты	Тщательно оомотреть пра
-роэйн моньивбэн	в колодке 60	помощи лупы 4-х крагного
разователе показы-		увеличения неога пайки и
вапший прибор не		regenaris necra ocquea,
gaer dokasanan	Излок дередаточной	Paccopars year samma
	пружже 3 8 узия	directanto a savonita
	залика приводного	deservation apertages
	<b>S</b>	
	Ornasiacs noymas	Hoorsbear repereing the
	со этулкой 14 на	अप्राप्त ६० अस्रातराध्ये द्याय
•	оси 15 лля чувстви-	чувотвительного элемента
	тельный элемент	co brymeoñ
	со втулкой	

		والم شاوي فيه في ويوشي وي ويسيد ويسيس وي هد هد قد الد الد الد الد الد الد الد الد الد ال
Характер неисправности	Возкожные причины	Способы устранения неисправностей
	Обрыв иля короткое	Разобрать узел могора
	заиккание в сомот-	с нагимпной муфтой и
	ke craropa 43	продещитировать обмот-
-	показывахщего	ку статора согласно
	прибора	п. 9.4. При несоответст-
•		вии - заменить новой.
2. Upm pacore nep-	Неправильное при-	Поменять две любые фази
вичного преобра-	соединение прово-	ионтажного провода в
зователя стрелка	дов к буксам ко-	колодке.
nokasubammero	лодки 60 покази-	ggar⊷ c
прибора движет-	вающего прибора.	
ck a odparnym		
CTODOHY.		-
3. Мотор показывар-	Загрязнени парико-	Разобрать узел мотора
цего прибора не	подшипники 29 и 50	с магнитной муфтой ж
входит в санхро-	в переднем 28 д	промить паракоподпипни-
низи с ротором	запнем 51 экранах	ки, которые не должни
-роедп олоньявдеп	показывающего при-	меть трещин, следов
разователя при	doya Am Hekaqeor-	KODDOSZE, SMRIZE, Da-
епереди ментин	венное масло в	боин. Парикоподпапника
измереныя или	шариксподпиниках.	не должны жизть следов
пульсация стрел-		энкрашпания хетапиа з
ки показывающего		и жетот жинист ещия
прибора при налыс		пятен. Прл налички де-
odoporax.		фектов шарикоподпиния-
		ки заменить новнит.
		2

Карактер         Возможные         Способы устранностей           некоправностей         причины         Година парижоподишшинки           смазать маслом смазочным         132-0 8.           некоправностей         100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
Подние шарикоподии систаточно на Разоорать ноказыва магничен ротор прибор и наизгишти до подиилний подиорать показывающего гор по инструкции прибора дагорать показы на бо подиилний подиилний подиилний подиилний подиилний в зазорах иежду родай дагорать показы нагнитами увла нагнитной муфти ронние частица нагнитной муфти нагнитной м	Характер неиоправности	Возиожные причины	Способы устранения неисправностей
Непостаточно на-  132-0 8.  Непостаточно на-  132-0 8.  Непостаточно на-  40 показывающего  прибора  привора  прибора			
Недостаточно на- Разоорать показыва магничен ротор прибор и намагнити до показывающего гор по инструкции прибора прибора прибора удалить в зазорах межцу роних частиц в зазорах межцу ро- гором 40, элемен- том запуска 42 и обмоткой статора дастиц в зазоре посторонних частиц в зазоре покази частиц в зазоре прибор и удализи дастиц в зазоре прибор и удализи нагнитной муфти ронние частиц в разоре в магнитной муфти в разоре в ронние частиц в разоре в магнитной муфти в разоре в муфти в му	•		MACHOM
Недостаточно на- Разоорать показна магничен ротор прибор и наизенти до подмините по п. дагризнени пари- Разобрать показна вазорах кехну поних частиц в зазорах кехну ро- гором 40, элемен- том запуска 42 и бомоткой статора дазорать покази наститей муфты дастиц в зазоре прибор и удализ настиц в зазоре прибор и удализ настиц в зазоре прибор и удализ настиц в зазоре прибор и удализ ронките посторонних прибор и удализ настиц в зазоре прибор и удализ ре магнитной муфты ронкие частици ронкитной муфты			I32-0 8.
магничен ротор прибор и наизгнити прибора наизгнити прибора нари— продейстировать коподиминики 29 подиминики по н.: и 50 подиминики в зазорах между ро- гором 40, элемен- том запуска 42 и сом запуска 42 и сом запуска 42 и сом запуска 42 и сом запуска 42 и прибор и удализи нагнитисй муфты прибор и удализи нагнитной муфты прибор и удализи нагнитной муфты ронние частици в зазоре подобити и ронние частици катнитной муфты прибор и удализи нагнитной муфты прибор и удализи нагнитной муфты пременитной муфты		Недостаточно на-	
40 показывающего гор по инструкции прибора  3агризнени пари— Продефектировать коподшилники 29 подшилники по и. д. н. б. под и удалить в зазорах между прибор и удалить в зазорах между ро- гором 40, элемен- гом запуска 42 и обмоткой огатора д.			K HAKALTERTATE
не загразнени щари подещинити по и дей таби.  и 50  и 64 таби.  и 60  и 64 таби.  и 70  и 64 таби.  и 64  и		40 показывающего	
азгрязнени шари— Продейсктировать коподшилники 29 подшилники по п. 3  п. т.		прибора	MIS.178.020.IG-I.
и 50  — и 50  — ей таби.  дей та	Пульсация	Загрязнени пари-	
ами роннях частиц в прибор и удалить зазорах между ние частици в зазоре тором 40, элекен том запуска 42 и обмоткой отатора наститые постороннях частиц в зазоре прибор и удали магнатной муфты ронняе частици в зазоре прибор и удали магнатной муфты ронняе частици в зазоре прибор и удали магнатной муфты ронняе частици в зазоре прибор и удали ронняе частици в зазоре прибор и удали ремятной муфты	больших		임
ми ронних частиц в прибор и удалить зазорах между ние частици в зазорах между ро- тором 40, элемен- том запуска 42 и обмоткой статора  Наличие посторонних растици в зазоре настиц в зазоре магнитной муфты ронние частици ронние частици ронние частици в ронние частици ронние частици ронние частици ронние частици ронние частици	Ha BCeN		mer radr.
ава роних частин в прибор и удалить зазорах иемиу ние частици в зазорах иемиу ние частици в зазорах иемиу ро- тором 40, элекен- тором 40,	памерения		
зазорах между  чувствительным  элементом 19 и  магнитами уэла  магнитами уэла  магнитий муфты  тором 40, элемен- тором 40, элемен- тором 40, элемен- том запуска 42 и  обмоткой отатора  43  Наличее посторонных частиц в зазоре магнитной муфты ронние частиц в	стрелки	рониях частиц	
алементом 19 ж  магнитами увла магнитами увла гором 40, элемен тором 40, элемен том запуска 42 ж  обмоткой отатора 43  Наличие посторонних частиц в зазоре магнитной муфты ронние частиц в		зазорах кежцу	TACTEME B
алементом 19 ж  иагнитами увла иагнитной муфты  тором 40, элемен- тором 40, элемен- том запуска 42 ж  обмоткой отатора  43  Наличее посторонних частиц в зазоре иагнитной муфты ронние частиц в		чувствительным	
магнитами увла магнитной муфты тором 40, элемен- тором 40, элемен- том запуска 42 и обмоткой отатора 43 настиц в зазоре магнитной муфты ронние частиц в		61	
иагнитной иуфты гором 40, элекен- том запуска 42 в обмоткой статора 43 настиц в зазоре иастиц в зазоре магнитной муфты ронние частиц в			
25 или между ро- тором 40, элемен- том запуска 42 и обмоткой статора 43 частиц в зазоре прибор и удалить магнитной муфти ре магнитной муфт		кагнитной муфты	
тором 40, элекен- том запуска 42 в обмоткой статора 43 частиц в зазоре прибор и удалить прибор и удалить ронние частиц в зазоре прибор и удалить ремагнитной муфт		25 или кежцу ро-	
том запуска 42 к обмоткой отатора 43 частиц в зазоре прибор и удалить понитеной муфти ронние частиц в			
обмоткой отатора  Наличие посторонних Разобрать показые частиц в зазоре прибор и удалить ронние частици в ре магнитной муфг		запуска 42	
Наличие посторонних Разобрать показые частиц в зазоре прибор и удалить ронние частици в ре катнитной куфг		odworkoż craropa	
настиц в зазоре прибор и уналить изгнитной муфти ре магнитной муфги		43	ſ
магнитной муфты ронние частици в ре магнитной муфт		Наличие посторонн	
магнитной муфты ронние частици в ре магнитной муфт	H8	四	N VISHWE
ре кагнитной куфг	эращается на нуль	магнитной муфти	частин в
	досле остановки дви-		ре кагнитной мубти.
	rareju.		
	-		

Xapakrep Regonpashootu	Возможене причини	Способы устранения неисправностей
	Загрязнение или	Разобрать показывающий
	растрескивание	наопо чтимост и собист
	опор в мостике	спиртом. Пра напичии на
	верхнем 9 и в	опорах трешан, сколов
	винте регулиро-	samenur yshi o onopani.
	вочном о подшин-	ė.
	EMKON I8.	
Стрелка показивар-	Деформация пру-	Заменить ось собранную
его прибора не на	жины 14 (нерав-	15
	HOM SDHOCTE MARA	
	витков, слипание	
	витков, располо-	
	жение торпев	
	пружины не в од-	
	ной плоскоста)	
	или оолаоленде	
	крепления ее на	-
	моо	
7. Horpemsocra no-	Частичное раз-	Заменить узел магнителя
cassand ope hopeals-	метничивание	Take Comments
How remeparype upe-	Harnaros ysas	
same a mongeration	Marhardoù Myčru	
· •	. 25 sa crer ymapos	BCC
	или изменения	
	воздупных за-	
•	• godos	
	•	

Спосоон устранения неисправностей:

Возможеме причини

Характер неисправност**и** 

A RA TAT Hdc 田

Ослабло крепле-

9 . P

ние шунга 27

I2. CEOPKA, PETYINPOBAHNE N OCTMPOBAHNE HOKABHBANIMI

**ITPMEOPOB** 

pana.

Порядок сборки, регулирования и встирования показнвающих radz. присоров приведен в

Таблица


Порядок сборки	Инструмент
Сборка валика приводного (рис.3)	
I. Одеть на валик приводной 36 передагочную	Пинцет
пружину 38, шайбу 39, ротор 40, шайбу ре-	;
гулировочную 41, элемент запуска 42, эска-	
Bars a orseporae minner 37 m passeora som-	
in mianas.	
2. Подгибом усика пружины передаточной	Tapiler
38 отрегуларовать зазор мехцу элементся	
sanyoka a poropok, kohopna nomes care or	
0,1,40 0,3 24.	
Coopea sapama nepemano (pro.4)	
C. Charine sogo isyn appragnic CO i conc-	<b>49</b> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
NATURAL PARTIES.	Troping.
2. Joourrans Rango hooshagay anoma	(Time ima
Chasomer of the name of hearth	ा क्यांबात्र संदर्भ
3. अख्यापट प्रावस्था । । । । । । । । ।	Terries.
4. Премить парикоподпиник 29 авиаплон-	

R R


TRECT

Инструмент	Отвертка			Kide II6-II			1_			Вгулка латунная	I20-99		Электропяяльник	3100H-65							<b>8</b>	<b>1_</b>	Orsepres			
Порядок сборки	подпинику 50 и привернуть обойму 46 о проклад-	ь элучиу сединиму от тренит имплания. гавить на клее БФ-4.	Сборка мотора с магнитной муйтой (рис.6)	I. Вотавить валик приводной собранный 8.920.537	в экран передний МП6.430.017, на валик одеть	втулку 26 фаской вниз, магнитную муфту МП6.662.007	обратив внимание на совпадение лисок валика и	магнитной муўты, закрепить муўту гайкой 24 и	законтрить второй гайкой.	2. Вставить латунную втулку в экран передний	MIG. 430.017, c Apyroll cropone na brynky oners	экран задний МП6.430.018.	3. Проверить статическую балансировку подвижной	sacru motoda, coodhaa mathuthoù mytre bpaharenb-	ное пвижение.	На поверхность платы верхнего магнита, против	утяжеленной стороны, напаять прапой пос-40.	4. Снять с узла эхран задний МП6.430.018 и вгул-	ey haryande.	5, Borarars a sayan nepamine MII6.430.017 ocnorry	গেষত্ত্য এট, সমূলতা হয় এলে চমচ্যুদ্ধ ব্যাদান আডি, 430,018,	эквоня провода чарез прорезь экрана.	5. Вотавить эднти 53 о пайбана 52 и завернуть	to priopa, se gongonan dependea ampanos ornoca-	Tenesto upyr adyra. Ezhra craents ha zuee Ba-4.	

136. Валик приводной собранный 8.920.537



Экран передний МПБ. 430.017—




.>xc. +


Инструмент	в вала, Индикатор И402	,00 MM KI.0	Подставка 112-105	Подставка II4-I26	(0.7)		рить тор- Приспособление стеров ТТЕ-31 наше	<b>1</b>	HAKOM I8		ODOHY KEEN IIG-II	pergampe-	EXHL 3	·	030 THE STATE STAT	•	orhooz- Izamer	novarau.	COORLOG		FOREST PORCE TOWNS	- T C.	· · ·	oneres Orse pers		
Порядок сборка	7. Проверить величниу продольного зазора	который должен бить в пределях 0,030,00 мм			Сборна индикаторной части (рас. 7)	Eponetra o	с. полавить ось в приспосоомение, проверить тор-	писка поляно быть не более 0, Г! мм (визувльно).	3. Промнть вант регулировочный о подпилником 18	опиртом.	4. Навернуть контргайку 17 (фаской в сторону	шестигранника регулирвочного винта) на репулиро-	вочний винг и жвернуть регулировочний в	постан излипи 16.	5. Навернуть за стойка 20 гайна рагулировочние	21 в эстанать стойки в мостик нижний 16.	6. Отцентрировать пружину со втулкой 14 относа-	сельно оси, подписая поводок на втупке	7. Sociazari ses 15 a erraporiza sarymanesera	SEESE .	3. Access to acotta 30 organa 13, social	emontenzo e soo enserane ommodono n e jun	COLOR COLOR SOURCE	9. Prayectes codpensal real marana 8,	Control of the state of the sta	THE POST OF THE PROPERTY OF

Инотрумент	Индикатор И402	KM.O, nonorama	 urmal SHOH-65.		<b>ELCH</b>	- 01		ia Ilonotabka	117-222	пкой Электропаяльник	THE SHOH-65, MINIST.	. паблоя 116-129		ва- Индакатор	И402 кл.0	- A.	BY:EC	<b>S</b>	,	ឮ		ор Отвертка	, a Kurow 116-09		
TANDETOR COORES			II. Iphnaatb cbotomul kohen negranni 14 a bombanda	HA MOCTAKO HARHOM 16. BATKA MOLKHE UKID KOLKALITA IDY-	ровани и не должни следательства следания витков или	мини на селет оденоложения их отрегулировать по-		го установить собранную индикаторную часть на	попстанке мостаком верхним 9 вниз	TO YAMBUTE TYBOTBATE JEHUN SHEMBHT CO BIYJIRON	. Jose Thursays (Thoraskie)	•	Meero nation upoments comprom.		Hra.	How dreams done 0,05 has separated agreements		KOBOOJESTINA KANDO	E excepted in	TOSECTION SHA	. 15. 133.669 A 10 top (155, II.2, C03,	Commence of	PERMITTED THE	common mander 30, seephyre share 31, sarra	


 $\mathbf{g}$ 



Hopshok coopen	Инст <b>румент</b>
3. Orderympobare paniomephoe nonomehue qybcr-	
вительного элецента в зазоре неглу магнитами	•
перемещением индикаторной части о помощью регу-	
ларовочных гаек 21.	
4. Затянуть винты 31 и регулировочнее гайки 21.	Orbeprka.
	KUIDA II 6-09
5. Ilpomyte memijep IO czarma Bosmykom, ycranobarb	Отвертка
его на мостине верхнем 9 и закрепить иннтами 7.	
6. Проверить продольный зазор оси 15 в собран-	Индикатор И402
ном приборе. Зазор должен бить в пределах	кл.0
	подставка 117-18
7. В случае несоответствия зазора отретулиро-	Подставка II7-I8
вать его регулировочним винтом ІВ, после чего	индикатор и402
SAKOHTDETE KOHTDIAERON I7.	кл.0, ключл
	116-09, II6-10
8. Привернуть пиферблат 6 к мостику верхнему 9	Отверика
abyas barrawa 5.	
9. Смазав отверстие стрелки шеллаком, установить	Шаблоя
на конец оси 15 стренку 4, выцерживая размер	MI 8436-4004
(0.9 + 0.1) we or manapolara no orpaned. Cruanea	numier, eserteta
должна стоять на нулевой отметке шкалы.	118-125
Sanahchpoara, norupoara a upoaepha nonasasan-	*
geno numpopa.	
(; Equipment achaineaemmi nokasubaommi upadod	
с первичному преобразователю согласно сламе на	;
)40.8.	· ·



## Схема проверки показнвающего прибора



- ACHITYBAEMOTO HORABHYBAZHEI перлачина преобразователь upadora \*\*\*
  - nerrpommeren
- фикционная передача
- **ECHIPTE SONOTO** первичний преобразователь контрольного
- ं त्वाप्रात्ताम् помазиваний прибор
- пошитываемый чоказывающий путобор.

**Тнопрумент** 

Ключи 116-09

отвертка

2000E

Порядок сборкп	Hactdyment
IO. Sakohrpurs perympoboumie rafika 21 n rafira 22	
24 narom HI-134.	
Окончательная сборка измерителя.	
I. Jorahobhre Mexahram Ha nongrabky.	Hogerana II6-317
2. Готановать на механизм корпус 54 так, чтобы	
отварстия корпуса совпали с отварстиями эпрана	
переднего, а выводные коепы обмотки статора 43	
волла в окно корпуса.	
3. Привернуть корпус к механизму тремя винтами	Orsepres
58, предварительно одев на винты шайбы 57 и 56	
п проклацку 55.	
4. Одеть на выводные конды обмотки статора 43	
тра трубки 44 и прокладку 59.	
5. Прппаять выводиве концы статора к штырям	Элэктропаяльник
09 инспон	эпси-э5, пинцет
красний провод - к штирю І	701
синій провод - к птырю 2	
селий провод - к штырю 3	
Hanecra nafra Hambaryra rpydra 44.	
6, Honbedhyth kolomky 60 maysk emerals 61	Overpriva
7. 3 aporousy nopayos 54 anomais apostalist 3,	Kinga 120-57
eremio 2 a samepayum rafiny I no yuopa.	
3, Enorme aportages 64, 65 a apanty 55 4 1389-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Myrs argaed 63 a meany (or pyra).	
9. Homeophyth kommy medobe k kommyey wethinka	Oraetana
эпятага 69, предварительно одев на винти пайби	
68 11 67. Hog appeary noncomment programmy 62.	

CHL

IS. NOTESTATIS, ITPOSEPKA IN ITPAGRACA HOCHE PERMOHTA

Тахометры, проиедиие ремонт, подвергачия прове по ТУ 25.02. III 970-77 в объеме приемо-сдаточных испытаный.

13.2. Испытания проводится реконтнем предприятием.

OTIVATION CONTROL I4. KOHCEPBALMI, VILAKOBKA, MAPMIPOEKA, TPAHCHOPINIPOBANNE N NPANNEES TAXOLETPOB

116-317

14.1. Taxomerpu, nombepraemme koncephanni, nomen температуру воздуха помещения. Консервации подлежат выступахива часть хвостовнка ная гайка первичного преобразователя,

P смоченной уайт-спиритом, после чего Поверхности, подлежащие консервации, протереть сущить протиранием сухой чистой саийеткой. бязевой салйеткой,

Нанести на подготовленную поверхность консервацион смазку ГОИ-54П сплошчим равномерним слоем толщиной 0,5 томпоном. MENOUS DIE

Первачный преобразователь, показнвающий приб ные коробка так, чтобы первачный преобразовалель и пока картонныя для oywaron и ним обернуть раздально ίΩ ала подпергаментной и эломить ANT HE REPENSIONS. комплектующие детали рованной e dogram

LIDIICODA I mopodicy of projects preside dottes and projects пополнительную зартонную провледску,

aroned namenioscucin imenatriculoum pomoncededno empored a offocodis safecensis egimentes about a 1413, Kapamap

IA, A. Пранопортирование и крамение чаксмечую про<mark>йа</mark> настоящего оуководства, زن Dasage III COLTACKO

SATERIA

пиншет

## TAXOMETP MAITHITOMHIFKITIOHHEIGHING TIMIA TM BEM

## Нормы раскода материалов на средний и капатальный ремонты

]	20	Примечан	•			•													;						
		Норма, расх Мариа расх Морма расх		 			CT *0						н.	-				. (	<u> </u>	! 1	ည ည			0,14	
	R	пячерени Единист					X I						H						H		녌		<del></del>	AL	
-	1	Сортанент (разнер, м° стандарта			-		1		•		•		i.			:			1	granger Jungs - A land	3			1	
	<b>-</b>	дарша И• сшан-				TOCL	21931-76					Toct	9569-79			a programa is a constitution of the constituti	- است مدعودات	-07-9/5	12-2623	Francisco Contraction Contract	12001-17	ia delimato di C	د مدر- مو ر سرد.	TOST -76 10277-76	····
HIZ-7 81:000 MK	х арактеристика материала	с <b>орш</b> ысрка	- 1 ·				100-40						回-3-25	-				فوجه فالمجادية أو		s who coming after 1 - A I	527-YK	ol o discussione	الإينان الإ	7-00-6H	
MIZ.78	•	Ход ОКЛ			· ·						_						and Section 1 and 1			· = = = - • •	·	t V formation of Maries 19		,, <u> </u>	
	<del></del>	Наименобание Л материала (		<b>Четаллические</b>	катериалы		Припой	,	Бумажные	Nateduate		Бумага параўд-	нированная		MERG, KDBOKE,	намилополфен	a ximina in	pyyvalligidy, 3 and		-	anara anara			Ппатлевка	
		ткобшэ •	N	 2.	က် က	4.	5. H	.9	<u>بر</u>	ω 51	<b>©</b>	9	÷	23	H	33	<b>tΩ</b> ?-4	<u>€10</u> }—†	1.7	<u>₹.0</u> 5-3	8	98	12	22	23

ł	ואסאבאסאן					· ·			·		:				····			<del> </del>				··
00 - 0x3	норна рис Ва на обин Вильтерия Визови	2.5		0,035	· (			0,08		0,08			O, I		n	2		2.0			100°0	
	п <b>зигадэ</b> н <b>г</b> п 2 данаат	7		K L		ġ	<i>i</i> , .	Kr		K.	•		X.		<u>.</u>						E4 K4	
	90 р ш д об с ш а н - разнер <b>' ң</b> с ортомент					l	•		,			<i>:</i>	<u> </u>		1		· ·	 				
Jemera	да вшан-	rocr	IOI2-72	rocr		3276-74		TOCT 8 551-74		TCGF 9433-80			TOCT 3134-7 8	·	ננטט	12 8 ES	<u></u>	TOCT			1001 1001	
Харажтер Матео	давша совш карка	E-70		I32-0 8	דוסמ אוסמ	7701		INTAIN - 205		TUATUM -22I	·		1		į			1				
3	מאט									•			-	~								
	Наитенование материала	Бензин	авиационный	Маоло сказоч-	<b>5</b>	2460525		Смазка		Омазка			Vadr-ompar		PACCECTOR	Tasc wod:		Zzozora	Besiev		Harozi ceonzorui	
	у, сшьок	1 S	თ 4	ന ന	ρ <b>τ</b> - α	ე თ	ព	H	12	2 <del>5</del> 1	13	9	i-i	හ ස	(A)	1-4 62	(); ();	ß	ਨੂੰ ਨੇਵ.	20.	26	22.

Оринечание ומס הפקבירת

 $\widetilde{\mathbf{c}}$ 

7.

1	20k	[]bnwshai				٠			- N			. Militari	a - endir end		135F X 5.5 H		. 4.774.479.79			Car. of Sec.	in distriction (1) is	M PA	·	e e na region	å to saudet i	The state of the s	ile er ellegg	u-pâlan
		נסם חזקבע אנד סקחא טנ אסטאנד טנכי	<del></del>	0,0I	-		2	<u> </u>		0,05	<del>,</del>		0,25	,					اري ا <u>با</u>		- S. (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995)			in ent	gament			-
-	RI	האחלט באר בייט אחלט באר		듔			KĪ			KT			KĽ			<del>_</del>		ومعالمة وسيا	<u></u>		g-18g-4 884 - 1869 - 17 -	فلأحرج بسنب ونجانية	س <sub>اس</sub> ۔ دو	a superior				·
		Сортамгит Стангор, М° Станбар- Та		1									1		<del>,</del>	• .		<u></u>	•		_ # ^-	الور الميسانية، يواد در يو	!	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		gingin Nagge 11811 4		·
	Характеристика материала		•	100CT 10262-73			FOCT 12172-74			TV3 8 -105	9/- T00T		TOCT F034_74			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			TOCT FOCT 67			y yya Fâldy aydha	TOCT	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	···	
-	Xapakı Ma	сорш чарка,	f	1	<del></del>		1			ı	·		1	•					1				1					
		Код ОКП			<del></del>	<del></del>				٠,	: :		٠.		: • .							·· <del>﴿ - الإناداد ( ب ان</del> ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ			· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	,	Наименование материала		Окись	цинка	•	Клей БФ-4		<del></del>	Knett 88 -H			Декстрин			Прочие	материалы		Chape sta-	ловый ректи-	्रेंग्रर०व्यसम्बद्धे	an interpretation	धारप्रदेश	TOTAL OBBITE BE	•			
-		א, כשפסאת	н	8	က	4	· က ·	9	7	ω.	6	10	ü	12	្ជ	7	ις C	9	17		<u>.</u>	: 3:		· 83	<u>.</u>	्र हैं	10	

#### TAXOMETP MATHUTOMHIJYKULVOHHLÜ JUKCTAHUMOHHOIO TMIA IM B 3M

## средняй и капитальний Hopmy packona samechuk tacref ha ci pemonr MM2,7 81,000 3K

1	SUMBPSKUGALL		·						•					<u></u>						·			
	nagevitt belonm 1800 wel na 26un uachbix yac roda 3a. Hopna pac.		က		ശ		ន		ជ		압		23		8	·	; ;;		**	·	8	ja-!	·
	деваа, шт. Во в из- Количест-		н		н		н		н	······································	1-4		1-4		1-4		1		; <u>-</u> -		1-4	H-	<b>-</b>
. WO DOO 10	Наименование	Сборочние единици	Morop		Morop		Индикаториая часть		Индикаторная часть		Индикаторная часть		Стрелка		от при пред при	MOM HOM	S Creano		I Maratrasa ayira		0 Колоджа	Т демифер	
י • אדועי	Kað OKN		42 79 8I 00I6	<b>,</b>	42 79 8I 0096		42 79 8I 004		42 79 8I 0092		42 79 8I 0093		42 79 8 I 00I4		42 79 8 I OOIS		42 79 8 I 0006		1600 IS 62 2F		42 79 8I 0040	42 79 8 I 002I	
	Odoshavenue unu Nº eman- dapina	÷	INIS. 112.003 45		ME.II2.003- 4		MIS. I 83.009 4	•	MI5.I 83.009-	 ; ,	M5.183.009-	2	ME.057.058		MIG.240.003		S ME.435.002		MES, 562, 007		MES.672.00I	6x8.283.000	
	anadus v	ы «	භ 4 	-	<u></u>	~	<b>ω</b>	တ	ដ	H	123	<b>T3</b>	14	15	9	17	्छ ∙ <del>। च</del>	. <u>A</u>	8	S	878	75	201

รมสมหรหมนุโ

הפקביחת הפושאיי ומס אים ביסחא אים ביסחא אים של ביס אים אים אים אים אים אים אים אים אים אים	OI I	CO H	· .	100 I	00I I		<b>o</b>	1 I®	30,		00	20	6	ما اوات د سونسس اد ما اوات	3	2	9.	
mun. g nzgsvart' govnissumge	; <del>-</del>				-	•	<b>7</b> ;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, ,		F	· ()		·~¶ ·	Ç <del>eri</del>	4	
Наименование	Сальник собранний	Детали	•	Проклацка	Прокладка		ABOCTOBAR	Закок	Винт		Пазовый кляв	Втулка	поуская перэдоком-		ear Car	leyxxaa.	Поугана	-
Код ОКП	42 79 8I 0065	42 79 8 I 0120	•	42 79 8I 0027	42 79 BI 002 B	0	7570 TO 61 77	42 79 8I 007 8	42 79 BI 010I	• •	42 79 9 I 0103	42 79 8 I OLOS	9200 18 03 68			60% 10 % E	as as all old	
Обозначение или М° стан- дарта	8 .950 .007	MI 8.300.0II	•	MI 8.683.131	OM3.573.057	1 0 0	con o attendo	60 8.675.304	610 8 .902.002		8.047.016	8 8,220,037	3,303,082				3,302,07,3-	o manadast
и•строхи	H · 63	က <del>4</del>	ល	ဖ	œ -4	တ ်	3 H	12 12	<b>14</b>	10 1-3	G	9 H	. <b>의</b> - 운	60 C	10 CN	e e e	3 8 8	ক

און אפרשפע האון אפרשפע האון אפרשפע האון אפרשפע האון אפרשפע

100

эпивызыпајј				 																	.•	•		;	•	-
הזפבייחת לבניסאש לחק את ספתא אחג המכשבת מספת זמטמב: אטלאת למכ-	8	700	3	8	<b>V</b> <sub>2</sub> ,	22		4		100	<b>.</b>	100		100		100	}							The State of		
· mm 'nnvapen g ogwoahnyoy	Н	<b>-</b>	-	က		H		H		<b>)-1</b>	•	H		~		7						; ;	,			
Наиненование	Чувотвительний	постания		Винт		Гайка обядиная		Замож		Сальник		Прокладка		Прокладка		Прокладка			•		•				•	
Код ОКП	42 79 8I 0II6	42 79 8T 0070	<b>†</b>	42 79 8I OII 8		42 79 8I 007I		42 79 BI 0077	•	42 79 8I 0II9		42 79 8I 0024		42 79 8I 0072		42 79 8I 0025										
Обозначение или М°стан- дарта	8.352.006	8.434.436	:	8,610,917	:	25	į	8 .633 03 8	:	8.72I.0II	÷.	8.72I.06I		8.721.201	•	8 .72I.2I9				there we will be a second	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		. Shark water all the	,		· .
1 . 1	н : 03	თ . 4		9	7	ω	တ	IO	H	IZ	<u>.</u> 2	I.4	IS	Ţ,	İ7	Ìв	Ţ9	: <u>8</u>	14 (2)	127	8	. 42	်းလ	8	27	

90

#### IIPMIOMERATE I

# PENOHT IMHKOBLK M KAUMMEBHX PAITBAHMUECKUK HOKPETMÜ

сеять в 50 % растворе соляной кислоти, калиневое покрытие снять иля исправления поврежценных покрытий - пинковсе покрытие B pacraope cocrasa:

хромовый ангидриц

кислога серная техн.

Температура комнатная.

-3-5 r/x.

- IOO 1/11

окончательной промынки, детали вновь пинковать или капипровать После декапирования в 10 % растворе соляной кислоты и о пассированием в растворе Омкромата натрия состава:

бихромат награя

- I70 - 200 r/n;

кислога серная техн.

удельного веса І, 84

-8 - IO r/n.

Температура комнатная.

Время выпержия от 5 по 10 секунц.

электролита для цинкования; Cocrab

Uzera okace

50 - I20 r/n

Натрий сернистый

Нагрий планистий техн.

O R

Режи пинкования:

Плотность тока Текпература

200 - 500 A/m<sup>2</sup> ₽<sub>0</sub> 0₹ - 91

Состава электролита кациирсвания:

KANYAH OKACE

- 30 - 40 6/1

Harprd massorsh rens.

140 - ISO m/H 15 - 25 r/n

> Алиманий серновислий MARCED MARK

3. - I2 2/z

Режим капиирования:

Inorhoore roka

Температура

- 250 A/K<sup>2</sup>

2° 0₽ −

первичных пресбразователей необходию снять торцов ротора в ванне электрообез Перед ремонгом пинкового покрытия роторов Kpacky o Примечание.

жиравания.

#### ILPMIOREHME 2

### перечень прилениемого оборудовлик, приборов, HENCHOCOEMERM IN MECTPANEERA

•		봈	1	
OHOUGHO.	DRIGHTALERG	I RDSTRAG XADAKT		ľ
	Д D	X		
	<u>,                                    </u>	벙		l
4	7	K		
'n	Ċ,	B		
		×		ŀ
		Ħ	1	
	•		. (	ļ
	,		. !	i
H			<u> </u>	l
1				l
1				l
ľ				į
ŀ				1
ŀ	Наименовалие и	1		1
١	9	Achadadadada	<u>.</u>	
1	9	5		. !
		70.0	ŕ	:
I	ě	b		
I		Y	3	
1	田	•	<b>)</b>	
1.			٠.,	
	 ?		÷ .	
			,	

- TOCT 577- 68 и402 кл.0 MAIDERATOD
- MOCT HOOTOMBHOLD TOKA TOCT 7165,78
- Эдектропаяльник TOCT 7219-77 эпсн-65/220 8
- TOCT 7236-73 Ayra MII-6X Плоскогубин ~; ហ

TUCT 7594-75

- Вольчиетр переиенюго 8711-78 roci TORB တ်
- TUCT 17199-71 Отвертка 1.
- Гинцет медацинохий rccr 21241-77 . დ
- TOCT 23706-79 ORRETT M503M **ი**

## геристика

#### Для замера биения

Ция разборки и сборки тахометров Предназначен для пайки. Номиналь ная мощность 65 ВТ. Номинальное переменного тока частоти 50 Ги сопротивления обмотки статора Класо точности не ниже І,О напряжение 220 В однофазного Для изиерения межпуфазного

паприжения перэмяних пресоразовапри разборка и сборки пахометров предмета от поверхности лупн 33 Расстояние 35,6 ки. Расстояние Для внешнего осмотра. Фокусное пля пакерения кекпуфазного пелей. Класс гочности І,0 предел измерения до 15 В.

Для измерения электрического сопротавления изолянии.

OPGB.

. ‡		CC1	1	
<b>-</b> .	Наименование и обозначение			Назначение и краткая характеристика
1		•	•	Класс гочности не ниже
	-			I,0
10°	). Спиртовка стеклянная	низя		Иля опаливания ворса
	лабораторная	•		прокладок
	TUCT 23932-79	•	-	
II.	[. Втулка I20-99	• .	•	Иля. балансировки муфты.
			· .	Представляет собой вгулку
	•	•		из антимагнитного магериала
				(латуни, апокиния и т.п.).
				Длина втулки I6,6 С <sub>5</sub> , наруж-
<b></b>				ный диаметр 36А23, внутрен-
				ний диамегр 28 + Т им
12.	2. Know II6-09		•	Ли регуларовки продольного
		-	- N.	завора оси.
I3.	1. Know II6-IO		e.	Для пстировки показывающего
				прибора.
I4.	. Knog II6-II			Для вывинчивания гаек, кре
		<del></del>		пящих нагнитную нуфгу к ва-
	,			лику приводному. Представля-
			· ·	ет собой торцовый илюч
. 23	i. Kiwa 120-27		•	Для вывинчивания гайки обжим
				ной в первичном преобразова-
16.	. Idina 120-37			теле. Для вывинчивания гадки.
				креплией стекло к корпусу.
			•	Представляет собой кольцо о
				четырыка выступака, располо-

иналь

**5H06** 

erpon.

出

0

IN 33 N

1 HX 6

90H;

)a303a-

EOGT#7

Намиенование и	обозначение

Пипетка медицинокая
 В. Подотавка II2-105

19. Подставка 114-126

20. Hogerabra 116-317

21. Подставка II7-I § 22. Подставка II7-22

23. Nogerabra II7-222

#### Назначение

и краткая характеристика женный относительно друг друга черев 90°. Для смазки подшипников и прокладок Для проверки продольного зазора вала мотора. Представляет собой втупку с внутренним дламетром 60мк и высотой 70 мм.

Пля замера зазоров. Представляет собой штатив, на котором закрепляется инцикатор.

Лля окончательной сборки показыварщего прибора. Представляет собой плиту, обклеенную войлоком, с
вырезом под стрелку.

Для проверки осевого люфта оси.

Для замера люфта оси, на которой

закреплены циск демифера и пружина.

Представляет собой плиту с гнездом

под верхний костик. В гнезде вмеется отверстае под ось индикаторной

тасти.

Для пайка чувствительного элемента. Тогройство аналогичко ускройству подставка II7-22.

1		
	Надменование д	Назначение и
	обозначение	Kparkaa xapakrephornka
<b>ু</b>	24. Приспособление 116-31	Лля проверки биения и риктовки
		диска демифера. Представляет собой
адок		crpydnamy, b rydnax noropon sanpen-
B		лены часовые камни. Одна из губок
<b>X</b>		подвижная.
<b>60мм</b>	25. Chemhar II6-I25	Для снятия стрелки с сом. Представ-
		ляет собой пластинку с пазом.
<b>6</b>	26. Съекния 120-81	Для снятия подшинника с рогора
-5111:		первичного преобразователя.
	27. WAGAOH II6-I29	Для установки чувствительного эле-
NB800-		мента (позволяет при сборке видер-
NO.		EXERTS DASHED IS ± 0, I WH MEXITY
		HIMHIN KOCINKON K SYBCIBLICATED
		элементом). Представляет собой
1. •		ckody.
200	28. Паблон	Лля установии зазора между стрелкой
ATTHE.	MI 8 436-4004	и пиферблатом. Препставляет собой
може	of body.	crody.
-%ee/U		
жонс		
(eggs		
£eù		

## IISPETEIL IIPUNEHRENNIK MATEPUAJOB

	Напиенование материала	roct, ty
I. Ha	Натрий сернистый технический	TOCT 596-78
2. Kn	Кислота соляная синтетическая	TOCT 857-78
16	Texhayeores	
3. De	Бензин авиаплонний Б-70	TOCT TOIZ-72
4. Ilo	Подпергамент марки п-3	. rocr 1760-81
5. KM	Кислога серная гехническая	TOCT 2I 84-77
6. AH	Ангиприц хроковий	TOCT 254 8-77
7. be	ьензин-растворитель (увйт-опирит)	rocr 3134-78
8 8	Chabra <b>ION-5411</b>	rocr 3276-74
9. An	Апхиний сернокиолый	TOCT 375 8-75
10. Ha	Нагрий двухромовокислый	rocr 4237-76
II. IIK	Шкурка шлафовальная тканевая	rocr 5009- 80
12. CH	Спирт этиловый ректификованный	rocr 5962-67
13. Je	Декстрины	TOCT 6034-74
I4. Ha	Нагрий пианистий технический	TOCT 8464-79
I5. OK	Graska IMATMM-205	TOCT 8 551-74
I6. CM	Chasra Unatym-22I	TOCT 9433-80
I7. By	Бумага парафинпрованная	rocr 9569-79
I 8, 1120	Пинка окись	rocr 10262-73
ID . Un	Marnebra II©-00-2	TOCT 10277-76
20, 38	Kaunan ekues	rocr 11120-75
2I. Su	Suame MI-165	TOCT I2034-77
22. Kn	Knelk Lo-4	TOCT 12172-74
23. Mac	Wacho chasomes ISL-03	TOCT I 8375-73
24, Up:	Upanoli 110C-40	TOCT 21931-76
25. Kre	Kneth 83 -H	TY 38,105-1061-76
26. Lar	Lar HI-134	TV6-10-1291-77

## HEPETER TEXHMUECKNX MOKYMEHTOB

			,
Наименова <i>н</i> ие документа	Обозначен <b>ие</b> документа	Год издания (дага угверждения) кей издан (угвер- жден)	Приме- чание
Каталог деталей и сбо-	JII2.7 8 I. 000 KU	1976. Главний ин-	
рочных единиц на тахо-	·	денер Саранского	
Werpu rana TMa, 8TM,		npadopocrpoureas-	
TI		ного завода	
Тахометр магнитопнцук-	MI2.78 I.000 3K	19 82. Главний ин-	<u></u>
пионный пистанционный		женер Саранского	
типа Тим. Норин расхо-	1	приборостроитель-	· · · · ·
да запасных частей на	•	ного завода	
средний и капитальний			
penohim.			
Тахометр нагнитоиндук-	MIZ.7 8 I., 000 13K	19 32. Главний ин-	·
ционный дистанционный	•	тенер Саранского	
иша Пит. Норки раско-		присоростроительного	
да катериалов на сред-		завода	· · · · · ·
ний и капатальный ре-			\$*
* MAKON		•	
Такометри напешточндумит-	725,02,	1977. Главный знав-	
виль виниопиньтопи винво	11070777	-MOGREGIOU 0/8 der	· · ·
Tide, Parmachae yozong	erone en e	, pagent	indina'i producado (w
Hanaramasana moromoni		573. Danual acce.	<del>- 4</del>
Manighon 1 spadopar,	1.00 jest 1	-Lúi aronosos, úce	ender Ander
Transfers.	en e	Catherine rockedo;	والمراجعة المراجعة ا
			gan ta wasan ang sa
		•	North

### IRHTPOEEMHOE PEUE CKOPOCTU TPEXICSMINOHHOE IPC.3

Техническое описание и инструкция по эксплуагации 4ж4.547.007 то

### I. BERIEHME

эксплуатании предназконструкции технических возможностей реле. характеристик, а также сведений, необходимых для правильной нического обслуживания) и других сведений, необходимых для эксплуатации (использования, транспортирования, хранения и печения полного использования гехнических Техническое описание и инструкция по начены для изучения принципа действия,

эксплуатации реле следует дополнительно руководствоватьэксплуатапронно-технической документапрая дизельsaerrpaveckoro arperara. OR TRKES

- 따C.3.I, 따C.3.II Реле выпускается четырех модификаций и ЦРС. З. І, 5П. где UPC. 3. I,5

прс - пентробежное реле скорости;

- число позиций реле;

вращения 1000 об/мин; **частото**й - реле с номинальной

частогой вращения I500 об/мин; HOME HEATEHOR реле

**застроены на срабатывание на одинаковой частоге вращения в** П-І и П позитии реле совмещени (уставки обеик позиций делах погрешности настройни).

### 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### 2. I. Назначение

Tacпредназначено для автоматического контроля и сигнализации Центробежное реле скорости ЦРС.3 (в дальнеяшем тоты вращения коленчатого вала дизеля,

Применяется реле в системах автоматизации дизель-электрических агрегатов.

Исполнение реле по степени защищенности от воздействия окружающей среды - пилебризгозащищенное.

Рабочее положение реле - горизонтальное.

Реле предназначено для эксплуатации:

- во взривобезопасных помещениях;
- ;) в атмосфере типа II по ГОСТ I5I50-69;

133-

K

- в условиях воздействия температуры окружающего воздуха 5 до плюс 50°С; OT LIBC බ
- в условиях воздействия вибрации с ускорением до 15 м/с<sup>2</sup>; 4)
  - 5) в условиях воздействия ударных нагрузок многократного действия с ускорением до ISO м/с длительностью импульса от 5 TO IO MC;
- TYMAHA; в условиях воздействия соляного (морского)

ATE-

. 1

Ϋ́

7) в условиях воздействия относительной влажности окружаювоздуха до 98% при температуре плюс 40°С. 甲配

Реле сохраняет работоспособность после воздействия на него 60 до плюс 65°С. температурн окружающей средн от минус

значения, указанные в паспорте реле с фиксированной настройкой уставок основании спецификации заказа. позипай на номинальние Реле поставляется

2.2. Технические данные

Частота вращения приводного валика в зависимости от модифижации, оо/мин:

1500 1000 1500 1950 LLE pere UPC.3.I,5 M UPC.3.I,5II максимальная (кратковременю, nar pere UPC.3.I m UPC.3.III максамальная (кратковременно, не более I...2 с) **НОМИНАЛЬНАЯ** номинальная donee I

16.1

Прапазон настройки уставок позиций в зависимости от 06/MAH: модификации,

1000 go 1300 1000 go 1300 750 go 1050 500 до 1050 500 go 1050 300 до 750 E4 0 FO O E O HO уставки I позиции уставки Ш позипия уставки Ш позиции импесоп I уставки П позиции уставки П позиции реле пРС. 3. П mus pene upc.3.1 ycrabkn RIGHT RICH RICH HILL RICH FLIR

or 1050 go 1800 750 go I575 300 до 750 . HO P. I позиции позипии для уставки Ш позиции pere IPC.3.I, 5II peas upc.3.I.5 уставки П уставки HIL RIGHT RICH RIT

1050 go 1800 500 go 1575 500 go 1575 HO HO O.T. уставки I позици уставки П позиции для уставки Ш позиции для RIT

Харыктеристика коммутируемых электрических цепей: от 16 до 32 от 5 до 250 постоянний **Пафференциал** срабат**нвания уставок** позиций нерегулицуемый, оо/мин напряжение, В род тока

от 0,3 до 4 при индуктивной нагрузке при омической нагрузке сила тока, А:

от 0,3 до 2. (при постоянной времени пели ତ не более 0,015

значений, об/мин: Погрешность настойки уставок позиций реле (включая основную допустимую погрешность)от номинальных

± 40 ± 46 ±30. уставка І позиции уставка П позиции уставка Ш позиции Номинальные значения уставок позиций указани в паспорте 4E4.547.007 IIC. errec

дизель-электрическом агрегате в зависимости от модификации реле Погрешность уставок позацый от номиняльных значеный на 00/MMH: и времени наработки,

•	+ 70 1 150	# # 8 8	+ - 200 1	#I00 #60	### 48288 IO - 125	+75 -125
000	черва э∪с раооги	•	для реле ЦРС.3.1,5 через 500ч работы уставка I позиции		1000 ч работи	
The to the terms of the terms o	для реле цгс.3.1 через уставка I позиции	уставка II позации уставка II позации	для реле ПРС.З.І. Уставка I позиции	уставка II позиции уставки III позиции	для реле ЦРС, 3, Ш через уставка I позиции	уставка П позиции

JIOT.

уставка Ш позыпи

через 1000 ч работи или через для реле пРС. 3. I, 5II уставка І позиции

129 уставка П позиции

유 уставка III позиции Срок службы, лет

и присоепинательные размеры 1000d кажцой позиции не более 10000, Габаритные, установочкие

Ресурс до полного изпоса при числе пиклов срабативания

ς, He domee, KT ख |pac. ပ Масса реле з соответствии

767

MMH:

Привод от валика 33 (см. рис. I) к микропереключателю TOJRATOJE 四 осуществияется через парик 13 (см. рис. 2)

Для предохранения приводного элемента микропереключатедя от чрезмерного износа от вибрационных нагрузок толкатель в парык постоявно поджаты к валику пружиной

Контактная часть крепится к репуктору шпильками с гайками 9 и уплотняется проклацкой II. (cw.phc.I)

реде защищена мембраной 32, которая кольцом 14 и винтами 15 за-От попадания масла из репуктора контактная часть креплена к крышке 12.

крышка 22, крепящаяся к колпаку 18 винтами 20 и уплотняющаяся вилка штепсельного разъема 28, перепускное устройство 29 ця защиты от внешних воздействий контактная часть реле закрыта колпаком 18, на котором установлени паспортная кольцом 21.

Крепитоя колпак 18 к крыпке 12 винтами 30 и уплотняется кольпом 13.

валика контактной части реле на крышке 12 установлены масленка ЗІ и пробка 39, закрывающая контрольное отверс-LIT CMASKI

Перепус: ное устройство 29 обеспечивает выравнивание давлеc armocфephem. ния под колпаком

**ero** закрыто резиновым колпачвтулкой 6, вилка штеппельного разъема заглушена специальной от двигателя хранении горец редуктора со стороны приводного валика den film спепдальным колпаком с резиновой прокладкой, При гранспортировании реле отдельно заглушкой и перепускное устройство 29

схеме: (см. рис. 3) к нормально-разомкнутым и нормальконтактам микропереключателей и контактам вилсборка реле производится согласно Распайка проводов при ки штепсельного разъема. электраческой AO-SAMKHY TEM!

## з. устройство и принцип действия

Действие реле основано на преобразовании центробежного создаваемого при вращении грузиков чувствительного элемента, в осевое усылае, воздействующее на подвижный

замнкая электрическую цепь позаций реле при достижении опредетолкателя воздействует на микропереключатели, последовательно через шарики и ленной частоты вращения коленчатым валом дизеля. Валик, перемещаясь в осевом направления,

электрическая схема реле. На рис. 3 приведена

виполнено из двух сочленених узлов редуктора и контактной части. Реле конструктивно

37 и поводок 36 с грузика-Perykrop cocrour as kopnyca 34 (cm.pac.I), в котором помещени две пилиндрические шестерни 3,

Привод ведущей шестерни осуществляется непосредственно от пизеля через поводок І.

Передагочное отношение зубчатой пары равно 2

при вращении поводка поворачиваются и через ролики воздействуют которые закреплены два грузика 35, ка палец 4, перемещая его поступательно. На поводке 36 шарнирно

Усилие от пальца 4 через упорный шарикоподшипник передается на валик 33 и перемещает его гакже поступательно.

Енутри валика 33 расположени уравнивающие пружини 16,

ero

191

Для обеспечения смазки редуктора и чувствительного a b redearke мента на корпусе редуктора имеется штупер 5, имергся отверствя для слива масла,

ный для регуляровки усканок повиций рэкэ на сяноде-маголователе, звернут намимной винт 23, контрацийся сейкой 24, прациазначенопоряой плиты 26, крепящейся к призме вингами 25, в которую Конгактная часть реле состоят из крышки 12, призмы 27, прва повражных прупи.

dans-

34-

He

O a nargonagamica - вособиндля д. перемещающайся по отойнам при помоги устабоже Normaninah mpinna pesa cockonf an croak [5 (ch.pro.2)] которий через планиу 4 пантели 5 кранитов в парагт. NOTODAL ROBERTHEOR PARKER

Поретка упортивается на стойках пружаной II.

### 4. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

### 4.1. Распаковка

coxpan-В случае обнаружения ее повреждения составить При получении ящиков с реле необходимо проверить и обратиться с претензией к транспортной организации.

SIMIKOB B зимнее время разрешается производить не ранее, чем через 2 Во избежание оседения влаги на реле, распаковку после внесения их в теплое помещение.

Распаковивать ящик рекоменцуетоя в следующем порядке:

- осторожно открить ящик ( на крышке имеется надпись
- вынуть коробки с реле из ящика и осмотреть их снаружи;
  - осторожно открыть коробки и вынуть из них реле и комплекты одиночного ЗИПа;
    - 4) проверить комплектность поставки в соогветствии с паспортом реле;
- akī в случае обнаружения дефектов следует составить обратиться с претензией к заводу-изготовителю реле.

Реле, подлежацие хранению (за исключением реле ЗИПа), завода-изготовителя. в упаковке рекомендуется хранить

Реле, подлежащие хранению в комплекте одиночного ЗИПа на хранить в индивидуальной упаковке (коробке) в специагрегат, распаковать из ящика и после проверки их по п.4.1, ально отведенном для реле тнезде ящика комплекта ЗИПа на и 5)

### 4.2. Выбор места установки.

свободный доступ к нему подрегулировки уставок позиций, а также обеспечения смазки (cw.pac.I) n для обеспечения возможности снятия крышки 22 При установке реле обеспечить реле через масленку 31.

этся касание к реле устройств агрегата (трубопроводов и др.), за моключением непосредственно связанных с реле (маслоподво-Во избежание порчи деталей и покрытий реле, не допускаэлектрический кабель). ग्रसाक्रम गण्णरहरू ज

Указанные требования должны обеспечавалься конструкцией цязель-электрического агрегага.

- Габаритные и присоединительные размеры реле приведены на 4.3. Монтаж и демонтаж реле.
- 4.3.1. Реле монтировать только в горизонтальном положении
  - І) снять с реле колпак, закрывающий торец редуктора убрать уплотнительное кольцо; в спецующем порядке:
- дваметру 22dil; с орвентацией его по отверстир дааметром вні2 (см.рдс. I) по штифту пасадочного гнезда дизеля; и закрепить 2) установить реле на дизеле по диаметру 100\$7 для пестър шпалъками вля болгами МВ;
- 3) присоединить маслоподводящую трубку масляной системы дазеля к штуперу 5 при помощи гейки 8 (размер под ключ 14) прокладок 7. Втулку 6 предварительно убрать:
- 4) снять с перепускного устройства 29 резиновий колпачок;
- подключить реле к системе автоматики через штепсельный При монтаже и демонтаже реле сослюдать требования, обесразвам (розетку) согласно электрической схеме (см.рис.3). печавающие технику безопасности.
  - 4.3.2. Демонтаж реле производить в обратном порядке:
- отсоединить от реле розетку штепсельного разъема;
- маслоподводящей грубки на штуцере 5 и снять маслоподводящую 2) отвернуть гайку 8 (см.рис. I), удерживающую ниппель
- 3) установить на штуцер 5 втулку 6, медные прокладки 7 навернуть гайну 8;
- отвернуть гайки шпилек или фолти, удерживающие реле на и осторожно снять реле; дазеле,
- слить остатки масла из редуктора реле и тщательно проз цизельном топливе, его снаруки салфеткой, омоченной sarem nporepers Hacyxo;
  - 7) парыпускное устройство 29 закрыть резиновым колпанком. 6) yorahobura na penykrov pene mpowiaczy, komiak a cakpaero dourama M5;
    - dours 115, neads itoyimmise o pene, yoranaammaaemoro za graene колпак, 6, промедку, разиновый компачок взять ззамен снятого. 377773

### 5. MHCTPYKIMM IIO SKCILMYATAIMM

Подготовка реле к работе сводится к проверке правдльности ero Montara.

- 5.1. Техническое обслуживание
- 5.I.I. При эксплуатации реле производятся регламенты технического обслуживания (PTO):
- контактной части реле; валика CMABRI - пополнение PTOI
  - подрегулировка уставок позиций реле (в случае проверка срабативания уставок позиций реле;

необходимости). Срок проведения РТОІ :

- для реле ПРС. З. I и ПРС. З. I. 5 через каждне 500 ч рабо-
- один раз в десять лет полнением смазки валика контактной части через кажпне обязательным или через кажцую 1000 ч работы реле с mis peae upc.3.III s upc.3.I. 5II 500 ч работы реле.

å

B3ATEMM M3 замена изношениих дегалей дегалями, комплекта одиночного ЗИПа. PIOS

Срок проведения РТО2 – через 5000 ч работы для всех молификаций реле.

очередным РТОІ. Ремонт реле, при выполнении капитального должен продзводаться по O РГО2 должен проводиться одновременно ремонта дизеля, Примечание.

5.1.2. Регламент технического обслуживания РТОІ произвоpernamenry PTC2, следующем порядке:

5.I.2.I. Лля проведения РТО необходамы следующие матеры-B MHOLDYMOHT:

<u>! </u>	! <b>⊢</b>	1 <u>C</u>	2,0	} !	. 1	<b>1</b> —1
	基門	;			٠.	
I) отвертка, шт.	2) шприц штоковий для консистониной смавии.	) cMaska LIMATEM-221 FOCT 9433-80, r	4) салфетка техническая, м2	5) FURNT PASTER IO-12 TOOT 2839-71, MT		) incomodup, ur
,1	7.7	(,)	*01	u.s	<u> </u>	<i>(</i>

9

-e08

-odi

Ħ

6

- проволока конгровочная нержавеющая дваметром 0,8 мм, м.пог. 6
- омметр тапа М-57 гост 8038-60 ала другой аналогичний прибор, шт. <del>Q</del>

При проведении РТО следует дополнительно руководствоваться эксплуатационно-технической документацией дизель-электрическо-

5.1.2.2. Пополнить смазкой валик контактной части реле, ro arperara

пля чего:

I) салфеткой, смоченной дизельным топливом, тщательно проrepers pene chapywa:

orbepricof beneghter ipodicy 39 (cm.pac.I), as koerponsотверстия; HOLO

смазки прекратить после появления из контрольного 3) шпрацем подать смазку через масленку 31, при этом ив контрольного отверстия должен появиться жтутик смазки. Подачу

отверстия чистой незагрязненной смазки;

4) завернуть в контрольное отверстие пробку 39;

салфеткой удалить остатки смазки с масленки и с пробки. 5.1.2.3. Проверить срасатывание уставок позиций реле.

Проверку настройки срабатывания устаовк позиций реле производить на оборотах холостого хода прогретого дизеля.

стоять в положении "бесконечность" При этом стрелка омметра должна показать "О". При разом-Перед началом проверки срасативания уставок позиций прове Для удобства дальнейшего изложения текста настоящей вирабогоспособность смметра замнианием его клемм межцу кнутых клеммах стрелка должна

струкции условно принамаются обозначения номинальных уставок позиций:

I поэкции - А yoressa

тогавка II позиции

Проверить настойну срабативания уставки І позп-5, 17, 2, 4,

- O местного пульта и установить частоту вращения двигателя I) произности пуск дизель-электрического агрегата равной 700-800 об/мин;
- 2) подсоединить клеммы омметра к клеммам соединительного ящика (см. эксплуатационно-техническую документацию дизельвлектрического агрегата) - стрелка омметра должна стоять в положения попетопоп

벙

- при котором стрелка омметра станет в положение "бесконечность" 3) медленно снижать частоту вращения дизеля до момента,
  - 4) медленно повышать частоту вращения до момента, при когором стрелка омметра станет в положение "О";
    - **BAINCATE** не меняя положения механизма управления. частоту вращения дизеля по показанию тахометра. <u>ග</u>

Аналютичным метоцом проверить настройку срабатывания yerabka II nesama pere upc.3.III a upc.3.I.5II.

выходит за предели, указанне в таблице необходимо произвес-Если будет установлено, что частога вращения дизеля тя подрытулировку позиции.

Таблица Т

Значения уставок позыции после подрегулировки.		11FC. 3. 11FC. 3. 11FC. 3. 11FC. 3.	-		
ia yera ionpery. i		mc.3.	1.±40	E#40	85
Значения после по об/мин	EZ:	11PC, 3.			
уста-	PETEC RELEASED	1.511 1.511	A +50	001- 6	10°C
ачения 16/мин	Cornidativa	IIFG, 3, I.S. 3,	A +30 A +50	2 :50	3 5:0
юмые зн иприй, с		irc.3	A 240	3 0.7.7. 0.7.7.	8
ждопускаемые значения уста- вок позипай, об/мин		UPC, 3, 1 UPC, 3, UPC, 3, UPC, 3,	A + 30	0;+ c	783
Поряц- ковый	HOMOD.	nosa- ntan	<u></u> -	H	

HOCTE

日

Ŧ

)BB(

Ż.

8 1

E

-emodin members suchabany to hamen TOTAL MODELLE ST THE STATE

- 5.1.2.5. Проверить настройку срабативания уставки П позиции, для чего:
- I) установить частоту вращения дизеля равной 700-800 od/Mar:
- 2) подсоединить клемми омметра к клеммам соединительного ящика - стрелка омметра должна стоять в положения "deckohequoous";
- 3) медленно повышать частоту вращения до момента, при ROTODOM CTPEATER OWNETDA CTAHET B HOLIORBHEE "O";
  - 4) не меняя положения механизма управления, записать частоту вращения по показанию тахометра.

виходит за предели, указанние в таблице, необходимо произвес-Если будет установлено, что частота вращения дизеля ти подрегулировку уставки позиции.

- Проверить настройку срабатывания уставки Ш 5.I.2.6. IIpob nosmina, una vero:
  - установить частоту вращения дизеля, равной 800-900 00/мин;
- 2) плавно подавать рейку гопливного насоса рукояткой аварийного пуска до момента срабативания аварийного стоп-устройства (захлопка перекрывает отверстие всасивающего narpydka rypdokomnpeccopa);
- 3) записать частоту вращения, при которой сработало аварийное стопустройство, по показанию тахометра.

Есля будет установлено, что частота вращения выходит за предели, указанние в габлице, необходимо произвести подрегулировку уставки позиции.

ицивоп йонна-арафиентческое значение успавии написи позника -воливие-спевил наобво втету пенода: с инвоеняе спиб инистор замеров уставки жажцой позиции. Результаты всех замеров, При проверке уставок позиций производить не менее RECKOTO SITOETATA, 5.1.2.7. Подрытлировыу усчаном пезаций прочаводить caciona enemerara representa monte regionale en circalia.

nozero; wadoguayrection camenecorum n enec macolorion and sockedamo casas michel a meangementa apendar, ermeparamenta отверткой винти 20 (эм.рис.І) и силть принку 22 плесте польцем 21.

Подрегулировать уставку І позици, для чего:

- І) подсовдинать клеммы омметра к клеммам совдинатель-FINA KA HOLO
- 2) установить частоту вращения дизеля равной номинальзначению уставки І позиции (А); HOM
- 3) отвернуть гаечным ключом IO-I2 на 2-3 оборога гайку удерживая при втом от поворачавания регулировочный винт 9; IO (см. рас. 2) контактной группы I позына,
- если при этой частоге вращения стрелка омметра стоит по часовой стрелке до момента, при котором стрелка омметра в положении "бесконечность", вращать репулировочний винт 9 станет в положение "О".

чивать винт по часовой стрелке до момента, при котором стрел-Если стрелка омметра стоит в положении "0", необходимо омметра в положение "бесконечность", затем медленно поворавращением винта 9 протав часовой стрелки установить стрелку ка омметра станет в положение "0";

- 5) уперживая винт 9 от поворота, затянуть гайку
- положение "О". При этом частота вращения должна соответствои последующим повышением частотн 6) проверить правильность настройки уставки І позиции снижением частоты вращения (стрелла омметра должна стать омметра станет вращения до момента, при котором стрелка положение "бесконечность") вать указанной в габлице.

Аналогичным методом проверить настройну срабатывания уставки п позинии реле цРС. 3. ПП и цРС. 3. Г., 5П.

Подрегулировать уставку И позиции, для чего:

- І) подсоединить клеммы омметра и клеммам соединительного 自233;
- установить частоту эрацепия писели размой номиналь-STATEMENT FOR BELLE (TOS KINDS (5); 30317
- $\subseteq$ ाष्ट्रकाम्बर्धाः स्वत्यवस्य स्वर्णस्य स्वत्या । १८८१ तथ १८००० वस्य THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF 3MET 9: (ore.2) wearested oppured fromment.

TOO BOOM TENTER DO THE STATE OF STREET

4) sour arra suo forse eres eresens en cos e estas estas es aga soropou empatra essanya essa-ON THE PRESCRIPTION OF THE PROPERTY OF sacosol organies do nonegra, \* TOSOBREED "CROROSTRADORS" B HOMOMBARS "O".

установить стрелку омметра в положение "бесконечность", затем мецленно поворачивать винт по часовой стрелке до момвиповоротом регулировочного винта 9 против часовой стреджи при котором стрелка омметра станет в положение Если стрелка омметра стоит в положении "О",

- удерживая винт 9 от поворота, затянуть гайку IO;
- положение "О". При этом частота вращения должна соответствои последующим повышением частоги снижением частоты вращения (стрелка омметра должна стать в 6) проверить правильность настройки уставки П позиции вращения до момента, при котором стрелка омметра станет в "бесконечность") вать указанной в таблице. положение

Попрегулировать уставку Ш позиция, для чего:

- отвернуть гаечным ключом IO-I2 на 2-3 оборота гайку IO (рис. 2) контактной группы Ш позиции, удерживая при от проворачивания регулировочный вант 9;
  - 2) врацением регулировочного ванга 9 (для увеличения по часовой стрелке) установить требуемое значение уставки частоты вращения - против часовой стрелки, для снижения Ш позвими;
- 3) удерживая винт 9 от проворога, загянуть гайку 10;
- после чего илавно подавать рейзу топлавного насоса руконткой устройства (заклопка перекризает отверстие всасывающего патпроверить правильность настройки уставки Ш позиции, ция чего установать частоту эрацения рапной 800-900 об/мин, аварийного пуска до момента срабатывания аварийного стопрубка пурбокомпрессора);
  - 5) записать частоту вращения при которой сработало aBapaino eronyerpowerre, ne nemasanno raxemenpa,

How oron contractes team the control of the control sporozorana sa sperota persenta, ocoranorana rasamana a radomite,

HOUTETYNE TO BE sa syedabookkup to tempa 6 podajoa /pended saggod modaboma. TEHULD: E rosa cadora arparara, consa coro, operandidas varacias BONDS TENSOR PROPERTY OF MI epoca ened provide the and endeader min RECOGNES SEED IN 140% RESTROY FORMED KREETS 650 tered identity e nacestate and introduction Sonymarara ocean equegod, a coma

- установить на место крышку 22 с кольцом 21 закрепить ее вингами 20;
- отверстия в головках винтов 20 пропустить конгровочную проволоку, концы которой опломбировать; Tebes
  - гехнического оболуживания РТО2 5.I.3. Регламент
- 5.I.3.I. Для проведения РТО необходимы следующие магепроизводить в следующем порядке: раалы, приборы и инструмент:
  - I) комплект одиночного ЗИЦа:

Н	Н
	,
•	
	H
in	Y32IGOI,
K V225002,	фланцевая У
поводок	втулка

- 2) ключ гаечний 10-12 10СТ 2839-71, шт
- 3) KUIDY FASTHHM I4-I7 IOCT 2839-71, HT
- набор магериалов, приборов и инструмента для провес п.5. І. 2. І настоящей инструкции дения PTOI в соогветствии
  - THE HOLO: 5. I. 3. 2. Произвести демонтаж реле с дизеля,
- отсоединить от реле розетку штепсельного развема подводящим кабелем;
- и снять маслоотвернуть колпачковую гайку 8 (см. рис. І) подводящую трубку;
  - отвернуть шесть болгов или гаек, удерживающих реле на и осторожно снять реле; дазеле,
- ) слить из репунтора реле остатки масла;
- тщагельно протереть реле снаружи, после чего протереть насухо; салфеткой, смоченной в дизельном топливе,
- отвернуть отверткой винты 40 и снять втулку фланцевую и поводок І;
- комплекта одиночного ЗИПа поводок и втулку MECTO CHATHX; взять из установить их на
  - снятия воздействия с поводия он должен вращаться плавно, без 8) проверить плавность працения поводка ружой заедзелй;

её винтама; Hackolasto Positik peryzagozosa EJAHO HOCKE некогорым усядием, уогановить на место этупку фланцевую и закрепить ्रीडमप्रचित्रकृ подпетитком и втулкой воли поводож врацаетоя о заверауть занти 40 я випуть прокладок менау

болтами установить реме на диземе и закрепить его ga arperare, 5.1.3.3. произвести монтак реле

2) подсоединать к штуцеру реле маслоподводящую трубку и навернуть колпачковую гайку 8 (см.рис. I), при этом проверить наличие мединх прокладок;

- 3) навернуть на вилку штепсельного разъема розетку подводящим кабелем;
- **настоящей** 4) mposecra PTOL B coorbercrams o n.5.1.2. инструкции.

# 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Упаковка реле обеспечивает сохранность его при гранспорна любое расстояние. транспорта модия мност изветом г

капитальных отапливаемых влажности до 85% (при температуре (25±10)°С), в том часле 50°С и относительной влажности по 98% (при температуре относительной температуре сарае или под навесом пря 5 HO 3000 H MOT B **H**0 Реле хранить не более II. помещениях при гемпературе более І года в tio)°c. В окружающей среде не полжно сить паров кислот, целочей и прочих агрессивных сред, вначвающих коррозию деталей реле.

**HENHOMEHNE** 

S summos!

KAPTA CMASKN

өж о <b>Т</b>	системы смаз- ки лизеля через птуцер еле То же		уж од	- Бсе цетали чувствитель- ного элзмен- та	Чувствитель ний элемент (I.anq.mo)	er. of	**************************************
-eroobg bh -ernh memor - en Onhrotoon	Принудитель- ная подача подажи под то маниением	CMASKN STPOTSTA	Масло, при- менлемое для смазки агрегата	рое иетели в узли Все петели	qotryno <sup>g</sup> (I <b>,o</b> uq,mo)	Деиждоосичиос твоесовитеська -номическая тости	*J
Hednorna— cmaska	Способ смазки		Наименован материалов ТУ на них основные материалы	Количество точек смазки	EN SA	Эйглэгилэлгай кирэногудоро мехениоля)	skalı TITI

ι	Ľ	
7	ï	

і ІЗ приведена в М50 УК-7.
10000 моточасов.
солеэ
общей нара-
эксплуагации
не менее 10
грузии, в гом чи-
со дня от-
эксплуатации
года
число которых
должении 3,5 лег,
-офп в
эксплуа-
со дня
HTGLOEGE TATE TATE
- Mamagaca

 	',			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						10	5-1													
M875A	M849,	M847,		TO M8224			11/02/20	M693	W85I	W848				8. M849		M836	м40ІД,	M4OL5,	TA A STOP	TPA OTS	IIPA-2TT	יידי אוםא סדומב		ите сай Випечийском
•		IIP 20 II4 HIIB	HOTO passema	Domantia					TIT - 2011 - 275	Туроокомпрессор	комплектность 2	кой,	TK I8H-03C c cer-	Турбокомпрессор				комплектность 2	ma rejiem,	TIC TOIL-COO G TOLY-	TW TEH-03C COD	3	лектующего изде-	
			150,552,107 Ty			,			10-0004	TYI08.888-80				TV24.06.97I-79							Ty 24.06.971-79		на тосках условин	
To December 2018	10 (20)	-	3	-I0000 q.	гального ремонта	ресурс до напи-	ч. Назначенный	пересорки - 7000	сурс до первой	Назначенный ре-			50	To an	12000 a	COME TO TURE	сурс турбокомпрэ-	Назначенний ре-	переборки - 5000 ч.	сурс до первой	Назначенный ре-		срок служов	()
		Ha B ekolojyojeleje	. A		,		течение 10 лег	отка 5000 ч в	герантийная нара-	II,5 лет при этом			I C X G	то дня отгрузка		TO TO A THE OCCUPATION	- даработки (5000т )	лах гарантийной	. казчику в преде-	чл заказа Генза-	5 лет со дня сда-		изготовителя	Гарантии
e de la companya de l			· Eggencuromunosco							Ремонгопригоден			Немонгопригодан	<b>;</b>							Ремонтоприлодея		HOOTE	Ремонтопригод-
		er ver dengagen home , ,	}	a ve a Arbanan		5-718760PP	rena IIC-23	Eodocoedinon	Demonty syptim	Руководство по			<b>一</b>						ed sio al	SECULTY STREET	Руководство по	<b>Е</b> ТМЕНТЕЦИИ	Dewoning To-	оборната в в в в в в в в в в в в в в в в в в
	272 appexed	ROLLING ROLLIN	Tabou paunosus-					r.Csepunosor	euh egeon",	ПО "Турбомотор-			To se							г.Пенза	ाण्डा मुनमसाभ्वात्र	изделия	term vommieri	Sabon-estotoes-

**.** :

	•	
ø	١	

anders and the state of the sta	anderstay y de World to My Ar Mass. As drives demand to these.					<del> </del>			<del></del>			for population of the second section of	
	al esperante se		W849	MACII, 14836,	M40IB,	ДРА-213,	6. IPA-2105,			M40III	JPA-213,	4. ЛРА-2IOБ, ЛРА-2II,	итеепт Навижания
							Фальтр 21Ф-4	салаконовой жац-	тип Б с вязкостью	кости 5000 сст Пемпфер К.W.Р	саликоновой жил-	Демифер Е <i>W</i> Р	Наименование и оборначение комп- лектующего изде- лия
							TY 23: I. 283-78		į	TO MG		TII 16 595	Обозначение техни- ческих условий
	тавшях одок олук- он фяльтроэлемен- тов)	(с периодической заменой отрабо-	Полный ресурс габоты 20000 ч.	служон до спаса-	1	не менее 13000 ч.	Процентний ресурс			1			- Ресурс, срок службы
		3e.TX	рантийному сроку эксплуатации ди-	ментов устанавля-		пермодической	Гарантийный срок			1 .			<sup>]</sup> арантаа язготователя
				Economic Agos	ЭТФ-4 через	долнемелеофталий)	Ремонтопригоден			To me		Неремонтопригоден	Ремонтопрагод- ность
							1			1		1	Обозначения к наименование ремонтной по- кументация
						г.Энгельс	завод гоплавии	- -		To me	"Эльса-Ееря-	- III ealbadu	Sabon-Mirotore- Tens kominekty- Duelo Mirotomineman

1-34

.

¢

.

### .СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

данных по ремонтопригодности комплектующих паделий, установленных на дизели м50Ф-8, M50-II, ДРА-2I0Б, ДРА-2II, ДРА-2I3, М40IБ, М40IД, М623, М820М, М820Н, М82IB, М820Н, М822A, М826A, М836, М845, М847, М848, М849, М85I, М875A


M822A N847,	,	ço	S. C.		88				,	80	15	1							H	1		<b>E</b>
M822A, M845, M847, M847, M848, M851	Nezon,	, C3	Moso, Marsa	M82IB, M826A,	M820H, M82IM,	#FA-213,	1FA-211,	TITE STUD,	MOU-TT.	2; M50Φ-8,					•		W4015	TT-OCM			жент	виденификоди
	Rowniewr 19 3	Taxowerp Tween	:						КОМПЛЭКТ № 4						ROMILIERT TO 3	правого вращения,	HOOTED ICOO BT,	LCK-1500E, MOH-	Генератор	MA	(1) 3-4	Наименование и
		To we		F NYS - ranks				7000		TY25;02,II1970-77									002,019 ETV		Обозначения техни-	
		16 .e						IO Mer.	орок службы 🕳	Полный средный	6000 могочасов,	кий ресурс -	Полинй техничес-	монта - 8 лет.	он до первого ре-	rovacoa. Cpox cyyx	ремонта - 2000 мо-	сурс до первого	Технический ре-		Ресурс, орож служом	
and the second s	- Commission (Space Space Spac	(3) (4) (4)				4200B	превишающей 2000	при наработке не	na в эксплуателию,	-cea unii co ser 9			на объекте	ной эксплуателля	лет непосредствен-	вкодит не менее 5	в число которых	протяжения 7 лет,	1500 могочасов на		Гарантая	
				:						Рамонтопригодан			·				Active Services		Ремонтопригодзя		Ремонтопригод-	
		ME 000, 187, 781.	TROWEG	n calveració	fermed en ger	-ONE XEHORIES	Нормы раскода	MI2,78I,000 FK	ремонту	Руководотво по						ремонту	Руководство по	TCK-1500.	Генератор	импечнемся—	немменование п	
		To no				•		r. Capanew	новва ин	-Treamodatodopudi					_		г.Сарапул	ный завод	Электрогенератор-	паделия	Завод-язготови-	


paen wekte, II -- парякополичиния в ЗССП, Т7 - гайна, 18 - стопорная шайба, 19 - фивиец. maparouchininus, \$ 21180205 km.U.88 - Quaneu, 9 - ratica machosamaru, 13 - KOZZISKTOP, I4 - KOZZISKTOPSKI WAT, I5 -


20 - суппорт.

16x6 N 30 804 Stones 30. 08.82











npornauta, 4 - reika-da-7 - dont, 8 - sunt,

Puc.I.

OBUMN BUL TYPEOKOMIPECCOPA, BRUYCK TO 1982 P.





<del></del>	ಜ	ig Eg	IS	17	16	H5	ŢŢ.	IJ	H	I	IO	ဖ	ထ	7	တ	σı	<b>p</b> ia	ω <sub>.</sub>	N	ы	Позиция
	foliation -	Корпус подпининию	Housesta	Сопловой венец	Втулка плавающая.	Колесо туровны	Корпус турбины	Кольцо циффуворнов	. Шайба регулировочная	Крышка	Втулка стальная	Кольцо уплотнительное	Кольпо упорнов	Вал	Гайка компрессора	Шайба	Кольпо уплотнительное	Колесо компрессора	Вотавка компрессора	Корпус компрессора	Надмезование деталя
	1-508825-L	5-509333	11-503089-I	E-718091	0-508293-I	E-50970I	5-509092	M-509892	MT-155349-2	C-5095I4-I	C-5095I	M-509324	C-509332-I	C-509329	C-509227	C-509III	MT-155938	C-509088	56062	5-7I8026	ы чергежа



PEC. 2.


, ,										<b></b>										
8	19.	18	177	16	15	14	13	12	H	IO	ဖ	<b>&amp;</b>	7	თ	ഗ	4	ω	N	I	
Кольпо	Корпус подшинников	Прокладка	Сопловой венец	Втулка	Крышка	Колесо турбини	Корцус турбины	Кольцо диффузорнов	Пейба регулировочная	Крышка	Кольцо уплотнительное	Кольпо упорнов	Bear	Гайна компрессора	Ile#da	Кольпо уплотипальное	Колесо компрессора	Вставка компрессора	Корпус компрессора	
M-508826-I	B-71876I	M-508389-I	E-71809I	C-718762	C-5095I4-I	E-50970I	E-509092	м-509892	MT-155349-2	C-718763	м-509324	C-509332-I	C-509329	C-509227	C-509III	MT-155938	C-509088	E-509095	<b>5-71</b> 8026	
:		<del></del>			· ·		,		r.	9/		<del></del>			<del></del>		<del></del>		<del></del>	<del> </del>





І — поводок; 2 — втулка; манцевая; 3 — шестерня ведупая; 4 — палец; 5 — штуг р; 6 — втулка; 7 — прокладка;
8 — гайка колначковая; 9 — гайка; 10 — шпилька; 11 — прокладка; 12 — крышка; 13 — кольцо; 14 — кольцо; 15 — винт;
16 — пружина; 17 — упор пружини; 18 — колтак; 19 — пружи—
на; 20 — винт; 21 — кольцо; 22 — крышка; 23 — винт на—
жимной; 24 — гайка; 25 — винт; 26 — плита опорная; 27 — призма; 28 — разъем штепсельный (вилка);
29 — перепускное устройство; 30 — винт; 31 — масленка; 32 — меморана; 33 — валик подвижный;
34 — корпус; 35 — груз; 36 — поводок; 37 — шестерня ведомая; 38 — крышка; 39 — проока; 40 — винт.


### Контакная группа



І — каретка; 2 — винт; 3 — микропереключатель; 4 — планка; 5 — винт; 6 — пружина; 7 — винт; 8 — кронштейн; 9 — винт регулировочный; 10 — гайка; 11 — пружина; 12 — толкатель; 13 — шарик; 14 — винт; 15 — стойка.

Puc:2

### Электрическая схема реле



1 - микропереключатель контактных групп;
 2 - разъем штепсельный

Рис.3

6 am 8. 4 8. 5 A 5